

2019년도 문화재위원회

제11차 사적분과위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2019. 11. 13. (수요일), 14:00 ~ 19:20
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실
- ▣ 출석위원 : 이재운, 강봉원, 김건수, 김문식, 김왕직,
서동철, 유재춘, 이경찬, 이순희, 이승용,
이승우, 이영식, 진상철, 한숙영(이상 14명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심의사항】

1	사적 제373호 부여 정암리 와요지 문화재구역 조정	(공 개)
2	사적 제534호 영월부 관아 문화재보호구역 추가지정	(공 개)
3	사적 제10호 서울 한양도성 보호구역 내외 남산케이블카 시설 개선	(공 개)
4	사적 제212호 청주 상당산성 내 다랭이논 생태환경 정비 (허가사항 변경허가)	(공 개)
5	사적 제429호 김해 구지봉 내 수목정비 및 탐방로 개설	(공 개)
6	사적 제490호 강릉 초당동 유적 내외 실내야구장 증축	(공 개)
7	사적 제158호 경주 문무대왕릉 내 문무대왕 유조비 및 안내판 제작 설치	(공 개)
8	사적 제311호 경주 남산 일원 내 힐링마을 비닐하우스 설치	(공 개)
9	사적 제48호 관문성 내외 위험도로 개량사업	(공 개)
10	사적 제61호 고령 주산성 내외 대가야 걷는 길 관광자원화 사업	(공 개)
11	사적 제13호 공주 송산리 고분군 등 내 야간 경관조명 설치	(공 개)
12	사적 제535호 해남 전라우수영 보호구역 내외 인문학하우스 건립	(공 개)
13	사적 제337호 나주읍성 내외 하천 정비	(공 개)
14	사적 제483호 나주목 관아와 향교 내 건물 철거 및 정비	(공 개)
15	사적 제135호 부여 궁남지 내 푸드트럭 설치 운영	(공 개)
16	사적 제12호 공주 공산성 내 연지 보수정비	(공 개)
17	사적 제206호 화성 용릉과 건릉 내외 송전선로 및 운영구조물 매설	(공 개)
18	사적 제57호 남한산성 보호구역 내외 성곽(서문) 안전난간 설치	(공 개)
19	사적 제480호 남한산성 행궁 보호구역 내 긴급보수반 창고 신축	(공 개)
20	사적 제376호 속초 조양동 유적 내 운동기구 설치	(공 개)
21	사적 제96호 경주읍성 내 임시화장실 설치	(공 개)

22	사적 제142호 경주 서악동 고분군 및 경주 무열왕릉 내 탐방로 정비	(공 개)
23	사적 제161호 경주 동부 사적지대 내 임시관리동(컨테이너) 이설	(공 개)
24	사적 제450호 사천 늑도 유적 주변 단독주택 신축	(공 개)
25	사적 제170호 안동 도산서원 보호구역 내 관광안내소 철거 후 신축	(공 개)
26	사적 제266호 부산 동삼동 패총 보호구역 내외 도로포장 공사	(공 개)
27	사적 제439호 원주 강원감영 주변 건축행위 등 허용기준 조정	(공 개)
28	사적 제43호 경주 금척리 고분군 주변 건축행위 등 허용기준 조정	(공 개)
29	사적 제82호 경주 천군동 사지 주변 건축행위 등 허용기준 조정	(공 개)
30	사적 제96호 경주읍성 등 3건 주변 건축행위 등 허용기준 조정	(공 개)
31	사적 제311호 경주 남산 일원 등 99건 주변 건축행위 등 허용기준 조정	(공 개)
【검토사항】		
32	장성 봉암서원 사적 지정 검토	(공 개)
33	당진 남이흥 유적 사적 지정 검토	(공 개)
34	사적 제2호 김해 봉황동 유적 문화재보호구역 추가 지정 검토	(공 개)
35	사적 제10호 서울 한양도성 문화재구역 및 보호구역 추가지정 및 조정 검토	(공 개)
36	사적 제355호 대전 계족산성 곡성성벽 보수·정비 검토	(공 개)
37	사적 제12호 공주 공산성 전망대 및 쉼터 설치계획 검토	(공 개)
38	사적 제150호 익산 미륵사지 내 가마터 보호각 정비 방안 적정성 검토	(공 개)
39	사적 제408호 익산 왕궁리 유적 전시관 보수 및 증축 기본 계획(안) 검토	(공 개)
40	사적 제373호 부여 정암리 와요지 보호각 건립 기본계획(안) 검토	(공 개)
41	사적 제127호 진도 남도진성 조경정비 계획 검토	(공 개)
42	사적 제346호 고창 무장현 관아와 읍성 조경정비 계획 검토	(공 개)

43	사적 제455호 아차산 일대 보루군 흥련봉 제2보루 유구보호 시설 건립안 검토	(공 개)
【보고사항】		
44	사적 제514호 창녕 교동과 송현동 고분군 정비공사 설계변경 보고	(공 개)
45	사적 제512호 경주 대릉원 일원 쪽샘지구 주변정비공사 계획 보고	(공 개)
46	사적 제397호 강진 전라병영성 종합정비계획 보고	(공 개)
47	사적 제272호 남원 만인의총 내 장애인 진입로 주변 조경공사 보고	(공 개)
48	사적 제124호 덕수궁 내 조선저축은행 중역 사택 보수·정비 보고	(공 개)
49	사적 제14호 부여 능산리 고분군(서고분군) 발굴지 정비계획 보고	(공 개)
50	문화재위원회 사적분과 제9차 소위원회 결과 보고	(공 개)
51	국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고	(공 개)

【 심의사항 】

안건번호 사적 2019-11-001

1. 부여 정암리 와요지 문화재구역 조정

가. 제안사항

충청남도 부여군 소재 사적 제373호 「부여 정암리 와요지」 문화재구역 조정 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 부여 정암리 와요지 문화재구역을 조정하고자 하는 사항임
 - '19년 9차 위원회('19.09.18.) 검토를 거쳐 예고('19.10.4~11.2) 결과 제출된 의견이 없음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 부여 정암리 와요지(사적 제373호 / 1992.05.04. 지정)
 - 소재지 : 충남 부여군 장암면 정암리 47 외
- (3) 신청내용
 - 당초 면적 : 문화재구역 50필지 68,750㎡(합계오류 70,133㎡를 정정)
/ 보호구역 1필지 11,243.6㎡
 - 신청 면적 : 문화재구역 47필지 67,550㎡(감 1,200㎡)
/ 보호구역 1필지 11,243.6㎡(변동 없음)
 - 조정 면적 : 문화재구역 48필지 67,830㎡(감 920㎡)
/ 보호구역 1필지 11,243.6㎡(변동 없음)
- (4) 신청사유
 - 부여 정암리 와요지 능선 아래쪽에 위치하여 민가를 형성하고 있는 지역은 문화재구역에서 해제

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('19.09.06./문화재위원 ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○)
 - 해제 검토구역과 바로 인접하여 민가들이 있는데, 정암리 와요지 능선 아래쪽에 위치하고 있어서 역사문화환경 영향이 적어 문화재구역으로 지정되지 않았음
 - 문화재구역 해제 요청 필지 중 174번지, 175번지는 서측의 능선 아래쪽에 위치하여 문화재구역에서 해제하여도 문화재 보존에 미치는 영향이 적을 것으로 판단되나, 176번지는 서측능선과 연결되는 언덕이 남아있어서 일체성을 가지고 역사문화환경을 보존할 필요가 있는 지역으로서, 건축물이 놓여있는 부분을 제외하고는 문화재구역으로 유지하는 것이 바람직할 것으로 판단됨
- (2) 충청남도 문화재위원회 의견
 - 현재 해제하려는 장암면 정암리 174, 175, 176번지는 정암리 와요지 지정구역 동측 능선 하단부에 해당하는 지역으로 유적의 조망이나 경관에 미치는 영향이 적다고 판단됨
- (3) 부여군 의견
 - 정암리 와요지 중심구역의 동측 능선 하단부에 해당하여 실제 유적 조망이나 경관에 미치는 영향이 크다고는 할 수 없음

마. 의결사항

- 원안가결

부여 정암리 와요지(扶餘 亭岩里 瓦窯址) 문화재구역 조정 지정조사보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2019. 9.6 (금)
- 조사자 : 문화재위원 ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○

1. 문화재 종류 : 사적

2. 문화재 명칭 : 부여 정암리 와요지(扶餘 亭岩里 瓦窯址)

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 부여 정암리와요지는 행정구역상 부여군 장암면 북고리와 정암리 지역에 위치하고 있음.
- 북측에는 금강이 흐르고 있으며, 금강 너머에는 궁남지, 화지산유적, 군수리사지 등의 역사문화자원이 분포하고 있음.
- 부여 정암리 와요지는 부여군 장암면 정암리 47번지 일원에 위치하고 있으며, 문화재구역은 전체 50필지 70,133㎡이며, 보호구역은 전체 1필지 11,243.6㎡임.
- 유적은 발굴조사 이후 복토 및 주변정비가 이루어져있는 상태이며, 보호구역 내부에 백제기와문화체험관이 최근에 건립되어 운영되고 있음.

4. 연혁 및 특징

- 부여 정암리 와요지는 백제 사비도성에 공급하기 위한 기와를 생산하던 가마터로서 1987년 여름의 큰 홍수에 의해 흘러내린 토사로 기와가마에 구멍이 뚫리면서 처음으로 확인되었고, 이후 국립부여박물관에 의한 3차례의 발굴조사 결과 백제 가마 11기와 고려 가마 1기가 확인·보고되었음.
- 1992년 5월 4일 국가사적 제373호로 지정, 총 4구역으로 문화재(보호)구역이 구분되어 지정 및 관리되고 있음.
- 부여 정암리 와요지는 2001년 정비기본계획 수립 후 2005년에 정비공사를 시행하였고, 2016년에 문화재보호구역 일원에 백제기와문화체험관을 건립하여 운영해 오고 있음.
- 2015년 부여·공주·익산 백제왕도 유적의 세계유산 등재를 계기로, 3개 지역에 분산 관리되고 있는 백제왕도유적을 효율적으로 관리하기 위하여 종합정비계획의 필요성이 대두되었고, 2016년부터 2018년까지 정비기본계획 및 시행계획이 수립되었다. 정암리 와요지의 경우 부여군 백제왕도핵심유적 12개 중 하나로 선정되어 향후 본격적인 유적 정비사업을 앞두고 있음.

5 지정 가치 및 근거기준

- 문화재구역에서 해제하고자 하는 지역은 2018년 정암리와요지 문화재구역 및 보호구역을 조정하면서 새롭게 편입된 지역으로서(문화재청 고시 제2018-56호 / 2018.5.16.), 백제기와문화관과 바로 인접하고 있는 지역임. 현재 민가 1채가 위치하

여 주민이 거주하고 있는데, 현 토지소유주가 문화재 지정에 대하여 재검토를 요청하였음.

- 해제검토구역과 바로 인접해 위치한 백제기와문화관 남측의 다른 민가들의 경우 정암리와요지와 이격거리나 지형적 특징 등에서 유사한 조건을 보이고 있음에도 문화재구역으로 지정되지 않았음을 고려하여 현 검토구역을 문화재구역에서 해제하는 것이 바람직할 것으로 판단됨.
- 다만, 해제요청 필지 중 174번지, 175번지는 서측능선 아래쪽에 위치하여 문화재구역에서 해제하여도 문화재 보존에 미치는 영향이 적을 것으로 판단되나, 176번지는 서측능선과 연결되는 언덕이 남아있어서 일체성을 가지고 역사문화환경을 보존할 필요가 있는 지역으로서, 건축물이 놓여있는 부분을 제외하고는 문화재구역으로 유지하는 것이 바람직할 것으로 판단됨.


6. 문화재구역 조정 대상 및 범위

□ 문화재가 토지인 경우(문화재구역 조정대상)

연번	소재지	지번	지목	면적(㎡)	지정(㎡)	소유자	소유자 주소	비고
1	북고리	464-1	답	1,673	1,673			
2	북고리	464-2	임	350	350			
3	북고리	465	답	1,379	1,379			
4	북고리	466-1	도	1,187	1,187			
5	북고리	466-2	답	1,871	1,871			
6	북고리	466-3	답	2,063	2,063			
7	북고리	467	답	1,223	1,223			
8	북고리	468-2	유	545	545			
9	북고리	468-3	답	2,775	2,775			
10	북고리	468-4	답	992	992			
11	북고리	468-5	답	1,289	1,289			
12	북고리	468-6	답	2,400	2,400			
13	북고리	468-7	답	764	764			
14	북고리	469-1	답	1,269	1,269			
15	북고리	469-2	유	486	486			
16	북고리	510-2	답	671	671			
17	북고리	510-3	제	278	278			
18	북고리	510-4	답	158	158			
19	북고리	510-5	답	1,297	1,297			
20	북고리	511-2	답	3,591	3,591			
21	북고리	512	답	3,483	3,483			
22	정암리	163-6	도	85	85			
23	정암리	164-1	도	86	86			
24	정암리	168-1	전	282	282			
25	정암리	168-2	대	876	876			
26	정암리	168-3	전	211	211			
27	정암리	169	전	1,131	1,131			

연번	소재지	지번	지목	면적(m ²)	지정(m ²)	소유자	소유자 주소	비고
28	정암리	171	전	704	704			
29	정암리	172	대	676	676			
30	정암리	172-1	대	603	603			
31	정암리	177-2	전	1,856	1,856			
32	정암리	228	전	959	959			
33	정암리	230	전	1,322	1,322			
34	정암리	233	과	1,260	1,260			
35	정암리	234	묘	1,055	1,055			
36	정암리	39	전	635	635			
37	정암리	40	대	516	516			
38	정암리	41	전	18,635	18,635			
39	정암리	43-2	묘	843	843			
40	정암리	49-4	전	186	186			
41	정암리	49-6	전	199	199			
42	정암리	50	전	876	876			
43	정암리	53	전	2,870	2,870			
44	정암리	53-1	임	600	600			
45	정암리	566	도	145	145			
46	정암리	산10	임	893	595			오류정정 당초 893
47	정암리	산1-7	임	1,983	600			
48	정암리	176	대	380	280			일부해제 100
49	정암리	174	전	175	-			해제 175
50	정암리	175	대	347	-			해제 347
계				70,133	67,830			


□ 당초 문화재구역 및 보호구역 도면



□ 문화재구역 및 해제 검토 요청 지역 현황



□ 문화재구역 해제 검토 요청 지역 현황



문화재구역 재조정 필요 현황



문화재구역 조정 시 제출사진



해제 필요 지역 전경



해제 필요 지역 현황



해제 요청에 있으나 유지가 필요한 지역(176번지)




문화재구역 유지 필요지역 상세

7. 문화재 보존 영향 행위기준

- 문화재구역 일부 해제로서 역사문화환경 보존지역은 거의 변화가 없고, 문화재구역 해제 필지는 1구역으로 조정하는 것이 좋을 것으로 판단됨.

구분	건축행위 등 허용기준	
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	● 개별심의	
2구역	● 최고높이 5m 이하	● 최고높이 7.5m 이하
3구역	● 최고높이 8m 이하	● 최고높이 12m 이하
4구역	● 부여군 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리	
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ● 기존 건축물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함 ● 건축물 최고 높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함 ● 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체 면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함 ● 건축물 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 심의 ● 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ● 태양광, 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설(고물상, 폐기물 처분시설), 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ● 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함 ● 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ● 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함 ● 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함 ● 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함 	



본 도면은 공백사항이 포함되어 있으며, 충청남도 부여군 도시계획조례 제47호에 따라, 지역 및 지명등의 사용은 공백입니다.

8. 보존 정비 및 활용 착안사항

- 토지수용계획 : 대상지 내 사유지 토지수용
- 교통체계 : 타 유적과의 연계성 확보를 위하여 연계동선 체계 확충
- 학술조사연구 : 유적지 내 미발굴지 발굴조사
- 정비복원 : 대상지 내 환경정비(잡목제거), 유구 일부 노출 및 보호각 설치
- 활용
 - 보호각 내부에 백제시대 와전 및 토기 등의 제작과정 전시 및 역사교육공간 조성
 - 군수리사지, 동남리유적, 금성산 와적기단 건물지, 관북리 일대 연계한 탐방코스 개발
 - 와전 및 백제 전통문양을 활용한 마스코트, 관광문화상품 개발
 - 관련 학술행사 및 축제 개최를 통한 지역 이미지 제고
- 부여 정암리와요지 정비구상[2018 백제왕도핵심유적 실행계획(안)]



9. 종합 의견

- 해제 검토구역과 바로 인접하여 민가들이 있는데, 정암리 와요지 능선 아래쪽에 위치하고 있어 역사문화환경 영향이 적어 문화재구역으로 지정되지 않았음.
- 문화재구역 해제 요청 필지 중 174번지, 175번지는 서측의 능선 아래쪽에 위치하여 문화재구역에서 해제하여도 문화재 보존에 미치는 영향이 적을 것으로 판단되나, 176번지는 서측능선과 연결되는 언덕이 남아있어서 일체성을 가지고 역사문화환경을 보존할 필요가 있는 지역으로서, 건축물이 놓여있는 부분을 제외하고는 문화재구역으로 유지하는 것이 바람직할 것으로 판단됨.

2. 영월부 관아 문화재보호구역 추가지정

가. 제안사항

강원도 소재 사적 제534호 「영월부 관아」의 국가지정문화재(사적) 보호구역 추가지정 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 영월부 관아의 남동측부를 발굴하여 관련 유적이 확인됨에 따라 남동측 경계에 연접한 8개 필지 707㎡를 보호구역으로 추가지정 하고자 하는 사항임
- 2019년 제10차 위원회에서 문화재구역으로 추가지정 검토하였으나 향후 학술적·역사적 가치 확인 후 지정구역으로 하는 것으로 검토하였음
- 보호구역 지정예고('19.10.11~30일간) 결과 제출 의견 없음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 영월부 관아(사적 제534호 / 2016.03.08. 지정)
 - 소재지 : 강원도 영월군 중앙로 61(영월읍, 관풍헌)
- (3) 신청내용<문화재보호구역 추가지정>
 - 기존지정 : 18필지 5,101㎡(문화재 및 보호구역)
 - 추가지정신청 : 8필지 707㎡(보호구역)
 - * 지정 예고 : 8필지 707㎡(보호구역)

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('19.09.03/문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○, ○○○)
 - 본 건물 영월부 관아의 우측 구역을 발굴조사 한 결과, 조선시대 적심 유구가 발견되고 이는 영월부 관아와 일체성을 가진 유구로 추정됨
 - 종합정비 기본계획에서도 연접구역을 확보하는 것으로 계획하고 있어, 문화재 추가지정은 적절한 것으로 사료됨

마. 의결사항

- 원안가결

영월부 관아(寧越府 官衙) 사적 보호구역 추가 지정 조사보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2019.9.3(화)
- 조사자 : 문화재위원 ○○○, ○○대학교 교수 ○○○, 문화재전문위원 ○○○

1. 문화재 종류

- 사적
영월부 관아(寧越府 官衙)의 북동측부를 발굴하여 관련 유적이 확인됨에 따라 보호 구역을 추가 지정하고자 하는 것임.

2. 문화재 명칭

- 문화재명 : 영월부 관아(寧越府 官衙)의 관련 유구로서 영월부 관아(寧越府 官衙)가 적절한 것으로 사료됨.

3. 입지 현황 및 역사문화환경

□ 입지

- 태백산맥의 지산이자 영월군의 진산인 발산(鉢山, 해발 674m)에서 동강과서강 사이에 펼쳐진 선상지 상에 영월부 관아가 위치함.
- 영월부 관아가 위치한 읍내 남쪽으로 동강이 북동방향에서 남서방향으로 흐르고 있으며, 평창강이 북서편에서 남동방향으로 흘러와 합수되어 남동 방향으로 흘러가고 있음.
- 「영월부 관아」 내부에 위치한 관풍헌 및 자규루 등 건물의 배치는 정남향에서 동쪽으로 2°가량 틀어진 모습이고, 정북방향으로 발산이 위치함.
- 「영월부 관아」는 영월읍의 중심시가지에서 약간 동쪽으로 치우쳐 있는 구 도심권에 해당함.
- 현재 「영월부 관아」 주변은 일반상업지역으로 변화했지만 불과 백년전까지만 하더라도 읍치의 중심부였음.
- 「영월부 관아」의 외삼문 남쪽에는 동서축으로 전개되는 전면도로를 중심으로 영월읍의 상권이 형성되어 있으며, 도시자연공원지역과 자연녹지지역, 일반주거지역, 일반상업지역으로 나누어져 있음.
- 「영월부 관아」를 중심으로 북쪽과 동쪽은 상가가 들어서 있으며, 자규루가 위치한 영흥리 984-3번지 주변으로는 토지매입 후 상가 철거 등 정비가 이루어졌음.
- 이번 「영월부 관아」 문화재구역 추가지정 신청부지는 영월부 관아의 남동쪽 경계에 연결한 상가건물을 포함한 8개 필지(면적:707㎡)임.

□ 역사문화환경

- 관풍헌은 조선시대 영월객사 내성관(奈城館)의 동익헌으로 1396년 건립되었고 자

규루는 1428년(세종 10) 군수 신권근(申權根)이 건립하였음.

- 1605년(선조 38)에 폭우로 인한 큰 피해로 소실된 이후 1791년(정조 15)강원도 관찰사 윤사국(尹師國)에 의해 중건됨.
- 세조 3년(1457) 노산군으로 강봉된 단종이 영월 청령포에 유배되어 지내던 중 홍수가 나자 당시 영월부 관아의 객사인 관풍헌(동익헌)으로 처소를 옮겨 침전으로 사용함.
- 자규루는 본래 매죽루였으나 단종이 자규시를 지은 곳으로 알려지면서 명칭이 바뀌었음.
- 또한 주목되는 것은 19세기 전반에 제작된 것으로 알려진 보물 제1536호 월중도(越中圖)에 제3면은 영월 객사의 관풍헌(觀風軒), 제4면은 자규루(子規樓), 제7면은 영월읍 치소(治所) 등에 영월부 관아가 표현되어 있음.
- 영월부 관아는 17세 단종이 이곳에 유배되어 노산군으로 강봉된 채 짧은생을 마감한 역사의 현장으로 조선시대의 슬픈 역사를 간직하고 있는 곳임.
- 현재 영월부 관아의 문화재구역내에는 강원도 지정 유형문화재 제26호인“자규루 및 관풍헌”과 함께 약사전, 요사채 건물 등 관아 객사 부속시설로 추정되는 건물이 위치하고 있음.

4. 연혁 유래 및 특징

- 영월부 관아의 객사는 태조 5년(1396년) 창건되었다고 전해지며, 정조 15년(1791년)에 중수되었다는 기록이 있다. 영월부 관아의 객사인 관풍헌(동익헌)은 정면 5칸이며, 객사의 서익헌은 정면 4칸, 중앙 정청은 정면 3칸, 자규루는 정면 3칸, 측면 2칸으로 구성된 누각 건물이다. 2013년과 2015년 발굴조사를 시행하여 건물지, 박석시설, 내삼문지를 비롯하여 객사 건물로부터 내삼문지에 이르는 보도시설과 월중도(보물 제1536호)에 표현된 관풍헌으로부터 자규루로 연결된 보도시설이 확인됨에 따라, 영월부 관아는 조선후기 중수된 이후 현재까지 그 터와 건축물을 유지하고 있으며 기록에 의해 단종의 역사를 품고있는 사적(史的) 가치를 인정받아 2016년 3월 8일 국가사적 제534호로 지정되었다.

5. 지정 가치 및 근거기준

- 영월부 관아의 객사는 태조 5년(1396년) 창건되었다고 전해지며, 정조 15년 (1791년)에 중수되었다는 기록이 있음.
- 영월부 관아의 객사인 관풍헌(동익헌)은 정면 5칸이며, 객사의 서익헌은 정면 4칸, 중앙 정청은 정면 3칸, 자규루는 정면 3칸, 측면 2칸으로 구성된 누각
- 최근까지 발굴조사를 통해 건물지, 박석시설, 내삼문지와 객사의 내삼문으로 연결되는 중앙 부분과 월중도(보물 1536호)에서 보이는 관풍헌과 자규루로 연결 부분에 보도시설이 확인되었고 최근까지 영월부 관아 관련 유구가 확인되고 있음.
- 영월부 관아는 조선후기 중수된 이후 현재까지 그 터와 건축물을 유지하고 있으며, 기록에 의해 단종의 역사를 품고 있는 사적(史的) 가치를 지니고 있음.


- 사적 제534호 「영월부 관아」 발굴조사를 통해 확인된 자료를 통해 문화재 보호 구역으로 추가 지정하고자 함.


6. 지정 대상 및 범위

□ 문화재가 토지인 경우(문화재보호구역)

지정면적: 8필지 /707m²

위치	지번	지목	지적면적(m ²)	지정구역(m ²)	소유자	비고
영월읍 영흥리	984-5	대	13	13		
	984-7	대	12	12		
	987-4	대	360	360		사전동의
	987-5	대	50	50		
	987-6	대	124	124		
	987-7	대	111	111		
	987-8	대	27	27		
	987-10	대	10	10		
계	8필지		707	707		






사적 제534호
영월부 관아
寧越府 官衙
강원도 영월군 영월읍 영흥리 984-1 일원
범례
 문화재
 보호구역
 보호구역 추가 지정
 연속지적
축척 1:500

본 도면은 실제현황과 차이가 있을수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.


영월부 관아 보호구역 조정 안



트렌치 조사 후 전경(드론촬영)



조사지역 유구현황



조사지역 유구 현황



트렌치 내 유구현황


□ 조사단 의견

- 금번 발굴조사를 통해 확인된 초석적심은 지표 하 120cm 아래에서 확인되었으며, 기존 발굴조사를 통해 밝혀진 7호 건물지와 해발고도상의 출토위치가 일치하므로 동일 건물지로 여겨진다. 상기 건물지는 도면의 배치 상 조사지역 동편으로 이어져 확인될 가능성이 높지만 동편의 해발고도가 유구가 확인된 지점과 거의 일치하는바 부분적으로 훼손되었을 가능성도 있다. 그러나 조사지역이 월중도상에 표현된 영월부 관아 객사의 담장 안쪽 영역에 포함되는 것으로 보이므로 건물지가 연장되는 지역을 영월부 관아 지역에 편입해 보존한다면 추후 이 지역을 역사교육 및 관광자원으로 활용함에 있어 중요한 자료가 될 것이다.

7. 문화재 보존 영향 행위기준(안)

□ 검토의견 : 도심화된 곳으로 현황을 유지하는 것이 적절함.

구분	허용기준		비 고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 개별심의		기준
2구역	○ 건축물 최고높이 11m이하	○ 건축물 최고높이 15m이하	기준
3구역	○ 건축물 최고높이 14m이하	○ 건축물 최고높이 18m이하	기준
4구역	○ 영월군 도시계획 조례 등 관련법률에 따라 처리		"
5구역	○ 국가지정문화재(사적 제196호 영월 장릉, 천연기념물 제75호영월 하송리 은행나무) 및 강원도지정문화재(유형문화재 제27호 창절사, 유형문화재 제100호 영월 향교) 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 준용		"
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사 면적이 전체 면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련시설, 동물 및 식물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함. ○ 소음·진동·악취 등을 유발하거나 대기오염물질·화학물질·먼지·빛·열 등을 방출하는 행위는 개별심의함. ○ 지하 50m 이상의 굴착행위 시 개별심의함. ○ 문화재(보호)구역 반경 200m 이내 지역에서 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름.) ○ 최고높이 32m 이상 건축물 또는 시설물은 개별심의함. ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역내 도시계획변경 시 문화재청장과 사전 협의함. 		



8. 보존 정비 및 활용 착안사항

I. 사업의 개요

가. 배경 및 중요성

- “영월부 관아”(관풍헌 및 자규루 포함)은 조선 초기의 정치적 상황과 조선 후기의 정치적 상황의 변화를 증명할 수 있는 정치사적으로 귀중한 역사적 장소이다.
- 현재 남아있는 자규루는 역사문화현에 많이 등장하는데, 1791년(정조15년)에 복원 건축되었다는 사실과 당시 정황이 정확하게 남아있다는 점에서 역사적 가치가 크다.
- 영월객사의 관풍헌 및 자규루와 관련된 역사 문헌 가운데는 당시의 건축 상황을 정확하게 표현하고 있는 장릉사보(莊陵史補), 자규루도(子規樓圖), 월중도(越中圖) 등의 그림 자료가 남아있어서 정확한 복원 및 정비가 가능하다.
- 영월객사의 복원 및 정비가 이루어진 후에는 ‘자규루’와 관련하여 문학 작품들이 남아있기 때문에 역사 교육적 활용뿐만 아니라 문학 분야와 역사 분야의 통섭을 구체화할 수 장소로서 활용 가능성이 크다.

나. 추진방향

- 주변지역의 역사·지리·문화환경 등의 조사를 통한 장기적이고 종합적 정비기본 계획 수립
- 영월부 관아의 역사문화환경을 위하여 주변 토지 매입 및 정비 추진

- 영월지역 역사문화환경 보전 전승을 통한 시민의 자긍심 고취
- 문화재 활용방안 마련으로 지역문화관광자원과 네트워크 구성

II. 문화재 현황

- 문화재명 : 영월부 관아(寧越府 官衙)
- 종별 및 번호 : 사적 제534호
- 지정일자 : 2016-03-08
- 소재지 : 강원도 영월군 중앙로 61 일원
- 소유자 : 보덕사, 영월군
- 관리단체 : 영월군
- 수량 · 면적
 - 문화재구역 토지 13필지 3,871㎡, 보호구역 5필지 1,230㎡
 - 건축물 4동(관풍헌 포함 객사건물 + 자규루 / 307.2㎡)
- 구조
 - 관풍헌 : 정면 4칸, 측면2칸, 팔작 및 맞배지붕
 - 자규루 : 정면 3칸, 측면2칸, 팔작지붕
- 용도 : 관풍헌(객사 내성관의 동익헌)
 - 자규루(객사 내성관에 부속된 누각)
- 지정면적 : 18필지 5,101㎡(문화재구역, 보호구역)

위치	지번	지목	지적면적(㎡)	지정구역(㎡)	보호구역(㎡)	소유자
영월읍 영흥리	984-1	대	2,244	2,244		
	984-3	대	300	300		
	984-4	대	34	34		
	984-6	대	55	55		
	984-16	대	371	371		
	985	대	159	159		
	985-2	대	19	19		
	986-1	대	76	76		
	986-2	대	95	95		
	986-3	대	117	117		
	986-7	대	76	76		
	987-13	대	185	185		
	944-127	대	140	140		
	988-3	대	198		198	
	988-4	대	268		268	
	988-5	대	314		314	
	988-6	대	410		410	
988-7	대	40		40		
계	18필지		5,101	3,871	1,230	

Ⅲ. 보수정비 및 발굴조사 현황

시기	영월객사 (觀風軒 · 子規樓)
1972년	관풍헌 기와변와 및 연목교체
1974년	관풍헌 기와변와, 건물보수, A동 단청
1977.11.18	관풍헌 · 자규루 보호구역 지정고시
1978년	B,C 동 기단시설C동 내부보수 및 창호신설
1978년	자규루 기와해체변와, 건물보수 단청
1983년	9월관풍헌 정각, 평삼각 이전보수주위 건물 철거자규루 앞 건물 철거
1984년	자규루 보호물 시설
1985년	관풍헌 강원은행 앞쪽 보호물 신설
1987.11.7	관풍헌 C 형 안내판 설치
1988. 9.29	자규루 방충방연제 도포 (39.78m ²)
1988.11월	건물 및 토지 매입
1989. 6.7.~8.5	관풍헌 사고석 담장 설치자규루 보수
1991. 7.3.~11.25	지붕해체보수 및 기와변와기단보수, 창호교체
1993년 1월 8일	안내판 교체
1994.3월~1994.4월	관풍헌(요사, 약사전) 창호교체
1997. 7.18.~12.31.	산자이상 해체 후 부식재 교체 및 드잡이바닥우물마루 해체 설치지붕하부 기둥동바리 이음
1998. 5.23.~7.16	관풍헌 고색 모로단청방충방연제 도포
1998.9.7.~1999.1.16	요사채 연목이상 해체드잡이 후 변와파손된 주초석 보수
1998. 5. 8 ~ 6.29	화장실 보수연목이상 해체하고 기와변와
2004. 6.25 ~ 9.14	사고석 담장설치 (79.8m)수목제거 - 측백나무 110주
2013. 3.13 ~ 11.15	학술 발굴조사(강원문화재연구소)
2015. 6.17 ~ 7.03	추가 학술 발굴조사(강원고고문화연구원)
2016.10. 6 ~ 10.11	영월 중앙로 전선지중화사업 입회조사
2016.10.10 ~ 10.11	영월부 관아 담장 주변 시굴조사
2018.03.09.~2018.11.05.	영월부 관아 내 서익헌 및 외삼문 해체보수
2019.04.01~04.12.	영월부 관아 관풍헌 유적 시굴조사
2019.06.03~2019.06.07.	영월부 관아 주변 유적 시굴조사
2019.07.02~2019.07.19.	영월부 관아 관풍헌 유적 발굴조사
2019.01.07.~2019.11.04.	영월부 관아 내 관풍헌 해체 보수(진행중)

Ⅳ. 영월군 도시계획 및 토지이용

가. 도시계획현황

나. 토지이용현황

- “영월부 관아” 앞 남쪽은 중로 2류(보조간선도로 : 폭 15 ~ 20 M)에 접함.
- 전면도로 건너편에 중앙시장이 위치함.
- 도로 양옆에 형성된 상권은 격자형 도로체계를 따라 분포 하송리 북쪽까지 확장되고 있음.
- 동쪽과 서쪽은 소로 1류(폭 10 ~ 12 m)에 접함.

- 북쪽 인접 필지는 모두 대지임, 북쪽 대지는 소로 2류(폭 8 ~ 10 m)에 접함.



영월부 관아 문화재보호구역 및 현황



영월부 관아 서쪽 소로 1류

V. 문화재 보호구역 확대에 따른 토지매입 계획

가. 문화재 보호구역 확대에 따른 토지매입 계획(안)

- 영월부 관아는 현재 관풍헌을 비롯하여 자규루가 남아 있으며, 단종과 관련한 인물유적으로 매우 중요한 문화재임.
- 2016년 사적 지정 당시 자규루 주변 토지는 매입하여 정비한 상태지만 영월부 관아의 북쪽과 외삼문 좌측의 상가 건물, 자규루 북측의 상가건물은 그대로 유지되고 있는 바,
- 최근 영월부 관아 주변으로 시가지의 개발이 꾸준히 증가하고 있는 점을 고려하여 영월부 관아의 역사문화환경을 보호하기 위한 조치가 필요함.
- 이를 위하여 영월부 관아와 연접해 있는 주택 및 상가건물에 대한 매입과 함께 정비가 필요함.

※ ‘영월부 관아’ 문화재 보호구역 확대지정(안)

- 당초 : 문화재구역 13필지(면적:3,871m²) 보호구역 5필지(면적:1,230m²)

- 추가 : 문화재 보호구역 8필지(면적:707m²)

- 현재까지 “영월부 관아” 주변 토지매입 실적 : 5필지(1,230m²)
- 향후 “영월부 관아” 북쪽 배면에 위치한 구역을 연차적으로 매입 추진

나. 향후 추진 계획

- 현재 「영월부 관아」의 객사 공간을 중심으로 문화재구역 추가 지정 추진
- 매입부지는 발굴조사 완료 후 그 결과를 바탕으로 복원 및 정비계획안최종 확정 한 뒤 정비시행

VI. 문화재 활용방향

가. 활용계획

- 영월부 관아는 기존에 단종이 승하한 곳으로 슬픔과 애잔함 등의 이미지가 남아 있는 장소로만 기억되고 있음.
- 이에 따라서 영월부 관아 본연의 역할과 기능 등에 대한 역사적 사실을 다시금

확인하는 한편, 문화재 활용사업 등을 통하여 새로운 문화예술공간으로 탈바꿈하는 계기를 마련하고자 함.

- 그 일환으로 2016년에는 살아숨쉬는 향교·서원 만들기 사업에 선정되어 체험 교육프로그램 장소로도 활용됨.
- 또한 2017~2018년에는 문화재청 활용사업인 생생문화재사업에 선정된 “관풍헌, 사색에 잠기다”라는 공연체험 프로그램을 진행하여 지역주민은 물론 본 행사를 위해 외부 방문객의 높은 관심과 호응도 유도함.
- 향후 영월군 소재 단종 관련 유적지와 연계하여 교육 체험프로그램과 문화행사 및 공연 등을 통해 문화관광자원으로 육성하고자 함.



2016년 문화재 활용사업 당시 모습(상 좌우), 2017년 영월부 관아 활용사업 홍보 포스터

9. 종합의견

- 영월부 관아는 2016년 단종 관련 관풍헌과 자규루가 잘 보존되어 있는 관아로서 사적으로 지정되었다. 2019년도 발굴조사에 의해 자규루의 북측, 관풍헌의 동측 담장 부근을 시굴조사 한 결과, 현 객사 건축물과 동일 토층에서 건물지의 적심이 발굴되어 관아 관련 건물지일 것으로 추정하고 있다. 또한 종합정비기본계획에서 현 추가지정구역을 관아 영역으로 정비하여 관리하는 계획이 수립되어 있어 지정구역의 추가지정은 적절한 것으로 사료된다.

3. 서울 한양도성 보호구역 내외 남산케이블카 시설 개선

가. 제안사항

서울특별시 중구 소재 사적 제10호 「서울 한양도성」 보호구역 내외에 위치한 남산케이블카 시설을 개선하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 한양도성 보호구역 내외 남산케이블카 시설을 개선하고자 신청한 사항임
- '19년 8차 위원회('19.08.14.) 부결 : 문화재 경관 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 한양도성(사적 제10호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 서울시 중구, 종로구, 성북구 일대
- (3) 신청내용<보호구역 내외 남산케이블카 시설 개선>
 - 위치 : 서울시 중구 예장동 산5-6 등(문화재보호구역 내외)
 - 사업내용

구분		현행	1차('19.8.14.)/부결	2차('19.11.13)	비고
캐빈 제원		48인승 1캐빈 2대	36인승 2캐빈 2대	24인승 2캐빈 2대	
수송 능력		약 640명/h	약 1,060명/h	약 570명/h	
지주 교체	1번 지주	높이	21.6m	27.46m	감 3.93m
		상단부 길이	5.0m	7.35m	감 1.28m
	2번 지주	높이	16.18m	20.48m	감 0.37m
		상단부 길이	5.0m	8.63m	좌동
지주 신설		-	H14.43m×Ø1.6m	좌동	수목 차폐
상부승차동 평면 변경, 연면적 감소		1,034.21㎡	953.42㎡	좌동	

라. 참고사항

(1) 서울시 한양도성도감 의견('19.10.24./한양도성자문위원회 자문)

- 기존 시설 규모를 초과하여 문화재 보호구역 및 역사문화환경보존지역의 지형을 훼손하고 한양도성의 가치와 경관을 저해할 수 있는 바, 기존 시설물(지주 등)을 이용하는 방안이 우선 검토되어야 함(기존 지주와 기초에 맞게 캐빈 규모 축소조정 검토 등)
- 현재 남산 케이블카 설비 시설(지주, 기초)을 활용하는 방안에 대한 적극적인 검토 없이 케이블 설비를 전면 교체해야 하는 불가피성 또는 근거 제시가 부족함

(2) 현지조사의견('19.08.02./문화재위원 ○○○, ○○○)

- 현재 운영중인 케이블카의 노후화에 따라 개선이 필요할 것으로 생각되나, 제시된 계획안의 신설된 지주가 기존의 지주에 비해 기둥의 굵기 및 높이 등이 커져 남산 및 한양도성의 경관에 미치는 영향이 클 것으로 판단됨

(3) 서울시 한양도성도감 의견('19.07.26./한양도성자문위원회 자문)

- 케이블카 지주 교체, 기초구조물 신설, 케이블카 캐빈 추가 등 기존시설의 규모를 초과하는 공사범위로서, 한양도성 문화재 보호구역 및 역사문화환경보존지역의 지형을 훼손하고, 한양도성의 가치와 경관을 저해할 수 있으므로 상정된 계획안은 타당하지 않으며, 기존 케이블카 용량크기, 수송인원 범위 내에서 노후된 설비의 안전 확보를 위한 설비 교체에 한하여 시행하는 것이 바람직함

마. 의결사항

- 원안가결

4. 청주 상당산성 내 다랭이논 생태환경 정비(허가사항 변경허가)

가. 제안사항

충청북도 청주시 소재 사적 제212호 「청주 상당산성」 내 다랭이논의 생태환경을 정비하고자 국가지정문화재 현상변경 허가사항 변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 청주 상당산성 내 다랭이논의 생태환경을 정비하고자 신청한 사항임
 - '18년 8차 위원회('18.08.08.) 조건부가결 : 관계전문가 자문을 거쳐 시행할 것
 - '19년 8차 위원회('19.08.14.) 보류 : 자료보완 후 재검토(설계도면, 발굴조사 자료 등)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 청주 상당산성(사적 제212호 / 1970.10.01. 지정)
 - 소재지 : 충북 청주시 상당구 선내로 124번길 14
- (3) 신청내용<다랭이논 생태환경 정비(허가사항 변경허가)>
 - 위치 : 충북 청주시 상당구 산성동 146(문화재구역)
 - 기 허가내용
 - 사업면적 : 46,475m²
 - 수목 및 초화류 식재, 탐방로 면다짐(2,246m²), 구거 정비(590m²), 수로 정비 등
 - 변경내용 : 연못 조성 2개소, 블라드조명(55개소, H0.7m) 및 CCTV(6개소) 설치. 기존 관정 연결 급수관로 매설(228m, D50), 전봇대 철거 및 전력간선라인(458m) 매설 등
 - 변경사유 : 관계전문가 자문에 따라 시굴조사(입회조사) 결과 연못 추정지가 발견됨에 따라 연못 등을 조성하고자 함

라. 참고사항

(1) 지자체 의견

가) 관계전문가 검토의견('19.09.25./문화재위원 ○○○)

- 연못과 관정 개설 제시안은 계획대로 시행하여도 문제가 없다고 판단됨
- 안전관리 차원에서 CCTV 및 야간조명 설치는 필요하다고 인정되나 가로등 설치하는 경관 훼손의 우려가 있으므로 1m 이내의 조명으로 설계하는 것이 적절하며, CCTV는 주시거리와 각도 등을 고려하여 적정수를 설치하되 연못 주변은 안전감시가 적절하게 이루어질 수 있도록 설계
- 수목 식재는 현행안대로 시행하여도 무방하다고 판단됨

나) 관계전문가 검토의견('19.09.20./문화재위원 ○○○)

- 다랭이는 정비를 통한 상당산성 환경 유지보수 설계안을 검토한 결과 연못 및 관정에 관한 내용은 계획안대로 시행하되 조명의 경우 1m 이내 높이로 설치하고 조명등 수량은 조도에 따라 설치간격 조정 필요있음
- 식재의 경우 설계도서대로 시행하여도 문제없다고 사료되며 추후 탐방객을 위한 시설(정자 등) 설치필요성이 있음

다) 관계전문가 검토의견('19.09.19./문화재위원 ○○○)

- 안전관리 차원에서 CCTV 및 야간조명은 필요한 것으로 제시된 계획안을 검토한 결과, 3.5m 높이의 가로등 설치하는 지양하고 1m 이내로 하되 수풀 높이보다 낮게 계획하는 것이 좋겠음. 수량은 최소 조도에 따라 하되 대략 간격을 20m~30m로 설치를 검토할 필요 있음
- CCTV는 필요한 곳에 설치(현재 제시된 계획안)하되 연못 주변 등 안전을 고려하여 CCTV 기둥에 조명등 설치를 검토할 필요가 있음
- 연못 및 관정은 제시된 계획안에 따라 시행하여도 문제 없겠음

라) 관계전문가 검토의견('19.07.05./문화재위원 ○○○)

- 기왕에 설계된 사업계획은 부지에 대한 유적조사를 시행하지 않은 상태에서 설계된 것으로 사업시행과정에서 이루어진 시·발굴조사 결과를 반영하여 설계를 변경하는 것이 당연하다고 판단됨
- 따라서 확인된 승창지 부분은 유구 훼손이 없도록 하여야 하며, 새로 확인된 연못터는 확인된 유구에 따라 원형을 복구하는 방향으로 설계를 변경하는 것이 바람직하다고 판단됨
- 다만, 사업부지 서쪽의 현 저수지에 인접한 곳에서 확인된 연못터는 저수지와 상호 중첩되어 전체적인 원형을 살리기 어려우므로, 가능한 범위 내에서 연못을 복구하는 것으로 설계를 변경하는 것이 바람직하다고 판단됨. 연못터 발굴에서 알 수 있는 바와 같이 논둑은 후대에 조성된

것이 확실하므로 연못 복구 과정에서 기존의 논둑은 적절히 어울릴 수 있도록 정리하는 것이 바람직함

- 연못의 복구와 야간 개방에 따른 안전조치로 연못 주변에 조명을 설치하는 것은 불가피하다고 판단되나 전선이 일체보이지 않도록 하여야 하며, 과도한 조명시설을 경관보존에 영향을 줄 수 있으므로 전문가 자문을 받아 적절한 수량과 적소에 설치될 수 있도록 하여야 함

마. 의결사항

- 원안가결

5. 김해 구지봉 내 수목정비 및 탐방로 개설

가. 제안사항

경상남도 김해시 소재 사적 제429호 「김해 구지봉」 내에 수목정비 및 탐방로를 개설하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 김해 구지봉 일원의 조류 이소를 위해 수목 정비 및 탐방로를 개설하고자 신청한 내용임
- '19년 8차 위원회('19.08.04.) 보류 : 사업타당성 보완(조류전문가 자문 등) 및 상세계획 확인 후 재검토

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 김해 구지봉(사적 제429호 / 2001.03.07. 지정)
 - 소재지 : 경남 김해시 구산동 산81-2번지
- (3) 신청내용<수목정비 및 탐방로 개설>
 - 위치 : 경남 김해시 구산동 산81-2번지(문화재구역)
 - 사업내용

구분	사업내용(2019.8.4.)	사업내용(금회)
수목정비공사	아까시, 산벚, 생강, 가래나무 등 수목 제거(약 10,000㎡)	소나무 : 존치, 아까시 : 100% 제거 생강, 산벚, 가래 : 10% 제거
탐방로 설치공사	목계단 설치(L=320m, B=2~3m)	탐방로 개설(L=320m, B=1.2m)

(4) 신청인 의견

- 당초 수로왕비릉 주변에 서식하고 있던 조류떼들이 구지봉 내 인적이 드문 숲속으로 서식지를 이동함에 따라 주변 아파트 주민들과 사적지를 지나가는 사람들이 악취와 소음으로 피해를 겪고 있는 실정임
- 조류의 배설물 등으로 인한 수목의 피해 또한 커지고 있는 상황이며 향후 철새인 이 조류들의 서식지를 이동시키기 위한 대책으로 수목을 정비하고

탐방로를 개설하고자 함

- 당초(안)이 문화재위원회 심의에서 보류됨에 따라 전문가 자문 등을 통해 자료를 보완하고 수정하였음

라. 참고사항

(1) 관계전문가 검토의견(창녕군 우포따오기 사업소 ○○○)

- 김해 구지봉(사적 제429호)의 보존을 위해 실시하는 탐방로 조성사업 대상지에 백로류가 집단번식하고 있어, 원활한 사업 시행을 위해 다음의 각 사항에 유의하여 진행하시기 바랍니다.
 - 사업 시기 : 백로류의 번식기인 4~7월까지는 벌목, 터파기 등 일체의 공사를 중지하며, 7월 이후에도 집단 번식지 내에 이소하지 않은 조류가 남아있을 경우, 사업시행을 중단하고 유조가 완전히 이소한 후 사업을 진행하시기 바랍니다.
 - 탐방로 개설 : 탐방로 계획도면 상의 도로 폭을 1.2m로 하여, 탐방로 개설에 따른 자연환경 교란 및 간섭효과를 최소화하기 바랍니다.
 - 기타사항
 - 탐방로의 주출입구와 백로류 집단번식지와 인접한 탐방로 주변에는 현재 서식하고 있는 백로류(왜가리, 중대백로, 중백로, 쇠백로, 황로)의 형태적, 생태적 정보를 알리는 안내판을 설치하고 동물과 사람이 공존하기 위한 자성의 노력이 필요함을 전달하여 주시기 바랍니다.
 - 탐방객이 정해진 탐방로를 벗어나지 않도록 안내판을 설치해 숲 안으로 접근하지 않도록 바랍니다.

마. 의결사항

- 원안가결

6. 강릉 초당동 유적 내외 실내야구장 증축

가. 제안사항

강원도 강릉시 소재 사적 제490호 「강릉 초당동 유적」 내외 실내야구장을 증축하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강릉 초당동 유적 내 외에 강릉고등학교 실내야구장을 증축하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 강릉 초당동 유적(사적 제490호 / 2007.12.03. 지정)
 - 소재지 : 강원도 강릉시 초당동 84-2 등
- (3) 신청내용<실내야구장 증축>
 - 위치 : 강원도 강릉시 초당동 57-2 외 1필지{문화재구역, 1구역(보존구역)}
 - 사업내용
 - 건축면적(연면적) : 1,868.64m²
 - 구조 : 철근콘크리트조
 - 높이 : 19.15m(지상 1층)

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('19.10.21./문화재위원 ○○○)
 - 사업신청구역은 사적 지정구역 북쪽 끝지점의 서쪽에 해당하며, 본래 강릉고등학교 기숙사와 급식소가 설치되어 있던 곳이고, 현재도 바로 인접하여 학교시설물이 들어서 있으므로, 주변의 다른 건축물 높이를 초과하지 않는 범위내에서 부지사용이 가능(시굴조사 필수)하다고 판단되나 현 사업신청부지 면적내에는 사적지정구역도 일부 포함되어 있으므로 문화재 보존에 영향이 있다고 판단된다.

마. 의결사항

○ 조건부가결

- 시발굴조사 필요

7. 경주 문무대왕릉 내 문무대왕 유조비 및 안내판 제작 설치

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제158호 「경주 문무대왕릉」 내 문무대왕 유조비 및 안내판 제작 설치를 하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 문무대왕릉 내 문무대왕 유조비 및 안내판 제작 설치를 하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 문무대왕릉(사적 제158호 / 1967.07.24. 지정)
 - 소재지 : 경북 경주시 양북면 봉길리 26
- (3) 신청내용<문무대왕 유조비 및 안내판 제작 설치>
 - 위치 : 경북 경주시 양북면 봉길리 840번지(1안) 또는 26-6번지(2안)
(문화재구역)
 - 사업내용
 - 문무대왕 유조비(6.76m×1.4m×2m) 및 안내판 제작 설치
- (4) 신청인 의견
 - 필요성
 - 문무대왕릉 주변 정비 변경계획 수립 중에 있음(상가, 굿당, 해양침식, 주변연계)
 - 문무대왕의 삼국통일 및 호국의지가 담긴 중요유산(접근성과 인지도가 낮음)
 - 사업목적
 - 역사적 장소성 재창조 : 경주 문무대왕릉 해변 유조비 건립으로 역사문화 영역 확대
 - 유적정비 선도사업 추진 : 정비사업 선도사업 추진을 통한 정비의 발판 마련

- 미래 가치 창출 : 삼국통일, 역사적 자긍심을 고취, 주변을 연계한 통일
관광 명소화

※ 현재 계획수립 시행 중인 2019년 「경주 문무대왕릉 주변정비 기본계획
(변경)에 반영하여 경주시가 선도 사업으로 건립예정

라. 의결사항

○ 신청철회

8. 경주 남산 일원 내 힐링마을 비닐하우스 설치

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제311호 「경주 남산 일원」 내 힐링마을 비닐하우스 설치를 하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 남산 일원 내 힐링마을 비닐하우스 설치를 하고자 신청한 사항임.
 - '19년 10차 위원회('19.10.02.) 부결 : 문화재 경관 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 남산 일원(사적 제311호 / 1985.02.23. 지정)
 - 소재지 : 경북 경주시 남산 일원
- (3) 신청내용<힐링마을 비닐하우스 설치>
 - 위치 : 경북 경주시 배동 460-2(문화재구역)
 - 사업내용

구분	건축구조	규모	연면적(m ²)	건물높이(m)
당초 (10차 소위원회)	파이프, 비닐하우스	지상1층, 1동	304	5.0
변경	파이프, 비닐하우스	지상1층, 1동	152	3.85

(4) 신청인 의견

- 사업목적 : 본 사업은 경상북도에서 돌봄농장 육성사업으로 지정되어 예산이 확정된 사업으로 포석정, 남산국립공원 등 경주를 방문하는 현대인을 위한 치유 농장 조성(경주힐링마을 돌봄농장 육성사업)
- 필요성 : 지역주민들의 고용 창출과 더불어 관광객들의 힐링 공간 제공

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('19.09.25./문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○)

- 경주 남산 서측자락 문화재 지정구역 내이면서 포석정과는 약 100m 떨어져 있음. 신청대상지는 문화재구역 내이고 식물 재배사 설치를 허가할 경우, 유사시설물의 확장성이 우려됨.

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재 경관 저해 우려

9. 관문성 내외 위험도로 개량사업

가. 제안사항

울산광역시 울주군 소재 사적 제48호 「관문성」 내외에 위험도로 개량 사업을 하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 관문성 내외에 국도 14호선 울주 두산지구 위험도로 개량사업을 하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 관문성(사적 제48호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 경북 경주시 외동읍 산업로 1739-6, 울산 북구 달천동, 중산동, 천곡동 및 범서면(모화리)
- (3) 신청내용<국도14호선 울주 두산지구 위험도로개량사업>
 - 위치 : 울산시 울주군 범서읍 두산리 374번지(문화재구역, 1구역, 2구역)
(도로신설구간은 매장문화재 유존지역 아님)
 - 사업내용 : 도로신설(L=254m), 기존도로(ASP 덧씌우기 포장)
 - 토 공 : 절토 360.0m³, 성토 2,700.0m³
 - 포장공 : ASP 포장(T=20cm) : A=3,450.0m², L형측구 : L=392.0m
 - 부대공 : 1식

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 관계전문가 자문을 거쳐 시행할 것

10. 고령 주산성 내외 대가야 걷는 길 관광자원화 사업

가. 제안사항

경상북도 고령군 소재 사적 제61호 「고령 주산성」 내외 대가야 걷는 길 관광자원화 사업을 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 고령 주산성 내외에 대가야 걷는 길 관광자원화 사업을 하고자 신청한 사항임
- 대가야읍에 산재한 다양한 걷는 길의 연계를 통해 대가야읍을 순환할 수 있는 대가야 도보여행 네트워크 구축
- '19년 10차 위원회('19.10.02.) 보류 : 현지조사 후 재검토

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 고령 주산성(사적 제61호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 경북 고령군 대가야읍 지산리 산54-1번지 등 일원
- (3) 신청내용<대가야 걷는 길 관광자원화 사업>
 - 위치 : 경북 고령군 대가야읍 지산리 23-1번지 일원(문화재구역 내외)
 - 사업내용 : 대가야읍 일원 둘레길 본선 25.9km + 지선 11.8km 조성
 - 1코스(기존노선) : 본선 4.7km + 지선 0.3km, B=1.2m
 - 2코스(기존노선) : 본선 4.9km + 지선 0.8km, B=1.2m
 - 3코스(기존노선+신설노선) : 본선 5.7km + 지선 4.6km, B=0.9~1.2m
 - 4코스(기존노선) : 본선 2.8km + 지선 0.8km, B=1.2m
 - * 5코스, 변외코스는 문화재구역 및 역사문화보존구역이 아님.

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('19.10.17./문화재위원 ○○○)
 - 전번 위원회에서 문제가 되었던 남동쪽 고아동고아벽화고분 서쪽의 탐방

구간은 기존의 산책로를 정비하는 것임이 확인되어 문제가 될 것이 없을 것으로 생각한다.

- 신설 계획되는 북쪽 주산성 인근의 탐방로 개설은 주산성 외벽의 남쪽과 지산동고분군의 북서부에 어느 정도의 영향이 있을 것으로 생각된다.
- 주산성 중심 주산의 최정상부 동쪽과 서쪽에 신설되는 구간은 기존 주산 정상으로 통하고 있는 등산로가 이용되고 있어, 신설의 필요성을 판단하는데 아울러 숙고해야 할 것으로 생각된다.
- 계획노선도 상에는 정확하게 표시되어 있지 않았지만, 주산성 서남쪽 신설 구간이 지산동고분군의 북서부를 경유하는 것으로 추정되고 있다. 신청서의 정확한 표기가 요구되며, 새로 제출될 신청서를 통해 다시 검토해 보아야 할 것으로 생각된다. 이에 주산성 동서쪽 탐방로의 신설에 대해서는 위원회의 신중한 검토가 필요할 것으로 생각된다.

(2) 지자체 의견('19.11.08.)

- ‘대가야 걷는길 관광활성화 사업’은 고령 주산성(사적 제61호), 고령 지산동고분군(사적 제79호), 고령 고아리 벽화 고분(사적 제165호) 지정구역 및 역사문화환경 보존지역에 둘레길을 조성하고, 모듬내길·고분가얏길·이운순레길 등 대가야읍 내 산재한 걷는 길을 서로 연계하고 순환시켜 대가야도보여행 네트워크를 구축하려는 것입니다.

본 사업을 통해 탐방로의 급경사 구간을 대체할 새로운 길을 신설하고 서로 동떨어진 걷는 길을 연결시켜 주산성과 지산동 고분군을 찾는 관람객들에게 더 나은 편의를 제공하고 나아가 더 많은 관람객이 자랑스러운 문화유산을 향유할 수 있게 될 것으로 판단됩니다.

다만, 지산동 고분군과 연조리 고분군 내 걷는 길이 신설되는 사업구간의 봉토분과 지하유구의 보존조치 등 문화재에 미치는 영향을 충분히 검토, 문화재 보존에 만전을 기하여야 하며, 그리고 이와 관련하여 향후 설치되는 시설물의 관리 주체를 명확히하여 지속적·체계적인 관리가 이루어질 수 있도록 할 필요가 있다고 사료됩니다.

마. 의결사항

○ 보류

- 신설노선에 대한 상세도면 등 고분군과의 관계도 등 자료보완 후 재검토

11. 공주 송산리 고분군 등 내 야간 경관조명 설치

가. 제안사항

충청남도 공주시 소재 사적 제13호 「공주 송산리 고분군」, 사적 제474호 「공주 정지산 유적」 내 야간경관조명 설치를 위하여 국가지정문화재 현상 변경 허가를 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 공주 송산리 고분군과 공주 정지산 유적 내 야간경관조명을 설치하기 위하여 신청한 사안임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 공주 송산리 고분군(사적 제13호 / 1963.01.21. 지정),
공주 정지산 유적(사적 제474호 / 2006.11.06. 지정)
 - 소재지 : 충남 공주시 웅진동 산5-19번지 일원, 금성동 산113-2번지 일원
- (3) 신청내용<야간경관조명 설치>
 - 위치 : 충남 공주시 웅진동 산5-19번지, 금성동 산113-2번지(문화재구역)
 - 사업내용
 - (송산리 고분군) 송산리 고분군 모형전시관 및 보행로에 설치
 - LED조명설치: 보행로(15w)×166, 전시관(72W)×20, 전시관입구(15W)×38, 수목(20W)×38, 수목(36W)×3, 세계유산 표지석(20W)×2
 - (정지산 유적) 정지산 유적 및 보행로에 설치
 - LED조명설치: 보행로(20W)×65, 유적지 사면(50W)×15, 쉼터(3000K)×12, 전망데크 난간(14.4W)×14, 계단(6W)×6

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('19.10.31./문화재위원 ○○○, ○○○)
 - 전체적으로 야간경관조명 설치 목적과 필요성이 제시될 필요가 있음
 - 제시된 계획안에서

① 송산리 고분군의 경우

- 보행 및 안전 등을 고려하여 최소화의 조망은 필요할 것으로 생각됨
- 고분군의 직접 조명은 역사경관에 미치는 영향이 클 것으로 판단됨

② 정지산 유적의 경우

- 종합정비계획이 필요하고 우선적으로 유적을 인지할 수 있는 것에 초점을 맞춰 경관조명을 계획하는 것이 필요함
- 조명 목적에 부합되는 조명계획 검토가 필요함

(2) 관리단체 의견

- 송산리 고분군은 2015년 유네스코 세계유산으로 지정되면서 관람객이 크게 늘면서 야간 탐방을 원하는 관람객 수요가 증가하고 있으나 야간조명이 설치되어 있지 않아 야간개장을 검토조차 못하고 있음
- 정지산 유적은 역사적으로 중요성에도 불구하고 정지산 터널 위에 위치하여 일반인의 인지도가 낮은 실정임. 이에 야간경관 조명을 설치하여 유적 인지도 및 관람 환경을 제고하고자 함

마. 의결사항

- 부결
 - 조명 설치 계획 적정성 부족

12. 해남 전라우수영 보호구역 내외 인문학하우스 건립

가. 제안사항

전라남도 해남군 소재 사적 제535호 「해남 전라우수영」 보호구역 내에 인문학하우스 조성 사업을 추진코자 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 해남 전라우수영 문화재보호구역에 인문학하우스 건립 사업을 추진코자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 해남 전라우수영(사적 제535호 / 2016.9.30. 지정)
 - 소재지 : 전남 해남군 문내면 서상리 415 외
- (3) 신청내용<보호구역 내 인문학하우스 건립>
 - 위치 : 전남 해남군 문내면 선두리 430 외{문화재보호구역, 2구역(평지붕 5m, 경사지붕 7.5m)}
 - 사업내용

구분	건축면적	최고높이	규모	비고
주1(도서관)	67.5㎡	6.4m	1동, 지상1층	2구역, 전시 및 도서관
주2(무소유)	32.4㎡	4.8m	1동, 지상1층	2구역, 독서 및 명상 공간
부1(화장실)	16.8㎡	4.6m	1동, 지상1층	2구역

※ 보호구역 내 : 기존 건물 철거, 법정스님 시비 및 표지석 등 설치, 담장 설치

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('19.07.02./문화재위원 ○○○, ○○○)
 - 법정스님 생가터에 인문학하우스 건립을 하고자 하는 건으로 심의를 하기 위해 자료 보완이 필요함.

- 인문학하우스1의 경우 전시시설의 내용 및 규모 산출 근거를 제시할 필요가 있음.
- 인문학하우스2의 경우 기존 건물을 리모델링한 구체적인 내용의 자료가 필요함(기존 건물과 평면 및 높이의 변화 표시)
- 배치에서 생가터의 근거자료를 보완할 필요가 있으며, 대지 단면의 종단면도 및 횡단면도를 작성할 필요가 있음.
- 우수영성 성벽과 인문학하우스와의 관계를 도면에서 제시할 필요가 있음.

마. 의결사항

- 부결
 - 사업목적과 문화재 경관에 부합하도록 설계 수정 필요

13. 나주읍성 내외 하천 정비

가. 제안사항

전라남도 나주시 소재 사적 제337호 「나주읍성」 내외 나주천 정비 사업을 시행하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 나주읍성 문화재구역에 저촉하여 하천 정비를 하고자 신청한 사항임.
- '18년도 12차 위원회('18.12.12.) 보류 : 현지조사 후 재검토

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 나주읍성(사적 제337호 / 1990.10.31. 지정)
 - 소재지 : 전남 나주시 남내동 2-20번지 외
- (3) 신청내용<하천 정비>
 - 위치 : 전남 나주시 교동 74-3 외(문화재구역 내외)
 - 사업내용
 - 하천 정비 1.9km
 - 하천 준설(2m내외) 및 호안 석축 재설치
 - 교량 해체 후 재설치(11개소)
 - 보 및 낙차공 설치(25개소)

라. 참고사항

- (1) 자문의견('19.08.29./문화재위원 ○○○)
 - 본 사업은 나주천 생태하천 복원사업이지만 기 수립된 하천정비 기본계획에서 제시된 홍수위를 고려한 단면이 확보되어야 한다는 것이 관련부서의 판단이며, 나주천의 하상 굴착을 통하여 홍수 단면을 확보하는 방향으로 설계가 진행되었음.
 - 나주천 하천정비 기본계획에서 설정된 홍수위를 기준으로 단면을 확보할

경우 하천 주변 여건상 동·서수구문의 원형 이미지를 회복하는 것은 어려울 것으로 판단됨.

- 이 경우 현재의 나주읍성 문화재에 미치는 직접적인 영향은 거의 없으나 추후 동·서수구문과 관련된 사업을 추진할 경우 나주읍성의 역사적 이미지를 고려한 현대식 교량 디자인을 채용하여 추진하는 방향으로 전개되어야 함.
- 또한 홍수 단면을 기준으로 사업을 추진할 경우 둔치나 법면 등에 대한 세심한 배려를 통하여 나주읍성과 조화되는 이미지를 확보할 필요가 있음.

(2) 현지조사의견('19.01.28./前 문화재위원 ○○○, 문화재위원 ○○○)

- 나주천은 나주읍성의 역사성을 보존하고 보호하는데 핵심적인 가치를 지니고 있음.
- 특히 서수구, 동수구 일대와 남파고택 일대는 국가지정문화재와 연접해 있어 문화재에 미치는 영향이 매우 큼.
- 현재의 나주천 생태하천 계획은 나주천 굴착, 옹벽 정비, 교량 재가설 등의 내용을 포함하고 있음.
- 계획대로 나주천을 1.2~2m 가량 굴착하고 기성재를 이용하여 옹벽을 정비할 시 문화재와 나주천의 관계를 훼손하고 경관에 부정적 영향을 미칠 것으로 판단됨.
- 전체적인 사업 계획을 조정하여 시가지 통과구간에 대해서 나주읍성의 역사성과 조화를 이루는 방향으로 현재의 나주천 경관을 개선하는 방향으로 재조정하는 것이 필요함.

마. 의결사항

- 부결
 - 사업타당성 미흡

14. 나주목 관아와 향교 내 건물 철거 및 정비

가. 제안사항

전라남도 나주시 소재 사적 제483호 「나주목 관아와 향교」 내 건물 철거 및 주변 정비를 위해 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 나주목 관아와 향교 내 건물 철거 및 주변 정비를 하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 :
- (2) 대상문화재명 : 나주목 관아와 향교(사적 제483호 / 2007.07.31. 지정)
 - 소재지 : 전남 나주시 금계동 일원
- (3) 신청내용<건물 철거 및 정비>
 - 위치 : 전남 나주시 금계동 33-1 외(문화재구역)
 - 사업내용
 - 시장 관사(1동) 철거
 - 전통 담장(93.53m) 및 협문(1개소) 설치
 - 흙다님길 조성(148m²) 및 진입도로 아스콘 포장(240m²)

라. 참고사항

- (1) 자문의견('19.09./문화재위원 ○○○)
 - (한옥 마당) 전통건축의 마당은 비어있는 공간으로써의 의미가 크기 때문에 마당에 정자나 조경보다는 숙박체험인들을 위한 잔디와 여성들을 위해 판석을 사용하여 마당 본연의 공간감을 확보하고 기존 시장 및 부시장 관사의 터였다는 장소성 파악을 위한 수목 2~3그루 정도는 남겨 둘 필요가 있다고 생각됨.
 - (한옥 담장) 한옥 주택의 개방감을 위해 담장 설치는 높이 1~1.2m 정도의 전통담장을 계획하여 숙박체험인들의 프라이버시 확보와 전통한옥 공간에서

느낄 수 있는 위요감을 조성해주는 것이 좋겠음.

- (협문 위치) 도면상 협문이 대지 중앙에 위치하는 것은 전통건축의 전형적인 모습이 아니기 때문에 동남쪽 기존 수목 주변으로 옮겨 숙박체험인들이 출입하면서 출입구에서 한옥 마당으로 들어가는 느낌을 구성하는 것이 필요함.

(2) 자문의견('19.09./○○대학교 ○○○)

- 구 관사 앞마당에 과거 식재한 철쭉류, 홍가시, 쥐똥나무, 중국단풍, 모과나무, 석류나무 등이 자라고 있는데, 장시간 관리가 되지 않아 수목 본연의 가치를 잃은 상태로 보임.
- 전통공간(마당)의 의미를 고려하여 식재를 최소화하는 것을 주문함
- 기존의 수목은 대부분 제거하고, 일부 성상이 완료되어 경관수로 사용이 가능한 교목(중국단풍, 모과, 베롱)만 존치하는 것을 검토하기 바람.
- 주변의 전통건축물이 숙박시설인 점을 감안하여 마당은 잔디와 디딤돌 등 고즈넉한 구상을 제안함.

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 전문가 자문을 거쳐 시행할 것

15. 부여 궁남지 내 푸드트럭 설치 운영

가. 제안사항

충청남도 부여군 소재 사적 제135호 「부여 궁남지」 내 푸드트럭 운영을 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가를 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 부여 궁남지 내 푸드트럭을 설치하기 위하여 현상변경 등 허가를 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 부여 궁남지(사적 제135호 / 1964.06.10. 지정)
 - 소재지 : 충남 부여군 부여읍 궁남로 117
- (3) 신청내용<푸드트럭 운영>
 - 위치 : 충남 부여군 부여읍 궁남로 117(문화재구역)
 - 사업내용
 - 규모 : 1톤 트럭, 영업장 면적 50㎡(메뉴: 음료, 연잎김밥, 족발 등)
 - 목적 : 궁남지를 찾는 관광객의 편의를 위한 음료 및 간식류 판매
- (4) 신청인 의견
 - 약12만평 규모의 광활한 서동공원 궁남지를 찾는 관광객의 편의를 위한 음료수, 간식류의 판매장이 없어 많은 불편을 초래하고 있는 실정임
 - 이를 조금이나마 해소하기 위하여 방문객수가 가장 많은 포룡정 인근에 푸드트럭을 설치하여 식혜, 아이스크림, 주스 등 음료와 연잎김밥, 족발 등 간식류를 판매하고자 함
 - 화재예방을 위하여 액화천연가스(LPG)의 사용을 금지하며 조리 중 발생할 수 있는 오수를 자체오수처리탱크를 구비하여 처리함으로써 환경보호에 만전을 기하고자 함

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('19.10.25./문화재위원 ○○○)

- 궁남지 내 경관에 크게 악영향을 미칠 우려가 있으며 유사행위가 계속 이어질 가능성이 있음

(2) 관리단체 의견

- 본 신청 건은 사적 제135호 부여 궁남지 내 푸드트럭 설치 운영을 위하여 국가지정문화재 현상변경허가 신청하는 사항임
- 사업 대상부지는 궁남지의 문화재 지정구역으로 포룡정 인근에 위치하고 있으며 사람들의 왕래가 잦은 곳으로 전기분전함 가까이에 있어 전기인입 등 푸드트럭 영업에 용이한 장소임
- 신청인은 공주시 청년창업활성화사업의 일환으로 추진된 공산성 주변 청년창업푸드트럭 1호점 기사를 접한 후 개인 자격으로 푸드트럭 영업허가를 신청함
- 공주시의 경우 청년창업 지원을 통해 지역경제 활성화 및 고용을 창출하고자 해당 사업이 추진되었고 현재 부여군도 청년창업 푸드트럭존 등을 구상하고 있음
- 최근 청년창업 등이 추구하는 사회적 가치와 공공성 등을 감안할 때 단순 개인 영리활동을 목적으로 하는 해당 신청건은 궁남지 주변 경관 및 보존관리 측면에서 현실적인 검토가 필요하며 긍정적인 영향은 적을 것으로 판단됨

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재 보존환경 저해 우려

16. 공주 공산성 내 연지 보수정비

가. 제안사항

충청남도 공주시 소재 사적 제12호 「공주 공산성」 내 연지(충청남도 시도 기념물 제42호) 보수 정비를 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가를 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 공주 공산성 내 연지 보수정비를 위하여 현상변경 허가를 신청한 사안임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 공주 공산성(사적 제12호 / 1963.01.21. 지정)

○ 소재지 : 충남 공주시 금성동 58번지

(3) 신청내용<만하루 연지 보수 정비>

○ 위치 : 충남 공주시 금성동 58번지(문화재구역)

○ 사업내용 : 배부름 위험 측벽 해체보수

- 자연석 석축(연지 남측벽 / 4단)(높이: 평균 적용)

· 가. H = 1.32m / L = 21.82m

· 나. H = 0.97m / L = 18.66m

· 다. H = 0.75m / L = 16.27m

· 라. H = 0.95m / L = 14.19m(하부 지대석 포함시 H = 1.46m)

- 자연석 석축(남측벽 상부)

· 가. A형 H = 0.45m / L = 17m

· 나. B형 H = 0.33m / L = 1.3m

- 자연석 배수로

· 가. A형 W = 0.44m / H = 0.26m(좌), 0.59m(우) / L = 15.3m

· 나. B형 W = 0.44m / H = 0.26m(좌), 1.13m(우) / L = 7.7m

· 다. C형 W = 0.36m / H = 0.36m(좌), 0.59m(우) / L = 52.8m

· 라. H = 0.95m / L = 14.19m (하부지대석 포함시 H = 1.46m)

- 자연석 박석(THK100)
 - A = 5.33m² (해체) / A = 6.26m²(설치) / A = 0.93m²(신규)
- 흙다짐(THK100)
 - A = 6.8m²(해체) / A = 11.1m²(설치) / A = 4.3m²(신규)
- 보호책(기존 철거 후 신규)
 - H = 0.92m / L = 67.1m

라. 참고사항

(1) 자문의견('19.04.06./문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○, 전 문화재위원 ○○○)

- 공사범위는 배부름현상이 심각한 남쪽 석축면 전면, 4계단까지로 함
- 석축 뒷부분의 압력을 줄이기 위하여 돌로 뒷채움하는 방안이 바람직함
- 석축벽의 내구력을 보강하기 위하여 신재의 심석과 면석을 반입하여 적절하게 구재와 혼용
- 지표면 우수처리방안을 반영할 것
- 현재 연지 석축의 기존 형상에 대한 실체적 정보가 없기 때문에 설계도서는 석축의 구간 및 양식, 훼손현황, 축조기법에 대한 상세한 자료를 확보하는 과정으로, 장기적으로는 정밀실측 필요
 - 공사를 대비 동-서, 남-북 각단의 주요 지점은 수직선과 수평선 등 기준점 확보
 - 정밀실측은 조사자의 전문성과 주관적 판단에 따라 오차가 발생할 수 있어 가능한 기존의 수작업의 실측도면을 기본으로 3D스캔을 활용하는 등 2차원 도면과 3차원 형상정보데이터 구축방안 강구

(2) 현황사진



남측에서 본 만하루 및 연지현황



연지 남측벽 현황(상,하단)



서측에서 본 연지 남측벽 현황



연지 남측벽(상단) 좌측현황

마. 의결사항

- 원안가결

17. 화성 용릉과 건릉 내외 송전선로 및 운영구조물 매설

가. 제안사항

경기도 화성시 소재 사적 제206호 「화성 용릉과 건릉」 내외 송전선로 및 운영구조물 매설을 위한 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 화성 용릉과 건릉 내외에 송전선로 및 운영구조물 매설하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 화성 용릉과 건릉(사적 제206호 / 1970.05.26. 지정)
 - 소재지 : 경기도 화성시 효행로 481번길 21
- (3) 신청내용<송전선로 및 운영구조물 매설>
 - 위치 : 경기도 화성시 봉담읍 와우리 44-49번지 외 58필지(문화재구역, 문화재구역으로부터 90m 이격/1, 2, 4, 5, 7구역)
 - 사업내용
 - 사업면적 : 4,401㎡(개착식관로 4,159㎡, 접속맨홀 242㎡)
 - 매설내용 : 개착식관로 1,988m, 접속맨홀 4개소(41m)
 - 매설규격 : 개착식관로(폭2.1m, 심도2.0m~3.5m), 접속맨홀(규격 : 2.9m×10.3m, 심도4.95m)

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 굴착시 전문가 입회조사 필요

18. 남한산성 보호구역 내외 성곽(서문) 안전난간 설치

가. 제안사항

경기도 광주시 소재 사적 제57호 「남한산성」 보호구역 내외 성곽(서문) 안전 난간 설치를 위한 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 남한산성 보호구역 내외 성곽(서문) 안전난간 설치를 하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 남한산성(사적 제57호 / 1963.01.21. 지정)

- 소재지 : 경기도 광주시 남한산성면 산성리 1번지 일원

(3) 신청내용<안전난간 설치>

- 위치 : 경기도 광주시 남한산성면 산성리 산18, 산30번지(문화재보호구역내외)
- 사업내용

구분	신청안	비고
설치연장	45m	30경간
난간규격	높이 1.2m	1경간 폭1.5m
재 질	미송(110mm)	방부목 원형목재
웬스형태	로프식 3단	

라. 의결사항

- 원안가결

19. 남한산성 행궁 보호구역 내 긴급보수반 창고 신축

가. 제안사항

경기도 광주시 소재 사적 제480호 「남한산성 행궁」 보호구역 내 긴급보수반 창고 신축을 위한 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 남한산성 행궁 보호구역 내 긴급보수반 창고를 신축하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 남한산성 행궁(사적 제480호 / 2007.06.08. 지정)
 - 소재지 : 경기도 광주시 남한산성면 남산산성로 784-29
- (3) 신청내용<긴급보수반 창고 신축>
 - 위치 : 경기도 광주시 남한산성면 산성리 940(문화재보호구역)
 - 사업내용

구분	신청안	비고
신청면적	부지면적 992㎡	지목: 대지
건축면적	50.42㎡	
연면적	50.42㎡	
규모	1층(정면4칸, 측면1.5칸/퇴칸)	
구조	한식 목구조(초가)	
최고높이	4.9m	
절·성토	절·성토 없음	

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('19.10.31./문화재전문위원 ○○○)

- 본 건물은 남한산성 행궁의 보호구역 내 보수용 자재 창고(콘테이너)를 한식 목구조 창고로 개선하고자 하는 것으로, 행궁에서 인지되지 않으며, 기존 필요시설의 개선으로 문화재 경관 개선에 긍정적인 것으로 사료됨

(2) 설계자문의견('19.10.16./경기문화재단 ○○○)

- 긴급보수반 창고는 행궁에서 직접 가시되지 않는 산성리 940번지가 적합하다고 사료됨
- 규모는 기구 및 자재 등을 고려하여 정면 12.0m, 측면 4.2m가 필요함
- 양식은 주변 경관을 고려하여 한식목조로 하되 지붕은 내구성 및 편의성 등을 감안하여 인공초가로 시공하는 것이 좋겠음
- 실내는 보수반원을 위한 방을 일부 구획하고 장비 및 자재 적치를 위한 고정선반을 설계에 반영하는 것이 좋겠음

마. 의결사항

- 원안가결

20. 속초 조양동 유적 내 운동기구 설치

가. 제안사항

강원도 속초시 소재 사적 제376호 「속초 조양동 유적」 내 운동기구를 설치하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 속초 조양동 유적 내 운동기구 등을 설치하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 속초 조양동 유적(사적 제376호 / 1992.10.10. 지정)
 - 소재지 : 강원 속초시 조양동 산142번지 외 9필지
- (3) 신청내용<운동기구 설치>
 - 위치 : 강원도 속초시 조양동 1529외 1필지(문화재구역)
 - 사업내용
 - 운동기구 6개(역기 등) 및 벤치 4개 설치
 - 잔디 식재 260㎡(가로 26m, 세로 10m)

라. 의결사항

- 부결
 - 유적의 역사성에 불부합

21. 경주읍성 내 임시화장실 설치

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제96호 「경주읍성」 내 임시화장실 설치를 하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주읍성 내 임시화장실 설치를 하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주읍성(사적 제96호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 경북 경주시 동부동 52
- (3) 신청내용<임시화장실 설치>
 - 위치 : 경북 경주시 북부동 7-3(문화재구역)
 - 사업내용
 - 임시화장실 설치 : 21.6㎡(9.0m×2.4m)
 - 주변정비
 - 수목이식 : 6주
 - 마사토포장(T100) : 26㎡
- (4) 신청인 의견
 - 경주읍성 주변 관광객들의 편의를 위해 설치함.

라. 의결사항

- 원안가결

22. 경주 서악동 고분군 및 경주 무열왕릉 내 탐방로 정비

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제142호 「경주 서악동 고분군」, 사적 제20호 「경주 무열왕릉」 내 탐방로 정비를 하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 서악동 고분군 및 경주 무열왕릉 내 탐방로 정비를 하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 서악동 고분군(사적 제142호 / 1964.08.29. 지정),
경주 무열왕릉(사적 제20호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 경북 경주시 서악동 750, 서악동 842
- (3) 신청내용<탐방로 정비>
 - 위치 : 경북 경주시 서악동 750, 서악동 842(문화재구역)
 - 사업내용
 - 포장 : 기존 포장 철거 후 블록포장(보상화문) 4,330㎡
 - 경계석 : 기존 경계석 철거 후 신재 재설치 L=2,130m
 - 집수정 : 기존 집수정 철거 후 콘크리트 집수정 재설치 38개소
 - 횡배수로 : 기존 횡배수로 철거 후 측구수로관 재설치 L=22m
 - 암거배수로 : 기존 암거배수로 철거 후 PE관 재설치 L=1,160m
- (4) 신청인 의견
 - 현재의 서악동 고분군 주변 탐방로는 노후된 상태로 콘크리트, 아스콘 등으로 포장되어 있으며 균열이 발생되어 부분 보수된 상태임.
 - 서악동 고분군의 관람환경과 경관개선을 위해 정비가 필요함.

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 관계전문가 자문을 받아 시행하되 문화재청의 승인을 받을 것

23. 경주 동부 사적지대 내 임시관리동(컨테이너) 이설

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제161호 「경주 동부 사적지대」 내 임시관리동(컨테이너) 이설을 하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 동부 사적지대 내 임시관리동(컨테이너) 이설을 하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 경주 동부 사적지대(사적 제161호 / 1968.07.24. 지정)

○ 소재지 : 경북 경주시 황남동 104-1

(3) 신청내용<임시관리동(컨테이너) 이설>

○ 위치 : 경북 경주시 인왕동 474-8, 475-4, 467-1(문화재구역)

○ 사업내용

- 임시 관리동(컨테이너) 이동 설치 3개동, 신규설치 1개동

· 이동 : 2개동(12m×3m), 1개동(6m×3m)

· 신규 : 1개동(9m×3m)

- 토공 : 부지 평탄화 작업 : H=최고1.0m, A=2,600m²

(4) 신청인 의견

○ 문화재청에서 추진 중인 경주 월성 해자 복원사업 발굴작업 시행으로 관리동 이설이 불가피함

○ 경주시 사적지 내 문화재 보호·관리를 위한 기간제 근로자 및 농기계의 상시 이동이 가능한 위치에 관리사무소 운영

○ 문화재 보호·관리를 위한 업무의 특성상 동부사적지대 내 관리동을 이설해야 효율적인 사적지 보호·관리가 가능

○ 대다수 기간제 근로자가 고령자로 구성되어 있어 동부사적지대 외각 도로를 횡단하여 이동할 시 사고의 위험이 높음

- 농기계 및 작업차량이 상시 이동 가능한 곳에 배치되어야 하고 차량 통행이 많은 대로를 주행할 시 교통 흐름에 큰 영향을 끼쳐 사고의 우려가 높음

<관리동 운영현황>

- 관리인원 : 기간제 근로자(75명) 및 현장감독(4명)
- 시설물 : 컨테이너 5개동, 가설건축물 1개소
- 장비 및 차량 : 트랙터(대) 2대, 트랙터(중) 2대, 경운기 1대, 트럭 3대, 스타렉스 1대, 예초기
- 주요업무 : 사적지 예초, 환경정비, 수목관리, 녹지대 정비, 꽃단지 조성 등

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 경관 보호를 위해 가설울타리로 시설물을 차폐할 것
 - 관리동 건립 등 장기적 시설계획 검토 필요

24. 사천 늑도 유적 주변 단독주택 신축

가. 제안사항

경상남도 사천시 소재 사적 제450호 「사천 늑도 유적」 주변에 단독주택을 신축하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 사천 늑도 유적 주변에 단독주택을 신축하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 사천 늑도 유적(사적 제450호 / 2003.07.02. 지정)

- 소재지 : 경남 사천시 늑도동 1번지 외 170필지

(3) 신청내용<단독주택 신축>

- 위치 : 경남 사천시 늑도동 23번지{문화재구역 연접/1구역(최고높이 11m)}
- 사업내용 : 제1-2종 근린생활시설 및 단독주택(다가구)
 - 건축면적/건축연면적 : 238.52㎡ / 715.56㎡
 - 건물 높이 : 17.5m(지상 3층)

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('19.11.07./문화재위원 ○○○)

- 계획안은 높이가 17.5m로, 허용기준을 과도하게 초과하여 경관에 저해됨

마. 의결사항

- 부결
 - 역사문화환경 저해 우려

25. 안동 도산서원 보호구역 내 관광안내소 철거 후 신축

가. 제안사항

경상북도 안동시 소재 사적 제170호 「안동 도산서원」 보호구역 내 관광안내소를 철거 후 신축하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 안동 도산서원 보호구역 내 관광안내소를 철거 후 신축하고자 신청한 사항임
 - '19년 8차 위원회('19.08.14.) 보류 : 사업타당성에 맞게 설계 수정

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 안동 도산서원(사적 제170호 / 1969.05.28. 지정)
 - 소재지 : 경북 안동시 도산면 토계리 680
- (3) 신청내용<관광안내소 신축>
 - 위치 : 경북 안동시 도산면 토계리 산55-3(문화재보호구역)
 - 사업내용
 - 기존 관광안내소(지상 1층, 12㎡) 철거 후 신축
 - 사업내용

구분		8차 위원회	금회 신청안
사업내용	면적	62㎡	26㎡
	구조	철골구조	좌동
	높이	평지붕 3m	좌동
	바닥	140×25 방부목 테크/바니쉬 2회	좌동
	마감	T=3.0 알루미늄 복합판넬(백색)	좌동
	위치	기존장소	상가건물 좌측 연결

라. 참고사항

(1) 자문의견('19.11.05./문화재위원 ○○○)

- 지목 정리(변경)을 통하여 현 상가시설 좌측(안내판 방향)에 위치를 선정
- 안내판과 기존 안내소는 철거하여 조경공간(휴식)으로 활용
- 가능한 주차관리소는 철거하여 통합하는 것이 바람직함
- 추후 상가건축을 리노베이션을 통하여 입구 이미지를 부분적으로 정비하는 방안 모색

마. 의결사항

- 부결
 - 종합정비계획 수립 후 사업 추진 필요

26. 부산 동삼동 패총 보호구역 내외 도로포장 공사

가. 제안사항

부산광역시 영도구 소재 사적 제266호 「부산 동삼동 패총」 보호구역 내외에 도로포장 공사를 하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 부산 동삼동 패총 보호구역 내외에 도로포장 공사를 위하여 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 부산 동삼동 패총(사적 제266호 / 1979.07.26. 지정)
 - 소재지 : 부산시 영도구 동삼동 750-1번지 일원
- (3) 신청내용<도로포장 공사>
 - 위치 : 부산시 영도구 동삼동 761-7번지 일원(문화재보호구역, 1구역)
 - 사업내용
 - ASP덧씌우기 A=425m²(L=85m, B=5m)
- (4) 신청인 의견
 - 동삼동 761-7번지 일원의 노후 및 파손된 도로를 정비하여 안전사고 예방 및 통행불편사항을 해소

라. 의결사항

- 원안가결

27. 원주 강원감영 주변 건축행위 등 허용기준 조정

가. 제안사항

강원도 원주 소재 사적 제439호 「원주 강원감영」 주변 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준을 재조정 하고자 부의하오니 심의 하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유


- 원주 강원 감영 주변 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용 기준을 재조정하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 원주 강원감영(사적 제439호 / 2002.03.09. 지정)
 - 소재지 : 강원도 원주시 원일로 85(일산동)
- (3) 신청내용<허용기준 재조정>
 - 주민의견 청취 결과
 - 의견수렴 기간 : 2019.7.26.~2019.8.14.(20일간)
 - 의견청취 결과 : 의견없음


○ 현행(문화재청 고시 제2010-65호, 2010. 7. 9.)

구분	현상변경허용기준		비고
	평스라브	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 보존구역		
2구역	○ 건축물 최고높이 11m 이하	○ 건축물 최고높이 15m 이하	
3구역	○ 건축물 최고높이 14m 이하	○ 건축물 최고높이 18m 이하	
4구역	○ 건축물 최고높이 17m 이하	○ 건축물 최고높이 21m 이하	
5구역	○ 건축물 최고높이 23m 이하	○ 건축물 최고높이 27m 이하	
6구역	○ 건축물 최고높이 30m 이하	○ 건축물 최고높이 34m 이하	
7구역	○ 원주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리 - 단, 강원도문화재보호조례에 따라 높이 10층 규모 이상의 건축물 또는 시설물에 대하여는 해당 건축물 또는 시설물이 문화재에 영향을 미치는지 여부를 검토		
공통사항	○ 기존 건축물 규모 범위 내 재·개축 허용 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기 탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함 ○ 유적 정비 및 공익을 위한 신축 및 시설물 설치는 별도 심의 ○ 매장문화재 분포지역은 관련 법에 따라 별도 심의		



○ 조정(안)

구분	현상변경허용기준	
	평스라브	경사지붕(10:3 이상)
1구역	○ 개별심의	
2구역	○ 건축물 최고높이 11m이하	○ 건축물 최고높이 15m이하
3구역	○ 건축물 최고높이 14m이하	○ 건축물 최고높이 18m이하
4구역	○ 건축물 최고높이 17m이하	○ 건축물 최고높이 21m이하
5구역	○ 건축물 최고높이 23m이하	○ 건축물 최고높이 27m이하
6구역	○ 원주시 도시계획조례 등 관련법률에 따라 처리	
7구역	○ 도지정문화재(강원 유형문화재 제49호 원주 봉산동 당간지주) 허용기준 준용	
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 건축물 또는 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사 면적이 전체 면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함. ○ 문화재구역 반경 200m이내 지역의 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와유사한 시설은 개별심의함. ○ 문화재구역 반경 200m이내 지역에서 소음·진동·악취 등을 유발하거나 대기 오염물질·화학물질·먼지·빛·열 등을 방출하는 행위는 개별심의함. ○ 지하 50m이상의 굴착행위 시 개별심의함. ○ 문화재구역 반경 200m이내 지역에서 높이 3m이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이 산정 기준은 건축법에 따름.) ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함. ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의함. ○ 허용기준의 고시이후, 역사문화환경 보존지역내 도시계획변경 시 문화재청장과 사전 협의함. 	



라. 참고사항

(1) 현지조사의견('19.10.28./문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○)

- 본 건은 원주 강원 감영 허용기준을 합리적으로 조정하고자 하는 것임
- 현 6구역(34m 허용)은 현재의 도심개발 상황을 고려할 때 도시계획 및 관계법률에 의한 것으로 하여도 무방할 것임

마. 의결사항

- 원안가결

28. 경주 금척리 고분군 주변 건축행위 등 허용기준 조정

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제43호 「경주 금척리 고분군」 주변 건축행위 등 허용기준 조정안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.


나. 제안사유

- 경주 금척리 고분군 주변 건축행위 등 허용기준을 조정하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 금척리 고분군(사적 제43호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 경북 경주시 건천읍 금척리 192-1
- (3) 신청내용<건축행위 등 허용기준 조정>
 - 주요 조정 내용
 - 구역 : 보존구역 ⇒ 개별심의지역
 - 공통사항 추가
 - 현행

구분	현상변경허용기준		비고
	평지붕	경사지붕	
1구역	○ 보존구역		
2구역	-	경사 7.5m 이하	
공통사항	○ 기존 시설물 규모 범위 내 재·개축 허용 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함 ○ 유적 정비 및 공익을 위한 신축 및 시설물 설치는 별도 심의		



○ 조정(안)

구분	허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 개별심의지역		
2구역	-	○ 건축물 최고높이 7.5m 이하	
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 건축물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함 ○ 건축물 최고 높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체 면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함 ○ 건축물 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 심의 ○ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ○ 태양광, 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설(고물상, 폐기물 처분 시설), 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함 ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함 ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함 ○ 매장문화재 출토가능지역은 사업시행 전 조사(입회조사·표본조사·시굴조 		

29. 경주 천군동 사지 주변 건축행위 등 허용기준 조정

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제82호 「경주 천군동 사지」 주변 건축행위 등 허용기준 조정안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.


나. 제안사유

- 경주 천군동 사지 주변 건축행위 등 허용기준을 조정하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 천군동 사지(사적 제82호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 경북 경주시천군동 548-1
- (3) 신청내용<건축행위 등 허용기준 조정>
 - 주요 조정 내용
 - 구역 : 보존구역 ⇒ 개별심의지역
 - 공통사항 추가
 - 현행

구분	현상변경허용기준		비고
	평지붕	경사지붕	
1구역	○ 보존구역		
2구역	-	○ 경사 7.5m 이하	
3구역	-	○ 경사 12m이하	
4구역	○ 관련법 적용		
공통사항	○ 기존 시설물 규모 범위 내 재·개축 허용 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함 ○ 유적 정비 및 공익을 위한 신축 및 시설물 설치는 별도 심의		



○ 조정(안)

구분	허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 개별심의지역		
2구역	-	○ 건축물 최고높이 7.5m 이하	
3구역	-	○ 건축물 최고높이 12m 이하	
4구역	○ 관련법 적용		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 건축물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함 ○ 건축물 최고 높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체 면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함 ○ 건축물 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 심의 ○ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ○ 태양광, 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설(고물상, 폐기물 처분 시설), 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함 ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함 		

30. 경주읍성 등 3건 주변 건축행위 등 허용기준 조정

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제96호 「경주읍성」 등 3건 주변 건축행위 등 허용기준 조정안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.


나. 제안사유

- 경주읍성 등 3건 주변 건축행위 등 허용기준을 조정하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주읍성(사적 제96호 / 1963.01.21. 지정),
(경상북도기념물 제66호 동부동 은행나무, 문화재자료 제3호 동경관)
 - 소재지 : 경북 경주시 북부동
- (3) 신청내용<건축행위 등 허용기준 조정>
 - 주요 조정 내용
 - 구역 : 경사지붕 15m이하 ⇒ 경사지붕 12m이하
 - 공통사항 추가
 - 현행

구분	현상변경허용기준		비 고
	평지붕	경사지붕	
1구역	-	○ 건축물 최고높이 15m이하	
2구역	○ 건축물 최고높이 20m이하		
3구역	○ 관련법 적용		
공통사항	○ 기존 시설물 규모 범위 내 재·개축 허용 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함 ○ 유적 정비 및 공익을 위한 신축 및 시설물 설치는 별도 심의 ○ 경주읍성 복원계획범위에 해당하는 필지의 경우 추후 별도		



○ 조정(안)

구분	허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	-	○ 건축물 최고높이 12m 이하	
2구역	○ 건축물 최고높이 20m 이하		
3구역	○ 관련법 적용		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 건축물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함 ○ 건축물 최고 높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체 면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함 ○ 건축물 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 심의 ○ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ○ 태양광, 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설(고물상, 폐기물 처분 시설), 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함 ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함 ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 		

31. 경주 남산 일원 등 99건 주변 건축행위 등 허용기준 조정

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제311호 「경주 남산 일원」 등 99건 주변 건축행위 등 허용기준 조정안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 남산 일원 등 99건 주변 건축행위 등 허용기준을 조정하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 경주 남산 일원(사적 제311호 / 1985.02.23. 지정)

구분	지정번호	지정명칭	개소
국 가 지 정	사적 제1호	경주 포석정지	39
	사적 제6호	경주 황룡사지	
	사적 제7호	경주 망덕사지	
	사적 제8호	경주 사천왕사지	
	사적 제15호	경주 흥륜사지	
	사적 제16호	경주 월성	
	사적 제17호	경주 남고루	
	사적 제18호	경주 동궁과 월지	
	사적 제19호	경주 계림	
	사적 제22호	경주 남산신성	
	사적 제29호	경주 헌덕왕릉	
	사적 제47호	경주 명활성	
	사적 제88호	경주 성동동 전랑지	
	사적 제138호	경주 서출지	
	사적 제161호	경주 동부 사적지대	
	사적 제163호	경주 남산 일원	
	사적 제172호	경주 오릉	
	사적 제173호	경주 일성왕릉	
	사적 제175호	경주 미추왕릉	
	사적 제180호	경주 진평왕릉	
사적 제181호	경주 신문왕릉		
사적 제182호	경주 선덕여왕릉		
사적 제183호	경주 효공왕릉		

구분	지정번호	지정명칭	개소
	사적 제186호 사적 제187호 사적 제188호 사적 제219호 사적 제221호 사적 제222호 사적 제245호 사적 제246호 사적 제311호 사적 제340호 사적 제390호 사적 제457호 사적 제512호 사적 제533호 사적 제548호 사적 제549호	경주 정강왕릉 경주 헌강왕릉 경주 내물왕릉 경주 배동 삼릉 경주 지마왕릉 경주 경애왕릉 경주 나정 경주 재매정 경주 남산 일원 경주 천관사지 경주 보문동 사지 경주 춘양교지와 월정교지 경주 대릉원 일원 경주 인왕동 사지 경주 분황사지 경주 구황동 원지 유적 일원	
국보	국보 제14호 국보 제31호 국보 제37호 국보 제38호 국보 제312호	경주 분황사 모전석탑 경주 첨성대 경주 황복사지 삼층석탑 경주 고선사지 삼층석탑 경주 남산 칠불암 마애불상군	5
보물	보물 제63호 보물 제64호 보물 제66호 보물 제68호 보물 제69호 보물 제123호 보물 제124호 보물 제136호 보물 제186호 보물 제187호 보물 제198호 보물 제199호 보물 제201호 보물 제665호 보물 제666호 보물 제909호 보물 제910호 보물 제913호 보물 제1188호 보물 제1727호 보물 제1867호 보물 제1928호 보물 제1935호	경주 배동 석조여래삼존입상 경주 보문사지 석조 경주 석빙고 경주 황남동 효자 손시양 정려비 경주 망덕사지 당간지주 경주 보문사지 당간지주 경주 남산동 동서 삼층석탑 경주 남산 미륵곡 석조여래좌상 경주 남산 용장사곡 삼층석탑 경주 남산 용장사곡 석조여래좌상 경주 남산 불곡 마애여래좌상 경주 남산 신선암 마애보살반가상 경주 남산 탑곡 마애불상군 경주 남산 마애보살삼존좌상 경주 남산 삼릉계 석조여래좌상 경주 남간사지 당간지주 경주 보문사지 연화문 당간지주 경주 남산 용장사지 마애여래좌상 경주 남산 천룡사지 삼층석탑 경주 향교 대성전 경주 남산 창림사지 삼층석탑 경주 미탄사지 삼층석탑 경주 남산 용장계 지곡 제3사지 삼층석탑	23
민속문화재	민속 제27호	경주 최부자댁	2

구분	지정번호	지정명칭	개소
	민속 제34호	경주 월암 종택	
국가지정문화재 소 계			69
도 지 정	유형문화재	유형 제19호	삼능계곡 마애관음보살상
		유형 제21호	삼능계곡 선각 육존불
		유형 제94호	경주 남산 입곡 석불두
		유형 제97호	분황사 화쟁국사비부
		유형 제112호	경주 침식곡 석불좌상
		유형 제113호	경주 열암곡 석불좌상
		유형 제114호	경주 약수계곡 마애입불상
		유형 제158호	삼릉계곡 마애석가여래좌상
		유형 제159호	삼릉계곡 선각여래좌상
		유형 제191호	경주 향교
		유형 제192호	경주 구황동 당간지주
		유형 제193호	보리사 마애석불
		유형 제195호	경주 배리 윤을곡 마애불좌상
		유형 제447호	경주남산 국사곡 제4사지 삼층석탑
		유형 제448호	경주남산 비파곡 제2사지 삼층석탑
유형 제449호	경주남산 지암곡 제3사지 삼층석탑		
			16
	기념물	기념물 제34호	경주 능지탑지
		기념물 제46호	상서장
		기념물 제88호	용산서원
		기념물 제130호	전 홍유후 설총 묘
			4
	문화재자료	문자 제2호	경주 사마소
		문자 제6호	경주 남산동 석조감실
		문자 제9호	분황사 석정
		문자 제10호	경주 교동 석등
		문자 제13호	남간사지 석정
		문자 제240호	인용사지
		문자 제254호	송덕전
		문자 제256호	송혜전
		문자 제600호	경주남산 지암곡 제2사지 삼층석탑
		문자 제601호	경주남산 포석계 기암곡 제2사지 동삼층석탑
			10
도지정문화재 소 계			30
합 계			99

○ 소재지 : 경북 경주시 배동


(3) 신청내용<건축행위 등 허용기준 조정>

○ 주요 조정 내용

- 구역 : 보존구역 ⇒ 개별심의지역
- 추가 사적지정 사항 반영(경주 분황사지, 경주 구황동 원지유적 일원)
- 명확성 북측 1-1구역을 2구역으로 통합(수목원 시설 조건 삭제, 높이변경 없음)

○ 조정(안)

구분	허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 개별심의		
2구역	○ 건축물 최고높이 5m 이하	○ 건축물 최고높이 7.5m 이하	
2-1구역	-	○ 건축물 최고높이 12m 이하 (전통한옥에 한함)	
3구역	-	○ 건축물 최고높이 12m 이하	
4구역	○ 건축물 최고높이 15m 이하		
5구역	○ 건축물 최고높이 20m 이하		
6구역	○ 건축물 최고높이 25m 이하		
7구역	○ 별도심의		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 건축물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함 ○ 건축물 최고 높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체 면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함 ○ 건축물 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 심의 ○ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ○ 태양광, 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설(고물상, 폐기물 처분시설), 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함 ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함 ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함 ○ 매장문화재 출토가능지역은 사업시행 전 조사(입회조사·표본조사·시굴조사·정밀발굴조사 중 선택 적용)를 실시함 <ul style="list-style-type: none"> - 미출토 시 허용기준에 따라 사업을 시행하고, 유구출토 시 사업시행 여부를 재검토함 ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함 		



- 라. 의결사항
- 원안가결

【 검토사항 】

안건번호 사적 2019-11-032

1. 장성 봉암서원 사적 지정 검토

가. 제안사항

전라남도 장성군 소재 「장성 봉암서원」의 국가지정문화재(사적) 지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 전라남도 장성군에 위치하고 있는 「장성 봉암서원」의 국가지정문화재(사적)로의 지정 가치 등에 대해 검토하고자 함.
- 테마별 사적(호국인물) 공모 결과 접수된 18건 중 전문가 심사('15.12월)를 통해 지정조사 대상으로 선정되었음.
- 2017년 제10차 위원회('17.10.25.) 검토
 - 보류 : 망암정사와 봉암서원의 관계규명을 위한 추가조사(발굴 등) 필요
- 추가 보완 자료 제출 : 2019. 8. 26.
- 2차 현지 조사 : 2019. 9. 27.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 장성 봉암서원(長城 鳳巖書院)
(도기념물 제54호, '81.10.20. 지정)
 - 소재지 : 전라남도 장성군 장성읍 화차길 159
- (3) 지정신청 명칭 : 장성 봉암서원(長城 鳳巖書院)
- (4) 지정신청 범위 : 붙임 지정 면적조서 참조
 - 신청면적 : 문화재구역 1필지 3,155㎡, 보호구역 8필지 3,209㎡
- (5) 관리단체(안) : (재)봉암서원
- (6) 신청사유
 - 장성 봉암서원은 조선시대 임진왜란기에 화차를 발명 제작하여 전투에 사용함으로써 임란승첩을 이루게 한 변이중을 비롯하여 관군 장수, 임란의병장, 문인학자 등을 배향한 호국인물 역사유적으로 조선시대에

장성향약의 집회소로도 활용되어 향촌 교화를 한 공간으로도 의미가 있고 관련 기록유산도 잘 남아 있어 국가지정문화재(사적)로 지정하고자 함.

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('19.09.27./문화재위원 ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○, ○○○)

○ 문화재위원회 ○○○

- 장성 봉암서원은 조선시대 임진왜란 때 화차를 발명·제작하여 전공을 세운 망암 변이중(1546-1611)을 향사하기 위하여 1697년(숙종 23) 망암정사 터에 망운서원이라는 이름으로 창건되었다. 뒤에 인근지명을 따 現 이름인 봉암서원으로 고쳐 정하고 사액을 요청하여 윤허를 얻었으나 시행되지 못하였다. 이후 서원 훼손령에 의해 훼손된 후 1977년 복원되었다.
- 장성 봉암서원은 근현대의 장기간에 걸친 교란으로 원지형이 많이 훼손되어 과거의 흔적이 남아있지 않아 건축사적 의미는 부족하나, 망암 변이중이 평소에 학문을 탐구하며 제자를 길렀던 망운암정사에 망암 변이중을 기리는 곳이 설립됨으로써 유적지로서의 의미는 있다고 판단된다.

○ 문화재위원 ○○○

- 봉암서원은 임진왜란 때 화차를 제작한 변이중과 윤진을 모신 서원으로 호국인물을 중심으로 사적을 조사 및 지정에 있어 신청된 서원임.
- 호국인물 지정에 있어 변이중 화차가 전시되어 있고 그 업적은 충분히 호국인물로 인정하는데 가치가 있다고 생각됨
- 다만, 현재의 봉암서원은 망운정사 터에 1697년(숙종23) 창건되어 1868년 훼손되고 1977년에 복원된 과정에서 건축물 및 건물 위치의 진정성이 필요하며, 이에 고증자료 확보 등 관계규명을 위한 추가조사(발굴 등)의 필요에 따라 보류(2017.11.1.)된 사항에서 보완자료와 함께 신청된 상황임
- 자료보완 내용 검토 및 현지조사를 통해 살펴본 결과 명칭 등은 일부 보완되었다고 할 수 있음. 다만 시굴을 통해 조사된 내용에서 고증자료 및 서원 관련유구가 문화재의 가치를 규명하는데 있어 다소 미흡하다고 할 수 있음.
- 따라서 호국인물로서 역사적 가치는 있다고 생각되나, 사적지정에 있어 유구 등의 문화재의 가치를 규명하는데 있어 다소 미흡하여 사적으로의 지정은 어려울 것으로 판단됨

○ 문화재전문위원 ○○○

- 지난 2017년 실사에서 사당인 '종양사' 앞 石柱와 두남문의 주춧돌로 볼 때 훼손되기 이전 봉암서원 또는 변이중의 강학소인 망암정사와 관련될 수 있으므로 발굴조사가 필요하다고 지적됨
- 발굴조사 결과 종양사 앞 석주는 제 위치가 아니고, 두남문의 주춧돌도 제 위치는 아니지만 둘은 시기적으로 선후관계가 있어 석주는 변이중의 강학소 망운암정사에 사용되었던 것으로, 두남문 주춧돌은 훼손 이전 봉암서원에 사용된 것으로 추정되었음
- 봉암서원은 오늘날 위치에서 망운암정사⇒망운암서원⇒봉암서원으로 유지되다가 훼손된 이후 1980년에 들어 복원함. 임진왜란에 화차를 발명하여 해주성 전투를 승리로 이끌었고 관료이자 유학자로서 정사에서 문인을 길렀으며 그 자리에 서원이 들어서 유지되었다는 것은 호국인물의 유적으로 손색이 없음
- 다만 건물이 1980년대에 복설되었으며 복설할 때 발굴조사도 없이 실행되어 오늘날 발굴조사에서 원래 서원의 모습을 완벽하게 복원한 것은 아니었다는 점이 확인되었다는 점은 아쉬움. 이런 아쉬움에도 호국인물, 그 가운데에서도 무기를 개발하여 승리를 이끌었다는 극적 요소 등을 감안한다면 사적으로서 가치는 충분하다고 생각됨

마. 의결사항

○ 부결

- 호국인물로서의 가치는 인정되나 복원근거 미흡 등 사적으로서의 역사적·학술적 가치 미흡

장성 봉암서원(長城 鳳巖書院) 사적 지정 조사보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2017.09.21.
- 조사자 : 문화재위원 ○○○, ○○대학교 연구원 ○○○, 전문위원 ○○○

1. 문화재 종류

- 전라북도 기념물 제54호인 장성의 “봉암서원”을 사적으로 지정 신청함.

2. 문화재 명칭

- 문화재명 : 장성 봉암서원(長城 鳳巖書院)으로 신청함.

■ 검토의견: 문화재 명칭 부여 기준에 따라 지역명+문화재명을 고려하여 “**장성 봉암서원(長城 鳳巖書院)**”이 적절한 것으로 사료됨.

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 봉암서원의 배산이 되는 봉암산은 백두대간 호남정맥의 지맥인 백암산의 한줄기가 광덕산과 성미산 구봉산 등을 거쳐 이룬 봉우리로 그 모양이 봉명조양(鳳鳴朝陽)이라하여 봉황새가 동쪽에서 운다는 뜻이며 천하가 태평할 조짐을 일컬음이라 하여 붙여진 이름이다. 이 봉암산은 남북으로 긴 형태로 앞 마을 또한 남북으로 길게 형성되었으며, 이 마을이 장안마을이다. 왼쪽에 동화산은 청룡을 이루고 오른쪽에 옥녀산은 백호를 이룬다. 여러 산의 물이 동서로 안고 흘러 봉암서원 앞에서 합쳐지니 바로 황룡강이며, 이 지류인 개천이 서원의 앞(서측)으로 흐른다.
- 봉암서원의 위치는 장성읍에서 734번 지방도로를 타고 백양사 쪽으로 가다보면 황룡강을 건너는 장안교를 지나 약 300m 가면 오른쪽으로 들어가면 장안리에 이른다. 동네 입구에 아름답고 품격이 있는 소나무가 왼쪽에 서 있고 맞은편의 나즈막한 산에 영사정(永思亭)과 영천 이씨 정려가 있다.

4. 연혁 유래 및 특징

- 봉암서원은 임진왜란 화차를 발명·제작하여 전공을 세운 망암 변이중(望庵 邊以中, 1546~1611)선생을 향사하기 위하여 1697년(숙종 23년) 장안리 장안마을 봉암산 아래에 창건되었다. 본래 이 서원의 전신은 망암선생이 1606년(선조 39) 함안군수를 끝으로 관직에서 물러나 고향인 장성에서 여생을 보내며 학문연마와 후진 양성을 목적으로 건립한 망암정사였다. 이후 망암정사는 수은 강항, 추담 김우급 등 선비들의 강학소로서 향촌교화는 물론 향촌민들의 정신적 귀의처로서의 역할을 수행하였다.
- 망암선생이 서거 후 80여년이 지난 1697년 선생의 숭덕을 추모하는 향촌민과 문인들이 망암정사의 옛터에 봉암서원을 건립하고 망암선생만을 독향하였다. 이 후 10년 뒤인 1707년 망암의 장자로서 광해군 때 무신소를 올려 폐정을 진언하였으며 충의를 실천한 자하 변경운(紫霞 邊慶胤, 1574~1623)을 추배하고, 1729년에는 정유

재란 때 입암산성의 수장으로써 입암산성을 사수하다 순절한 율정 윤진, 그리고 1729년에는 망암의 현손으로 대학자인 청류당 변휴를 각각 추배하였다. 한편 봉암서원이 창건된 이후 1729년에는 전라도 유생 백광호, 김시서 등이 4선생(망암, 자하, 율정, 청류당)을 상언하여 사액을 요청¹⁾하여 허락은 받았으나 끝내 실행되지는 못하였다.

- 그 후 봉암서원은 1868년 대원군의 서원철폐령으로 인하여 훼손되었다가 1984년 현 소재지에 복원되었으며, 이때 망암의 종제로 임진왜란 때 화차제작에 적극 도왔고 정유재란 때 순절한 휴암 변윤중이 1984년에 추배되었고, 시정당이 건립되던 해에 1989년에 명산 변덕윤, 1997년에는 효헌공 목포 변치명을 추배하여 7위를 배향 향사하고 있다.

5. 지정 가치 및 근거기준

- 봉암서원은 행주대첩의 승리에 결정적인 역할을 하였던 화차를 개발한 망암 변이중을 추모하기 위해 1697년에 건립되었다. 이곳은 선생이 태어나신 곳으로서 역사적 의미가 크다. 서원 건립 후 호남 유생의 「봉암서원청액소」에 의하면 사액 서원으로 인정받았으나 시행되지는 못하였던 것으로 보인다.
- 망암 변이중은 화차 300량을 제작해 40량을 권율에게 보내 행주대첩의 승리를 이끄는 데 결정적인 역할을 하였으며, 이는 당대의 평가에서 일반적인 내용으로 보여진다. 후일 정조대왕은 “우리나라는 임진왜란 때 소모사 변이중이 처음으로 화차를 만들어 한 차에 총고 40개를 뚫어서 연속 발사가 되게 했다. 순찰사 권율의 행주대첩은 이 화차에 힘입은바 크다.”라고 평가할 정도였다. 이러한 화차는 기존의 문종화차나 그가 개발했던 우거 등을 꾸준히 발전시켜 이룩한 것으로 지속적인 노력에 의한 독창적인 화차를 개발한 것으로 볼 수 있다.
- 이러한 화차의 역할은 당대에서부터 근대기에 이르기까지 격찬이 이어지고 있으며, 특히, 근대기의 최남선, 이윤재 등은 우리 역사상의 대표적 발명, 근대 탱크의 원조라 하여 과학기술사적 가치도 매우 높게 평가되고 있다.
- 화기의 개발뿐만 아니라 망암이 올린 상소에서 확인되는 전략가로서의 면모는 당시의 전황을 정확하게 분석하고, 이에 대한 대비책이 제시되고 있어 단순한 전략을 넘어 진정으로 나라와 백성을 생각하는 국난 극복에 앞장선 호국인물로 볼 수 있다.
- 망암의 화기 개발은 문인 출신인 선생이 군기에 대한 관심으로 시작한 것이지만 이는 이론 중심의 학문에서 탈피하여 조선조 성리학을 계승한 실학사상의 근원으로서 그 창조성이 발휘된 역작이라는데 의미가 있다. 그리고 현실적 실천성을 가진 성리학의 실학적 전환을 이루는데 기반을 마련한 것으로 볼 수 있다.

1) 鳳巖書院請額疏, 勳烈로 변이중, 節義로 윤진, 忠孝로 변경윤, 學行으로 변휴를 들어 4명의 名臣이라고 하였다.

6. 지정 대상 및 범위

○ 신청면적: 9필지 /6,364㎡

□ 문화재가 건조물 등인 경우

연번	명칭	시대/연대	구조/형식/형태	토지면적	용도	소재지/지번	소유자		관리자		점유자																						
				건물면적 (연면적, 건축면적)			성명	주소	성명	주소	성명	주소																					
				수량																													
1	종양사	1977	목조/ 맞배지붕	3,155	사당	장성읍 화차길 159																											
				21.12																													
				1																													
2	성경당	1984	목조/ 맞배지붕	3,155	강당								장성읍 화차길 159																				
				81.62																													
				1																													
3	경의재	1984	목조/ 맞배지붕	3,155	동재															장성읍 화차길 159													
				39.20																													
				1																													
4	훈덕재	1984	목조/ 맞배지붕	3,155	서재																						장성읍 화차길 159						
				39.20																													
				1																													
5	엄온문	1977	목조/ 숫을삼문	3,155	내삼문	장성읍 화차길 159																											
				9.45																													
				1																													
6	두남문	1982	목조/ 숫을삼문	3,155	외삼문								장성읍 화차길 159																				
				13.38																													
				1																													
계	6동			3,155																장성읍 화차길 159													
				203.97																													
				6																													

□ 문화재가 토지인 경우(문화재구역)


연번	소재지	지번	지목	면적 (㎡)	지정 면적(㎡)	소유자		관리자		점유자	
						성명	주소	성명	주소	성명	주소
1	장안리	19	사	3,155	3,155						
계	1필지			3,155	3,155						

□ 보호구역 범위설정(안)

연번	소재지	지번	지목	면적 (㎡)	지정 면적(㎡)	소유자		관리자		점유자		설정근거 및 사유
						성명	주소	성명	주소	성명	주소	
1	장안리	29-2	사	687	687							전시관 고직사
2	장안리	59-1	사	256	256							삼강정려각
3	장안리	28	답	347	347							봉암서원 장소성 확보
4	장안리	29-1	답	33	33							봉암서원 장소성 확보
5	장안리	29-6	답	905	905							봉암서원 장소성 확보
6	장안리	59-7	답	344	344							봉암서원 장소성 확보
7	장안리	28-3	도	606	606							봉암서원 진입도로
8	장안리	29-5	도	31	31							봉암서원 진입도로
계	8필지			3,209	3,209							



봉암서원 항공사진



봉암서원 배치도



봉암서원 주변(화차길 159) 항공사진(1976년 5월 촬영, 국토지리정보원, 북설 전)



봉암서원 주변(화차길 159) 항공사진(1976년 5월 촬영, 국토지리정보원, 북설 전)



봉암서원 주변 항공사진(1989년 11월 촬영, 국토지리정보원, 북설 후)



종양사 전경



엄은문 전경



성경당 전경



동재 전경



서재 전경



두남문 전경



시정당(화차전시관)

8. 보존 정비 및 활용 착안사항

가) 정비 계획

1) 건축물의 수리 및 보수 계획

목조건축물은 정기적으로 수리가 이루어져야 한다. 소규모 보수는 매년 분기별 정기적으로 실시할 것이다. 창호의 손질이나 현판의 정비, 비석 등 석조물의 정비, 잡초 제거, 담장 정비, 기와 잡초, 물길 정비 등 소소한 수리 정비는 관리인을 통하여 실시한다. 설계를 통한 수리가 필요한 경우에, 설계심의와 현상변경 허가 절차를 거쳐 추진한다.

2) 종합 정비 계획

① 원형 고증 조사 및 복원

과거 전사청을 건립했다는 기록으로 보아 훼손 전에는 전사청이 있었을 것으로 보이므로, 고증조사를 통한 복원계획을 수립할 필요가 있다. 또한 고직사의 경우 정면 4칸의 맞배지붕으로 신축되었는데, 유교건축에서 고직사는 관리인들이 거처하는 공간으로 일반적으로 우진각지붕을 사용하므로, 고증조사를 통해 수리가 필요하다.

② 역사문화공원 조성

관광객이나 탐방객을 위한 야외 쉼터나 휴게를 위한 공간을 건립할 필요가 있다. 전시관이나 박물관과 연계하여 야외 전시관과 같은 형태로 수목과 함께 휴식공간을 건립한다.

③ 가칭 세계 최초 화차 박물관 건립

망암의 화차도설을 비롯하여 복원된 화차 등의 전시를 위한 박물관을 건립한다. 현재의 전시관을 이용하여 증축하는 방법과 새롭게 건립하는 두가지 방법이 있을 수 있다. 이 박물관의 프로그램으로는 초등부, 중등부 학생들을 대상으로 화차의 여러 종류에 관한 “어린이 과학교실”, 또는 “모형 만들기” 등의 프로그램 등을 활용할 수 있다.

전쟁 화차를 적극적으로 활용하였던 행주대첩의 영상을 이용하여 화차의 위력이나 가상 4d 영상물 등을 활용한 시청각 교육 등을 활용한다.

나) 활용 계획

1) 전통문화학교 및 서예 교실

봉암서원을 중심으로 서원, 유학, 역사, 사림, 인물 등 현장 체험교육, 연수 및 문화 학습의 일환으로 초등학생, 청소년, 대학생들에게 전통 문화의 중요성과 소중함을 가르치고 실천할 수 있는 심성을 교육한다.

봉암서원과 인근 문중 유산을 중심으로 매년 시행되는 문중행사 때 참관 관찰의 기회를 제공하여 유교를 바탕으로 조상께 예를 드리는 전통문화교육 현장 프로그램에 반영한다.

2) 정기 학술대회 개최와 학술총서 간행

연차 계획으로 매년 주제를 설정하여 봉암서원을 포함한 장성지역의 문화유산과 자연자원에 대한 학술대회를 개최하는 사업이 필요하다. 주제별 연구 결과가 발표되어 홍보와 교육을 동시에 할 수 있도록 한다.

3) 교육·홍보자료 개발

봉암서원을 비롯한 서원, 사우, 원림, 정자, 문화유산의 대중적 이해를 위해서 개설서 편찬이 필요하다. 누구든 쉽게 장성의 문화유산을 접할 수 있는 계기는 학술대회나 전문연구와 별도로 대중적인 개설서(청소년용 교양서)이어야 가능하다는 것이다.

4) 종합적 자료 관리 체계 구축

조사 정리된 자료, 계승된 문화유산의 보존관리, 새로운 연구와 교육 자료의 개발, 문화교육 프로그램의 홍보, 학생 및 교사의 질의와 응답, 연구 자료의 제공 등등이 상시적으로 이루어지도록 체계적, 종합적 자료관리 체계 구축이 필요하다. 온라인 상태에서 서원문화의 내용과 의미가 일반인에게 제공되려면 이러한 종합적인 관리 체계가 도입되어야 한다. 이들을 포괄적으로 관리 활용하는 자료관도 필요하다. 자료관은 단순한 전시 기능만이 아니라, 전문인력을 배치하여 조사·연구·전시·교육·홍보가 동시에 이루어지는 공간으로 자료전시관, 체험교육관, 그리고 자료실도 함께 있어야 할 것이다.

9. 종합 의견

- 봉암서원은 임진왜란 때 幸州山城 戰鬪에 사용된 火車를 제작한 邊以中(1546~1611)과 長城 南門에서 倡義하여 笠巖山城에서 殉節한 尹軫(1548~1597) 등을 모신 서원이다. 변이중의 화차는 2011년에 복원하여 시연이 이루어졌으며 이는 현재 서원 앞 유물관인 是懲堂에 전시되어 있고, 상무대 포병학교에 변이중대대가 있고, 60사단에는 변이중포병연대가 있을 만큼 그의 업적이 기려지며 연간 상무대 장병만 8천명 이상 관람하는 곳이다.
- 봉암서원은 望庵 변이중의 望庵精舍 터에 1697년(숙종 23)에 창건되었으며, 1868년 훼손되었다가 1977년에 복원된 것이다.
- 현 사당인 宗仰祠 앞뜰에는 노출된 부분이 60cm 남짓한 기둥모양의 주춧돌 4개가 남아 있고, 外三門인 斗南門도 최소 2개 이상의 옛 주춧돌이 사용되었다. 그러나 宗仰祠 앞뜰 기둥은 그 간격이 너무도 커서 원래 위치가 아니거나 활주 초석일 가능성이 있다. 외삼문의 초석도 옛 모습으로 보면 원래 위치에 그대로 사용한 것이 아니어서 좀 더 정밀한 검토가 필요하다. 이런 옛 초석들이 望庵精舍의 것이었는지 이후 숙종 때 건립된 서원의 것이었는지 명확하지는 않으나 옛 서원과 관련된 것들임은 분명하다.
- 신청서에 봉암서원은 망암정사 자리에 지어진 것이라는 내용이 소략하므로 그 부분에 대한 전거자료를 통한 보완이 필요하다.
- 서원 주변에 三綱旌閭, 임진왜란의 烈女로 《동국신속삼강행실도》에 수록된 永川

李氏旌闈, 변이중 등이 강학한 永思亭 등이 있어 연계 활용도 유리한 여건이다.

- 이러한 점을 종합적으로 고려할 때, 봉암서원의 사당의 역사성 확인, 봉암서원과 망암정사의 관계를 문헌적으로 확인하고 발굴조사 등이 보완된다면 인물유적으로서 국가 사적으로 지정하여 보존관리하는 것이 적절한 것으로 사료된다.

2. 당진 남이흥 유적 사적 지정 검토

가. 제안사항

충청남도 당진시 소재 「당진 남이흥 유적」의 국가지정문화재(사적) 지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 충청남도 당진시에 위치하고 있는 「당진 남이흥 유적」의 국가지정문화재(사적)로의 지정 가치 등에 대해 검토하고자 함.
- 테마별 사적(호국인물) 공모 결과 접수된 18건 중 전문가 심사('15.12월)를 통해 지정조사 대상으로 선정되었음.
- 2017년 제10차 위원회('17.10.25.) 검토
 - 보류 : 충장사의 건립시기 등 역사적 가치 규명을 위한 추가조사 필요
- 추가 보완 자료 제출 : 2019. 8. 13.
- 2차 현지 조사 : 2019. 9. 24.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 당진 남이흥 유적(唐津 南以興 遺蹟)
(‘남이흥 장군 묘 일원’ 도기념물 52호, '84.07.26. 지정)
 - 소재지 : 충남 당진시 대호지면 충장1길 73-52, 54(도이리 373-1일원)
- (3) 지정신청 명칭 : 당진 남이흥 유적(唐津 南以興 遺蹟)
- (4) 지정신청 범위 : 붙임 지정 면적조서 참조
 - 신청면적 : 문화재구역 9필지 10,721㎡
- (5) 관리단체(안) : 당진시
- (6) 신청사유
 - 남이흥 장군은 이괄의 반란군을 평정했으며, 1627년 인조 5년 정묘호란의 마지막 전장이 되었던 안주성 전투에서 3천여 명의 군사로 혼신을 다하여 대적하였으나 중과부적으로 수성이 불가능하게 되자 성안으로 많은 적을 유인하고, 화약고에 점화하여 많은 적과 함께 자폭하여 순국함.

- 호국인물(전쟁기념관/2014년2월)로 지정되기도 한 충장공 남이흥장군과 그 가문에 소장되어온 유물은은 조선시대 무관문화를 이해할 수 있는 내용과 조건을 잘 구비하고 있으므로 사적으로 지정하고자 함.

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('19.09.24./문화재위원 ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○, ○○○)

○ 문화재위원 ○○○

- 남이흥(1576-1627)은 의령인으로 인조 2년(1627) 중군대장으로 이괄의 난을 평정하였고, 평안도 병마절도사 겸 부원수로 재직 시 1627년 정묘호란이 일어나자 안주성에서 청 군대와 싸우다 중과부적으로 화약고에 불을 지르고 순절하였다. 1667년 사당인 충장사 및 남씨양세충신정려가 세워졌다.
- 이곳 도이리는 남이흥의 증조인 참판공 남세건이 1536년 충청관찰사로 관내를 순시하다 접지한 곳으로 전해져 의령남씨 충장공파의 400년 터전이다. 종택인 수종재에는 현재 15대손이 살고 있다.
- 그러나 묘소가 원래 경기도 광주군 남한산성면 탄리에 위치해 있다 성남 단지 조성으로 1971년 현 위치로 이전하게 되어 역사적 진정성에 어려움이 있으며, 종택인 수종재 역시 훼손이 심하여 충장사와 정려만 따로 떼어 사적으로 지정함도 적절하지 않아 신중한 검토가 필요하다.

○ 문화재위원 ○○○

- 남이흥 장군유적은 호국인물에 관련된 것으로 묘역과 사당 및 정려가 주요 유적이다. 이외에 종가가 남아 있다.
- 그러나 중심유적인 묘역은 석물은 조성 당시인 1627년으로 추정되지만 1971년에 경기도 광주에서 이전한 것으로 진정성 가치가 매우 약하다.
- 사당은 1789년에 지어졌고, 정려는 1790년에 지어진 것으로 시대는 명료하지만 건물은 1929년 2차 중수 때의 모습으로 추정된다.
- 종가는 1701년의 상량 목서가 남아 있지만 건물은 일부 부재를 제외하고는 1980년 중건 때에 많은 변형이 일어난 것으로 보인다.
- 따라서 사당과 정려, 종가는 사적으로 지정할 정도의 예술적, 학술적 가치를 지니고 있다고 보기 어렵다.

○ 문화재전문위원 ○○○

- 지난 2015년 신청서에서 지적된, 남유·남이흥 장군 후손이 당진으로 옮긴 시기, 종가의 창건 시기, 남씨양세충신정려의 이전, 민속유물의 과장 등

오류는 잘 정리됨.

- 지금 충장사(忠壯祠)가 언제부터 그리 일컫게 되었는지는 아직도 분명하지 못함.
- 전체적으로 남유·남이흥 후손들이 숙종 연간에 당진에 자리 잡고 이후 서울에 있던 양세충신정려가 정조 연간에 옮겨졌으며, 1971년에 성남에 있던 남이흥 장군 묘소를 이장하며 오늘날의 충장사 일원이 완성되었는데, 오늘날 종가는 상량문에 나타난 것보다 훨씬 많은 변개가 이루어진 아쉬움이 있다.
- 조선시대 무인가문으로서 남유는 임진왜란 때 노량해전에서 전사하였고 남이흥은 정묘호란에 순절하였으며 이후 대를 이어 정통 무인 가문으로 명맥을 이어왔다는 점은 특기할 만하며 관련된 유물도 비교적 풍부하다. 조금 부족한 면이 없지 않으나 사적으로 지정하는 데에 결격 사유라고 보이지는 않는다.

마. 의결사항

○ 부결

- 호국인물로서의 가치는 인정되나 사적으로서의 역사적·학술적 가치 미흡

당진 남이흥 유적(唐津 南以興 遺蹟) 사적 지정 조사보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2017.08.25.
- 조사자 : 문화재위원 ○○○, ○○대학교 연구원 ○○○, 전문위원 ○○○)

1. 문화재 종류

- 충청남도 기념물 제52호('84. 07. 26 지정)인 “남이흥 장군 묘 일원”을 사적으로 지정 신청함.

2. 문화재 명칭

- 문화재명 : 당진 남이흥 유적(唐津 南以興 遺蹟)
 - 검토의견 : 문화재 명칭 부여 기준에 따라 지역명+문화재명을 고려하여 “당진 남이흥 유적(唐津 南以興 遺蹟)”이 적절한 것으로 사료됨.

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 충장사(남이흥 장군 사당)는 당진시청에서 서쪽에 위치하며 직선거리로 9.5km 위치하고 있으며 남쪽으로는 서해안고속도로가 통과하고 있어 서울 및 수도권에서 약 2시간내 거리에 위치하고 있다.
- 대상지의 전체적인 형상은 서고동저형으로 서쪽에서 동쪽으로 열려있는 형상을 가지고 있다. 또한 묘역과 고택을 중심으로 하였을 때는 남동쪽으로 열려있는 형상을 취하고 있다.
- 대상지에 북쪽으로는 서해로 흐르는 대호지가 있으며, 서쪽은 과거 원안골을 형성하며, 대호지로 수계가 형성되어 있다.
- 대상지가 입지하고 있는 지역은 원안골을 동쪽으로 골이 형성되어 해안지역보다는 온난한 기후를 보이고 있으며, 계절풍의 영향이 해안지보다는 상대적으로 영향을 적게 받고 있다. 또한, 내륙에 위치한 관계로 해안지역보다는 낮은 습도를 보이고 있다.
- 대상지 서북쪽에는 서해안 해돋이로 유명한 왜목관광지, 난지도 관광지 등이 위치하고 있으며, 동쪽에는 서해안고속도로상의 행담도유원지, 삼교호관광지가 위치하고 있다.

4. 연혁 유래 및 특징

- 당진 남이흥 유적은 1641년에 처음 지어진 조선 중기 무인 충장공 남이흥(1567~1627)장군 종가고택과 남이흥 장군을 배향하는 불천위 사당인 충장사(忠壯祠), 그리고 조선 중기 무신 충장공 남이흥(1567~1627)장군의 묘로 구성되어 있다. 그리고 장군과 부인 하동 정씨, 장군의 부친 남유의 묘가 한 자리에 모셔져 있다.
- 본래의 묘는 경기도 광주에 있었으나 1971년 충남 당진으로 옮겼다. 주변에 장군의 위패를 모신 사당과 충신들에게 세우는 정문(旌門)이 세워져 있고, 장군이 사용

하던 500여점의 유물들이 보관되어 있는 유물전시관이 있다.

- 남이흥 장군은 2014년 2월 전쟁기념관 이달의 호국인물로 선정된 바 있다.

5. 지정 가치 및 근거기준

- 남이흥 장군은 선조 9년 1576. 7. 27 (양력 9월 10일) 탄생, 자는 사호(士豪), 호는 성은(城隱), 시호는 충장(忠壯)이다.
장군은 선조 35년 1602년 27세 알성무과에 급제하여 현감, 부사, 목사를 거쳐 중군 대장으로 계실 때, 1624년 적은 수의 군사로 대병(大兵)인 이괄의 반란군을 평정했다. 이에 조정은 장군을 진무 1등 공신중1품에 영전시키고 의춘군에 봉하였다.
- 1627년 인조 5년 부원수 겸 평안병사로 계실 때, 청국(후금)의 3만 6천의 대군이 침공함에 정묘호란의 마지막 전장이 되었던, 안주성 전투에서 3천여 명의 군사로 혼신을 다하여 대적하였으나 중과부적으로 수성이 불가능하게 되자 성안으로 많은 적을 유인하고, 화약고에 점화하여 많은 적과 함께 자폭하고 최후를 마쳤다. 인조는 안주성의 전투와 남이흥의 순국 소식을 듣고 국장으로 장례하도록 하였으며, 장례 시 곤룡포를 벗어 장군의 관(棺) 위에 덮어주고 눈물을 흘렸다고 전해진다.
- 조정에서는 사후에 남이흥을 대광보국숭록대부 좌의정. 정일품에 증직하고 의춘부 원군에 봉했다. 그리고 충장(忠壯)의 시호(諡號)가 내려졌고 왕명(숙종)에 의해 현재 당진시 대호지면 도이리에 위치한 불천위 사당 충장사에 봉안하여 대대손손 후손들이 민족자존 애국충절을 기리며 무궁하게 장군의 순국 일에 제사를 지내도록 하였다. 지금도 매년 정월 음력21일 11시에 전국 후손들이 모여 불천위 제향을 한다. 또한 왕명(숙종)에 의해 양세 충신 정려문이 내려졌다.
- 충장공 남이흥장군과 관련된 문화유적은 충청남도 당진시 대호지면 충장1길373-1, 73-52,54(도이리) 일대에 분포한다. 유적으로는 남유(南瑜), 남이흥(南以興)장군 양세충신정려(兩世忠臣旌闕)와 충장사(忠壯祠), 종택인(宗家) 수종재(守宗齋), 그리고 묘소와 신도비 등의 유적이 ‘충청남도 기념물 제52호 남이흥장군 묘 일원’으로 지정되어 있고, 장군의 많은 유품과 관련 고문서 등이 ‘중요민속문화재 제21호 남이흥장군 일가 유품’으로 지정되어 유물전시관인 모충관에 전시되어 있다. 2014년 2월 전쟁기념관 이달의 호국인물로 선정되었다. 또한 장군의 충절과 호국정신을 기리는 남이흥장군 문화제가 1989년부터 개최되어 2016년 현재 제 28회가 진행되고 있다.

6. 지정 대상 및 범위

□ 문화재가 토지인 경우(문화재 지정구역)

신청면적: 9필지 10,721㎡

연번	소재지	지번	지목	면적(㎡)	지정면적(㎡)	소유자		관리자	
						성명	주소	성명	주소
1	충남 당진시 대호지면 도이리	374-2	임	4,704	4,704				
2	충남 당진시 대호지면 도이리		대	63	63				
3	충남 당진시 대호지면 도이리		전	1,183	1,183				
4	충남 당진시 대호지면 도이리		대	466	466				
5	충남 당진시 대호지면 도이리		전	909	909				
6	충남 당진시 대호지면 도이리		대	2,413	2,413				
7	충남 당진시 대호지면 도이리		전	69	69				
8	충남 당진시 대호지면 도이리		임	97	97				
9	충남 당진시 대호지면 도이리		대	817	817				
계				10,721	10,721				




충장사 전경



충장사 전경



충장사 전경 지적 위성도



충장사 지적도



충장사 주변 전경



충장사(사당, 묘역, 종가종택 및 모충관) 전경



모충관(유물전시관 B동) 전경[1980(A),1996년(B) 건립]



충장사 배치도




정려각

7. 문화재 보존 영향 행위기준(안)

- 검토의견 : 기존 기념물의 허용기준을 최대한 준용하되, 문화재청의 유형별 기준에 따라 재검토될 필요가 있을 것으로 판단됨.

남이흥장군묘일원

현상변경 허용기준안



8. 보존 정비 및 활용 착안사항

1) 종합정비계획 기본개념

가) 기본전제

- 문화유적의 보존 : 유적의 복원과 정비, 문화재 보호구역설정
 - 대상지 여건에 따라 보존지구, 정비지구, 활용지구, 개발지구 등으로 설정한다
 - 전체 자연경관의 보호를 위한 정비계획 및 문화재보호구역 범위를 설정한다.
- 문화유적의 활용 : 역사교육, 학술자료, 관광자원
 - 정비·활용지구에는 사용자 및 이용자 계층, 이용활동에 따른 시설물 도입과 다양한 프로그램을 도입한다.
 - 개발지구에는 친환경적인 환경조성과 함께 이용객들에게 편의를 제공할 수 있는 시설을 도입한다.
- 역사문화환경의 지속 가능한 발전 지향
 - 기존 수목, 표토 등 자연요소의 변형을 최소화.
 - 시설물이 위압감을 주지 않고, 관리운영상 효율적이고 상호유기 적인 체계가 이루어지도록 함.

나) 정비체계 설정

- 본 계획에서의 정비체계는 보존, 정비, 활용, 개발 등으로 설정하며, 각각의 개념적 정의는 다음과 같다.
 - 보존은 현재 문화유적 있는 자체로 보호하는 것을 의미함
 - 정비는 활용에 중점을 두어 문화재 자체를 대상으로 하는 것이 아니라 문화재와 관계된 주변지역 및 시설을 개조하는 것을 말함
 - 활용은 일정한 목적을 가지고 문화재와 연계된 시설 및 프로그램을 도입하는 것을 말함
 - 개발은 문화재의 보존 및 정비, 활용에 필요한 기반시설을 확보하는 것을 의미

다) 정비개념

- 장군의 정신을 기리고 참배하는 기념추모공간
 - 남이흥 장군 묘역과 주변지역 정비의 주목적은 장군의 애국충정을 추모하고 선양하는데 있다.
 - 기존의 사당(충장사), 유물전시관(모충관), 고택 등의 시설검토와 함께 체계적인 보존방안을 마련함으로써 장군의 정신을 기념하는 공간으로 조성한다.
- 충절정신을 기리고 체험할 수 있는 교육문화공간
 - 국난 속에서 장군의 국가에 대한 충절의 정신은 후대의 청소년들 에게 물려줄 수 있는 귀중한 정신문화유산으로서 장군의 충절정신 을 기리며, 교육할 수 있는 교육공간으로 조성한다.
 - 이를 위해, 장군의 충절정신을 전시 및 홍보할 수 있는 시설 및 프로그램을 도입한다.
- 역사성과 자연이 조화된 역사문화형 여가공간
 - 대상지는 낮은 구릉에 위요되어 실개천과 함께 전형적인 농촌의 경관을 형성하고 있다.
 - 기존의 역사기념적 공간인 사당, 유물관, 고택 등과 주변자연경관이 어우러지는 역사문화형 여가공간을 조성하여 지역의 주민들이 찾아 쉴 수 있는 공간으로 조성한다.
- 장군의 정신과 사상을 전파하고 홍보하는 문화창달공간
 - 장군의 나라에 대한 정신과 사상을 지역주민, 도민, 국내외에 적극적으로 홍보 전파할 수 있는 기반구축을 추진한다.
 - 이를 위해, 남이흥 장군에 대한 홈페이지 홍보, 이동전시관·기념관 등을 적극적으로 도입 검토한다.

2) 정비 및 시설물 계획

가) 정비계획

- 임진왜란, 정묘·병자호란 등의 외환과 이괄의 난과 같은 내란을 거치면서 남유-남이흥 등 양세충신을 배출하였고, 나라를 위해 살신보국의 정신을 기리기 위해

충장사에서는 매년 남이홍장군문화제가 거행되며, 종가의 무관의숙인 도호의숙(桃湖義塾)에서 문과와 무과수련을 하던 전통을 이어받아 축제프로그램 중 하나인 조선무과 체험 프로그램을 남녀노소를 막론하고 인기 있는 종목으로 이를 상설프로그램화 하는 교육공간 마련.

- 무과시험장, 마사, 청소년 국궁장 및 어린이 체험학습장, 종가숙박지 정비사업을 추진하여 가족 및 학생들에게 충의정신, 무인의 호연 지기와 종가문화를 체험할 수 있는 공간을 제공 무과재현 이미지

나) 사업내용

- 호연지기 무과 재현장
 - 매년 거행되는 남이홍장군 문화제의 다양한 프로그램을 수용할 수 있는 다목적 행사마당 및 무과재현 프로그램의 장을 조성한다.
- 무인종가 말 방목장
 - 무과체험에 필요한 기본 인프라를 구성한다.
- 청소년 국궁장 및 어린이 체험 학습장 조성
 - 국궁장을 조성하여 청소년·학생들이 지·덕·체를 겸비한 선비정신을 국궁 체험을 통해 익히며, 체험학습장을 조성하여 전통무예(무예 도보통지 무과 24반)에 대한 다양한 프로그램 등을 체험할 수 있도록 한다.
- 무인종가 숙박지 정비사업
 - 종가 고택 사랑방, 곁채, 충장정에 샤워시설 등을 보완하여 숙박 가능한 공간으로 정비.
- 편의시설 설치
 - 충장사를 찾는 탐방객들에게 보다 많은 정보를 제공할 수 있는 새로운 안내판을 설치하고, 충장사 경외에 현재 부족한 주차장을 설치한다.

다) 사업 추진현황

년/월/일	행정추진 세부현황
1970년 12월 31일	남이홍장군 일가유품 : 국가지정 중요민속문화재21호로 지정
1984년 12월 29일	남이홍장군 묘역 일원 : 道지정 기념물 52호로 지정
1988년 10월	남이홍장군 문화제는 남이홍장군의 나라사랑정신을 되새기고, 자라나는 꿈나무들에게 나라사랑의 소중함을 일깨우는 현장학습의 공간

라) 관련 사업 추진현황

년/월/일	주관부처 사업방식 사업 내용
2008년	당진시 전문업체와 계약 충장사 고택(안채) 보수공사
2009년	당진시 전문업체와 계약 충장사 고택(사랑채 및 협문) 보수공사
2011년	당진시 전문업체와 계약 향온향습기, 진열장 설치공사(B동)
2012년	당진시 전문업체와 계약 향온향습기, 진열장 설치공사(A동)



9. 종합 의견

- 南以興은 李适의 난을 진압하여 振武功臣 1등에 책봉되었으며 丁卯胡亂에 安州城 전투에서 순국한 인물이다. 당진 남이흥 유적은 남이흥을 모신 忠壯祠와 묘소 등이 있다.
- 남이흥의 아버지 宜川府院君 南瑜는 露梁海戰에서 순국한 인물로서 부자에게 모두 정려가 내려졌으며 ‘南氏兩世忠臣旌閭’가 당진 충장사 경내에 있다.
- 남이흥 및 그 가문의 많은 유물이 1981년에 건립한 모충관에 전시되어 있으며 그 가문의 유적과 유물은 조선시대 무인 가문의 전형적 모습을 잘 보여주고 있다. 다만, 국가민속문화재 제21호로 지정된 의복 가운데 襟褱를 “인조 임금의 입으셨던 곤룡포”라고 한 것은 잘못이다.

그의 행장 등 관련 기록에 그의 시신이 없어 평소 입던 의복으로 장사했다고 하였으며 인조는 법에 규정된 致祭만을 했던 것이 확인된다. 그의 답호에 수놓은 용과 같은 것은 《武藝圖譜通志》에도 나타나는 무인의 답호라고 할 것이다. 다만 인조와 관련성에 대해서는 국가민속문화재 지정 내용처럼 ‘인조의 하사품이라고 전하고 있다’는 수준을 넘어서는 안된다. 또 藍輿 등 일부 유물은 보수가 시급한 상태이다.

- 남이흥의 묘소는 경기도 광주군 음촌리(현 성남시 태평동)에 있었으나, 성남시 개발로 1971년에 당진시 대호지면 도이리 현 충장사 옆으로 이장한 것이다. 옮겨온

묘소 석물은 인조 때 것으로 우수한 것들이다.

- 현 충장사의 연혁은 확실치 않다. 신청서에 따르면 충장사 아래 남이흥 종가 상량문의 ‘崇禎紀元後辛巳八月初六日卯時上樑’이라는 구절을 통해 1641년에 건립된 것이라고 하였다. 그러나 숭정 신사년이 아니라 숭정기원후 신사년이라고 하였으므로 1641년이 아니라 1701년(숙종27)에 종가가 세워진 것은 확실하다고 할 것이다. 南氏兩世忠臣旌閭에 걸린 1790년(정조14)에 제작된 記文에 따르면, 1624년 이괄의 난을 진압한 공로로 宣賜받은 서울 西城의 옛집에 1627년에 도설(棹楔 정려)이 세워졌으며, 이는 종손이 4세를 전하며 봉안하다가, 종손이 下鄉한 이후로는 8대손 南履度 3세가 교대로 봉안하였고, 남이도마저 당진으로 낙향한 이후 7대종손 南燁이 1789년(정조13) 7월에 下桃村 忠壯公의 祠宇 앞에 이 건한 것으로 되어 있다. 남이흥의 不祧廟는 安州 忠愍祠로 나라에서 신하를 보내 致祭한 곳도 이곳이었다. 이런 점들을 감안하면 당진 충장사는 남이흥 종가의 家廟였던 곳으로 남북이 분단되고 남이흥의 묘소를 이장하면서 이곳을 충장사로 조성하였다고 보아야 할 것이다.

- 이와 같이 충장사는 그 연혁이 확실하지는 않지만, 1701년(숙종27)에 세워진 것이 확실하다고 사료되며, 도설(棹楔 정려)은 7대종손 南燁이 1789년(정조13) 7월에 下桃村 忠壯公의 祠宇 앞에 이 건한 것으로 되어 있다. 이런 점들을 감안하면 당진 충장사는 남이흥 종가의 家廟였던 곳으로



南氏兩世忠臣旌閭 記文

남북이 분단되고 남이흥의 묘소(1971년 이장(경기도 광주군 음촌리→당진시 대호지면 도이리))를 이장하면서 이곳을 충장사로 조성하였다고 보아야 할 것이다. 이러한 점을 종합하여 판단할 때, 제출한 보고서에 몇몇 오류가 있어 충장사의 건립시기 등이 명확하지 않음에도 불구하고 남이흥 유적은 호국 사적으로 지정함에 부족함이 없는 것으로 판단된다.

다만, 南氏兩世忠臣旌閭 記文 등 관련 자료를 보완하여 현 충장사의 건립시기 등 연혁을 명확히 규명하고, 답호 등에 대한 내용은 수정이 요구된다.

3. 김해 봉황동 유적 문화재보호구역 추가 지정 검토

가. 제안사항

경상남도 김해시 소재 사적 제2호 「김해 봉황동 유적」의 문화재보호구역 추가지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 김해 봉황동 유적의 주변을 보호구역으로 추가 지정하고자 함.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 김해 봉황동 유적(사적 제2호 / 1963.01.21 지정)
 - 소재지 : 경남 김해시 봉황동 253번지 일원
- (3) 지정신청 범위 : 붙임 지정 면적조서 참조
 - 신청면적 : 문화재보호구역 89필지 15,741㎡
- (4) 관리단체(안) : 김해시
- (5) 신청사유
 - 기 지정된 봉황동 유적뿐만 아니라 주위의 구릉 하단부에 위치한 본 유적을 포함한 곳이므로 문화재 지정 범위를 실제 유적이 분포하는 전 지역으로 확대하여 전체를 하나의 유적으로 통합하여 보호, 관리 필요

라. 의결사항

- 부결
 - 연접한 초등학교 발굴조사 결과 및 기존 보존조치 유구 등 종합적으로 검토 후 보호구역 재검토

김해 봉황동 유적(金海 鳳凰洞 遺蹟) 사적 지정 조사보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2019.11.1.(금)
- 조사자 : 문화재위원 ○○○, ○○○, 문화재전문위원 ○○○

1. 문화재 종류

- 사적

김해 봉황동 유적(金海 鳳凰洞 遺蹟)의 보호구역 구역 연접부를 보호구역으로 추가 지정하고자 하는 것임.

2. 문화재 명칭

- 문화재명 : 김해 봉황동 유적(金海 鳳凰洞 遺蹟)의 연접부로서 김해 봉황동 유적(金海 鳳凰洞 遺蹟)이 적절한 것으로 사료됨.

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 김해의 중심을 흐르는 해반천변에 위치하고 있으며 구지봉, 수로왕릉, 수로왕비릉 등과 인접하여 김해 금관가야의 유적지로 둘러싸여 있다. 참고로 봉황동 유적은 1-4세기 우리나라 남부지역을 대표하는 생활유적이다.

4. 연혁 유래 및 특징

- 국가지정 사적 제2호인 김해 봉황동유적(회현리 패총)은 김해의 중심에 위치하고 있으며 철기시대 초기의 것으로, 높이가 7m, 동서의 길이 약 130m, 남북의 너비 약 30m의 낮은 언덕 위에 이루어져 있다. 구릉의 남쪽에는 회현동의 마을이 인접해 있고, 북동쪽 낭떠러지 밑에도 민가가 들어서 있어 패각층이 드러난 단면과 구릉 위에 흩어진 흰 조개껍데기를 볼 수 있다. 처음 알려진 것은 1907년이지만, 1920년에 있었던 본격적인 발굴조사를 비롯하여 그 뒤 몇 차례의 학술조사를 통하여 이 유적에 대한 문화적 성격과 연대의 개요가 밝혀져서, 한국 선사시대의 유적지 중에서 학술적 가치가 높은 유적지이다. 일련의 발굴을 통하여, 이른바 김해토기(金海土器)라고 명명(命名)된 토기의 조각들이 가장 많이 남았고, 도끼와 손칼과 같은 철기가 발견되었다. 따라서 철기가 이미 일상생활의 도구로서 큰 역할을 담당하고 있었고, 철기 이외에 골각제품(骨角製品)으로서도 골촉(骨鏃)·골침(骨針) 등과 송곳 같은 찌르개류[尖頭類]가 함께 출토되었다. 김해토기는 종래의 민무늬토기보다 높은 온도로 구워서 만든 발달된 경질(硬質)의 토기로서, 그 특색은 문살무늬나 샷무늬 등의 타형(打形)무늬가 있다는 점이다. 타형무늬는 토기를 단단히 하기 위하여 무늬가 새겨진 방망이로 두드려서 생긴 것이다. 특히 후일에 와서 신라토기(新羅土器)의 모체가 되었다는 사실이 밝혀져 원시신라토기라고도 한다.

1920년의 발굴 때 왕망(王莽)의 신(新)나라 때의 돈인 화천(貨泉) 1개가 나와 이 패총의 상한연대(上限年代)가 밝혀졌고, 또 함께 발견된 탄화미(炭化米)는 한국의

벼를 연구하는 데 매우 중요한 자료가 되고 있다.

그 뒤 34·35년의 발굴을 통하여 한 무리의 돌널무덤과 그 옆의 독무덤이 발견되었는데, 그 중 한 개의 옹관에서 세형동검(細形銅劍)과 청동제품 등이 출토되었다. 이 외에도 남방식 고인돌[南方式支石墓]의 뚜껑돌로 보이는 한 개의 큰 돌이 현재에도 있다. 이 유적들 사이의 층위적 관계(層位的關係)는 아직도 연구할 여지가 많이 남아 있다.

2001년 2월 5일 금관가야의 집단 취락지인 봉황대(경남도 문화재자료 제87호)와 합쳐 김해 봉황동 유적으로 확대 지정 되었으며 2010년 2월24일 문화재 보호구역으로 65필지 9,102㎡가, 2013년 12월 5일 8필지 1,923㎡, 2017년 9월 28일 21필지 3,523㎡가, 2018년 10월 19일 49필지 6,760㎡가 추가 지정되었다.

5. 지정 가치 및 근거기준

- 김해 봉황동 유적은 가락국기에 수로왕이 도읍을 정한 신답평에 비정되는 곳으로 일제강점기부터 시작된 70여 차례의 시·발굴조사를 통해 봉황대 구릉을 중심으로 한 청동기시대 분묘와 초기철기시대 패총은 물론 구릉 하단 평지에서 확인된 가야시대 대형주거지, 토성 등을 통해 금관가야의 핵심유적임이 확인됨.
- 특히‘회현동사무소-분성로 간 소방도로 개설구간 조사’에서 확인된 가야시대 토성, 봉황대 구릉의 끝자락과 고김해만의 경계부에 대한 다수의 구제발굴을 통해 확인된 석렬(부석) 유구 등은 고김해만으로부터 보호되는 일정 구역의 존재를 증명하고 있으며, 봉황토성으로 추정되는 이 구역 내에서 수장급 고분에서 출토되는 유물과 함께 확인되는 취락유적은 금관가야 도성 확인을 위한 중요 자료임.
- 금번 김해 봉황동 유적 보호구역 추가 신청지는 봉황대 구릉의 남동쪽 완사면과 평지에 해당하는 곳으로 신청구역의 남쪽에 위치한 동서방향의 도로를 따라 고김해만과 경계를 이루고 있으며, 이 경계를 따라 석렬(부석) 유구가 확인된 봉황동 봉황동 240번지 유적, 229-1·4번지 유적은 2006년과 2007년 사적으로, 봉황동 227-3번지 유적은 2018년 김해 봉황동 유적의 보호구역으로 지정됨.
- 신청지 주변 발굴 구간은 가야시대 문화층부터 조선시대 문화층까지 여러 시대의 문화층들이 겹쳐 구성되어 있으며, 신청지와 연접한 봉황동 247-4번지, 238-2번지 일원, 178번지 유적은 다수의 수혈유구와 주혈, 패각층 등이 확인 확인되어 2013년 김해 봉황동 유적의 보호구역으로 지정됨.
- 따라서 추가 지정 신청구간 역시 기 조사된 발굴 유적과 연결되는 유적이 확인될 가능성이 매우 높고, 봉황대 구릉에서 바다와 가장 가까운 곳에 위치함에 따라 김해 봉황동 유적의 공간배치 연구에 중요한 장소임에도 불구하고 기존에 형성된 마을로 인해 유물산포 여부 확인 및 정밀학술발굴조사가 어려운 실정임.
- 현재까지 봉황토성의 추정 범위 내에서 이루어진 발굴조사는 대부분 개발사업에 따른 소규모 구제발굴로 진행되어 유적의 전반적인 층위나 명확한 구조 및 성격을 파악하기 어려울 뿐만 아니라, 구제발굴 후 보존조치되는 과정에서 발생하는 각종

민원은 문화재 보존의 심각한 위협 요소로 대두되고 있음.

- 김해 봉황동 유적과 인접한 봉황동 119-1번지 일원에서는 고대 항구와 관련된 고상건물과 선박 부재가 확인되어 가야 해상교역의 직접적 증거가 확인되었음에도 개발압력에 따라 보존되지 못하는 실정이므로, 최소한 봉황대 구릉과 고김해만이 만나는 완사면 및 기수역에 위치한 금번 신청지에 대해서는 향후 정밀하고 종합적인 발굴조사를 통한 김해 봉황동 유적의 성격 규명을 위해 보호구역으로 지정되어야 함.

6. 지정 대상 및 범위

문화재가 토지인 경우(문화재 보호구역)


보호구역 추가 지정 면적: 89필지 /15,741m²

연번	소재지	지번	지목	면적(m ²)	지정면적(m ²)	소유자	
						성명	주소
1	김해시 봉황동	144-5	임	124	124		
2		144-8	대	1	1		
3		150	전	52	52		
4		144-2	대	1,254	1,254		
5		144-4	도	56	56		
6		144-3	도	36	36		
7		144-1	대	949	949		
8		191	대	472	472		
9		189-2	전	354	354		
10		176-2	대	186	186		
11		193	대	93	93		
12		194-1	대	141	141		
13		194-2	대	97	97		
14		190	대	532	532		
15		195-2	대	143	143		
16		195-1	대	198	198		
17		196	대	211	211		
18		176-16	대	514	514		
19		176-21	도	21	21		
20		188-2	도	10	10		
21		176-20	도	42	42		
22		176-19	도	24	24		
23		187-5	대	72	72		
24		187-3	대	153	153		
25		176-13	도	10	10		
26		176-8	전	271	271		
27		168-2	전	268	268		
28		168	전	129	129		
29		176-9	대	181	181		
30		176-10	대	102	102		

연번	소재지	지번	지목	면적(m ²)	지정면적(m ²)	소유자	
						성명	주소
31		175	대	182	182		
32		174	대	149	149		
33		170-2	대	43	43		
34		171	대	12	12		
35		173	대	121	121		
36		172	대	92	92		
37		173-1	도	5	5		
38		176-15	도	11	11		
39		176-1	대	84	84		
40		176-11	대	108	108		
41		176-12	대	108	108		
42		176-3	대	113	113		
43		176-5	대	106	106		
44		176-7	대	125	125		
45		176-4	대	337	337		
46		185	대	124	124		
47		186-3	대	5	5		
48		185-2	대	11	11		
49		182	대	246	246		
50		179	전	90	90		
51		180	대	113	113		
52		239	대	231	231		
53		236-1	대	297	297		
54		236-3	대	116	116		
55		236-2	대	321	321		
56		236-4	도	33	33		
57		247-3	도	46	46		
58		247-1	대	7	7		
59		248-1	대	236	236		
60		249	대	122	122		
61		250	대	179	179		
62		233	대	444	444		
63		233-1	대	172	172		
64		232	대	667	667		
65		235-2	대	188	188		
66		235-3	대	142	142		
67		235-1	대	265	265		
68		234	대	187	187		
69		231	대	245	245		
70		229-2	대	323	323		
71		270-7	대	144	144		
72		270-11	대	14	14		

연번	소재지	지번	지목	면적(m ²)	지정면적(m ²)	소유자	
						성명	주소
73		270-12	대	31	31		
74		271-2	대	117	117		
75		271-1	전	44	44		
76		228	대	576	576		
77		228-2	대	11	11		
78		227-1	대	258	258		
79		226-7	대	149	149		
80		226-3	대	192	192		
81		226-6	대	36	36		
82		226-5	대	238	238		
83		226-4	대	228	228		
84		226-1	도	7	7		
85		272-3	대	123	123		
86		272-1	대	100	100		
87		272-6	대	136	136		
88		272-4	대	152	152		
89		272-5	대	83	83		







〈김해 봉황동 유적 지정구역 도면〉
 ※ 파란색 라인 : 보호구역 확대 지정 신청구역



7. 문화재 보존 영향 행위기준(안)

- 검토의견 : 도심화된 곳이지만 역사문화환경의 보존을 위해 연접 확대된 곳을 5구역에서 3구역으로 조정할 필요가 있음.

역사문화환경 보존지역의 문화재 보존 영향 행위기준(안)																	
문화재주변 행위기준 설정사유 (구역별)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 서측은 가야의 거리와 해반천(9구역)이 위치하고 있고 북측은 김해도서관(7구역) 및 기존 건물(4,5구역)이 있으며 동측은 기존 건물(4,6구역)들이 있고 남측은 기존 건물(3구역)들이 형성되어 있습니다. ○ 추가로 보후구역이 지정되면 주변지역은 기존 행위기준안과 같이 그대로 존치하고자 합니다. 																
행위기준 기준(안) (문화재청의 유사문화재 고시사항 참고)	<table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th colspan="2">현상변경허용기준</th> </tr> <tr> <th>평지붕</th> <th>경사지붕(10:3 이상)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3구역</td> <td>○ 최고높이 8m 이하</td> <td>○ 최고높이 11m 이하</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="display: inline-table;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th colspan="2">현상변경허용기준</th> </tr> <tr> <th>평지붕</th> <th>경사지붕(10:3 이상)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td colspan="2">문화재 보호구역</td> </tr> </tbody> </table> <p>평지붕과 경사지붕의 최고높이 기준이 다름</p>	구 분	현상변경허용기준		평지붕	경사지붕(10:3 이상)	3구역	○ 최고높이 8m 이하	○ 최고높이 11m 이하	구 분	현상변경허용기준		평지붕	경사지붕(10:3 이상)		문화재 보호구역	
구 분	현상변경허용기준																
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)															
3구역	○ 최고높이 8m 이하	○ 최고높이 11m 이하															
구 분	현상변경허용기준																
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)															
	문화재 보호구역																
행위기준 도면(안) (별첨가능) * 주변 문화재 포함시 표기	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>[기존]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>[변경 안] [보존지역][별첨]</p> </div> </div>																
민원사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 금번 문화재지정구역에 편입되는 토지는 2018년 문화재 보존 처리되어 보호구역으로 지정된 봉황동 227-3, 227-4번지 근접 필지이며 유사한 유적이 출토될 가능성이 높은 지역으로서 문화재보존을 위해 사실상 모든 개발행위가 불가능한 설정 																
최근 3년간 현상변경 허가사항 (해당시)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현상변경허가사항 없음 																
참고사항																	

8. 보존 정비 및 활용 착안사항

문화재 보존·정비·활용 계획(안)																
사업개요 (총괄)	현 봉황동 유적								보호구역							
	<p>▶ 사업개요 : 봉황동유적확대정비사업</p> <p>○ 위치 : 김해시 봉황동 316번지 일원</p> <p>○ 면적 : 120,609㎡</p> <p>○ 확대지정 : 120,609㎡ → 218,300㎡</p> <p>○ 사업기간 : 2007년 ~ 2030년</p> <p>○ 사업내용 : 부지매입, 발굴조사, 왕궁복원</p> <p>○ 사업비 : 2,000,000백만원 (국비 1,400,000 도비 210,000 시비390,000)</p>									<p>▶ 사업개요 : 문화재보호구역 확대 지정, 부지매입 및 주변정비</p> <p>○ 위치 : 김해시 봉황동 180번지 일원</p> <p>○ 면적 : 15,741㎡</p> <p>○ 사업기간 : 2019년</p> <p>○ 사업량 : 부지매입 15,928㎡, 주변정비</p> <p>○ 사업비 : 30,000백만원 (국비 21,000 도비 3,150 시비 5,850)</p>						
그간 보존·정비실적	현 봉황동 유적								보호구역							
	관리상황 참조								-							
토지이용 및 개발계획	현 봉황동 유적								보호구역							
	현 문화재 지정 및 보호구역								- 보호구역 범위를 확대하여 금관가야 왕궁터 복원대상지로 조성할 계획이며 사업완료 후 대상지 전체를 자연녹지 지역, 보호구역으로 관리계획							
종합정비 계획안에 따른 문화재 학술 조사,정비 계획	현 문화재 지정 및 보호구역								토지매입 완료 후 문화재 발굴조사 및 학술조사 계획							
문화재 활용 및 홍보방안	<p>1. 문화재 활용방안(내부)</p> <p>- 금관가야 왕궁터로 가야왕궁터를 복원하여 시민의 가야역사의 산 교육장으로 활용코자 함.</p> <p>2. 주변 자원과 연계방안</p> <p>- 국립 김해박물관, 대성동 고분박물관, 문화의 전당, 연지공원, 수로왕릉, 수로왕비릉, 구지봉, 봉황동유적 가야의 거리등과 연계하여 가야역사문화 벨트화</p> <p>3. 시민단체 등 연계 활용방안</p> <p>- 초·중·고 시민단체 등의 가야역사문화 탐방 시책의 활성화</p> <p>- 관광코스과 연계한 본 지역의 활용도 제고</p>															
세부사업별 추진계획 (장기)	구분	총사업비		기투자		1 단계						2023년 이후 (2 ~ 3단계)				
		사업량	사업비	사업량	사업비	2019년		2020년		2021년		2022년		사업량	사업비	
	계	부지매입	200,000		11,141	부지매입	10,000	부지매입	10,000	부지매입	10,000	왕궁터	10,000	부지매입	148,859	
	국비	발굴조사	140,000	부지매입	7,799	발굴조사	7,000	발굴조사	7,000	왕궁터	7,000	복원	7,000	발굴조사	104,201	
	도비	왕궁터	21,000	발굴조사	1,170	종합정비	1,050	복원정비	1,050	복원	1,050	장	1,050	왕궁터	16,630	
시비	복원	39,000	조사	2,172	계획수립	1,950	설계	1,950	로	1,950	편의	1,950	왕궁터	29,028		
기타 참고사항	1. 관련 민원(해당사항 없음)															

9. 종합의견

- 현 보호구역으로 지정 신청된 구역은, 매장문화재 조사에서 보존조치된 유적을 점단위로 지정한 곳의 연접부로서 유구분포의 가능성으로 보호구역을 신청한 사항임
- 따라서 보호구역으로 지정 신청된 구역에 있어서는 유구에 대한 확인 작업이 필요한 것으로 판단됨.
- 그러나 연접한 폐교 초등학교에서 시굴조사가 진행되고 있고, 향후 정밀 발굴조사가 계획되어 있어, 이러한 곳에서 발굴에 따른 조사 성과가 확인된다면 기존의 보존조치 내용과 더불어 종합적으로 보호구역을 검토할 수 있다고 사료됨

4. 서울 한양도성 문화재구역 및 보호구역 추가지정 및 조정 검토

가. 제안사항

서울특별시 소재 사적 제10호 「서울 한양도성」의 사적 및 문화재보호구역 추가지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 한양도성 혜화구간의 문화재구역 및 보호구역 추가지정과 남산구간의 사적 및 보호구역을 조정하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 한양도성(사적 제10호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 서울시 종로구, 중구, 성북구 일원
- (3) 지정신청내용
 - 기존지정 면적
 - 문화재구역 : 240필지 26,557.15m²
 - 문화재보호구역 : 2,153필지 612,660.43m²
 - 문화재구역 추가지정
 - 혜화구간 2필지 75.94m²
 - 남산구간 2필지 196.36m²
 - 문화재보호구역 추가지정 및 해제
 - 혜화구간 5필지 628.33m² 추가지정
 - 남산구간 2필지 196.36m² 해제(사적으로 지정)
 - 추가지정 후 지정면적
 - 문화재구역 : 244필지 26,829.35m²
 - 문화재보호구역 : 2,156필지 613,092.40m²

라. 참고사항

(1) 현지조사('19.09.18./문화재위원 ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○)

- [서울 한양도성 사적 및 문화재보호구역 추가지정 및 조정 조사보고서]
참조

(2) 서울특별시 문화재위원회 검토결과

- 일 시 : 2019.7.19.
- 회의결과 : 원안동의

마. 의결사항

- 원안가결

서울 한양도성(서울 漢陽都城) 문화재구역 및 보호구역 추가지정 및 조정 조사보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2019. 9. 18(수)
- 조사자 : 문화재위원 ○○○, ○○○, 문화재전문위원 ○○○

1. 문화재 종류

- 사적
 - 서울 한양도성(漢陽都城)의 지정구역 연접부를 추가 지정하고자 하는 것임.

2. 문화재 명칭

- 문화재명 : 서울 한양도성
 - 서울 한양도성(漢陽都城)의 연접부로서 서울 한양도성(漢陽都城)이 적절한 것으로 사료됨

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 혜화 구간은 혜화문 북쪽에 위치하며 총 길이 46.31m이다. 주변에 혜화문과 한양도성 전시안내센터(구 시장공관) 등이 위치하고 있다.
- 남산 구간은 일제강점기(1925년) 조선신궁의 본전구역과 광장 및 참배도로가 만들어지면서 성곽이 훼손되었으나 2009년 서울시의 '남산 르네상스'계획으로 남산 회현자락의 자연지형과 훼손된 한양도성 복원이 결정되어 발굴이 진행된 후 성벽의 일부가 복원되었다.

4. 연혁 유래 및 특징

- 한양도성은 조선 왕도 도읍지인 한성부의 경계를 표시하고 수도의 권위를 드러내며 외부의 침입을 방어하기 위해 축조된 도시 규모의 성곽유산이다. 한성부-경성부-서울특별시에 이르기까지 서울의 600년 역사와 함께 해온 한양도성은 좁게는 도시를 둘러싼 성곽과 성문을 지칭하지만 넓게는 그 안의 공간까지 아우른다.
- 평균높이 약 5~8m, 전체 길이 약 18.6km에 이르는 한양도성은 한국 고유의 축성기법과 장인기술을 바탕으로 구축된 역사 문화 도시 서울의 랜드마크이다. 4개의 대문과 4개의 소문을 두었으며 이 밖에도 2개의 수문, 5개의 치, 2군데의 곡성, 봉수대 등의 시설이 있다.
- 1396년(태조 5), 백악(북안산)-낙산(낙타)-남산(목멱)-인왕산의 내사산 능선을 따라 축조된 한양도성을 이후 여러 차례에 걸친 수축과 보수를 거듭하면서 511년 동안 그 원형을 유지해 왔다. 그러나 일제 강점기를 거치며 성벽과 성문이 훼손되고, 해방 이후에는 6.25 전쟁과 서울의 지속적인 팽창 과정에서 상당 부분 훼손되었다. 그러나 한양도성 복원사업은 1975년 삼청지구를 시작으로 총 8개 지구(삼청, 성북, 광희, 남산, 청운1, 청운2, 삼선, 동승)로 구역을 나누어 한양도성 전 지역에 걸쳐 시행되었으며 2014년까지 약 70%가 보수, 복원되었다.

- 조선 건국 초에 태조가 한양으로 수도를 옮기기 위하여 궁궐과 종묘를 먼저 지은 후, 태조 4년(1395) 도성축조도감을 설치하고 한양을 방위하기 위해 성곽을 쌓도록 하였다. 석성과 토성으로 쌓은 성곽에는 4대문과 4소문을 두었다. 4대문은 동의 흥인지문 ·서의 돈의문 ·남의 승례문 ·북의 숙정문이고, 4소문은 동북의 홍화문 ·동남의 광희문 ·서북의 창의문 ·서남의 소덕문을 말한다. 동대문에만 성문을 이중으로 보호하기 위한 옹성을 쌓았고, 북문인 숙정문은 원래 숙청문이었는데 이 숙청문은 비밀통로인 암문으로 문루(門樓)를 세우지 않았다.
- 세종 4년(1422)에 대대적으로 고쳤는데, 흙으로 쌓은 부분을 모두 돌로 다시 쌓고 공격 ·방어 시설을 늘렸다. 숙종 30년(1704)에는 정사각형의 돌을 다듬어 벽면이 수직이 되게 쌓았는데 이는 축성기술이 근대화되었음을 보여준다. 이처럼 서울 성곽은 여러 번에 걸친 수리를 하였으나, 쌓는 방법과 돌의 모양이 각기 달라 쌓은 시기를 구분할 수 있다. 일제시대에는 도시계획이라는 구실로 성문과 성벽을 무너뜨렸고, 해방과 한국전쟁으로 인해 더욱 많이 파괴되었다.
- 현재 삼청동 ·장충동 일대의 성벽 일부와 승례문 ·흥인지문 ·홍예문만이 남아있다. 서울 성곽은 조선시대 성 쌓는 기술의 변화과정을 살펴볼 수 있는 좋은 자료이며, 조상들이 나라를 지키려는 호국정신이 깃든 귀중한 문화유산이다.
- ※ 광희문은 서울성곽의 사소문 중에 동남방향에 있는 성문이다. 서울성곽이 축성된 1396년에 지어졌으며, 수구문이라고도 불렀다. 숙청 남소문이라고도 한다. 광희문은 1711년에 개축하였으며, 성문 위 문루는 1719년에 이르러 완성되었다. 광희문이라는 편액은 이때 써 붙였다. 그후 6.25 전쟁으로 문루와 서문 위 여장은 파괴되었으며, 1976년에 고증을 거쳐 복원하였다. 지금의 광희문은 도로를 개통하면서 원래 위치에서 약간 남쪽으로 옮겨 복원한 것이다.

5. 지정 가치 및 근거기준

- 서울 한양도성은 1394년 태조의 한양 천도 후 국도(國都) 방어를 위해 1396년(태조5) 초축된 ‘도성’으로 세종과 숙종, 순조 때 개축된 후 오늘날까지 조선시대 각 시대를 대표하는 성곽 축조기술이 고스란히 보존되어 있다.
- 현존하는 유사유적 중 세계적으로 최장기간(514년 :1396~1910) 도성 역할을 수행하였으며, 최대 규모를 자랑한다. 풍수사상에 기반 해 내사산 능선을 따라 축조되었으며 성곽 안쪽에 판축층이 조성되는 등 지형과 일체화된 독창적 축조기술을 보여주고 있으며, 내사산의 굴곡과 도성 안팎이 함께 조망되는 특별한 역사도시 경관을 보유하고 있다.
- 혜화 구간은 1422년 세종때 수축된 구간으로 체성의 원형이 잘 남아있어 한양도성의 역사적 가치와 우수성, 그리고 완전성과 진정성을 입증하는 중요한 역사자원으로서 가치를 지닌다. 그러나 이처럼 한양도성의 원형이 잘 남아있는 구간임에도 불구하고 보호관리를 위한 법제도적 조치가 미흡한 실정이다. 이에 문화재(사적)로 확대 지정하여 보존관리의 신뢰성을 확보하고 향후 철저히 보호할 예정이다. 그

리고 이를 기반으로 주변의 사유지를 매입하여 한양도성의 보호관리를 강화할 계획이다.

- 남산 구간은 회현지역에 위치하며 한양도성의 다양한 역사적 층위를 확인할 수 있는 구간으로 일제강점기때 훼손된 이후 여러 복원의 노력이 진행되어 왔다. 따라서 본 구간은 한양도성의 축성과 수축, 훼손과 복원의 변화과정을 확인할 수 있는 역사유산으로서 가치를 지닌다. 또한 인접구간의 성곽유적 발굴을 통해 성곽선을 추정할 수 있게 되었다. 이에 비록 일부 구간이 멸실되어 성곽을 확인할 수 없지만 인접하여 발굴된 성곽유적으로부터 문화재 지정을 확장하여 성곽의 연속성과 완전성을 강화하고 해당 성곽위치를 보호하고자 한다. 더불어 주변지형도 함께 보존하고자 한다.

6. 지정 대상 및 범위

가. 해화 구간

○ 문화재구역 추가지정

연번	소재지	지번	지목	면적(m ²)	지정면적(m ²)	소유자	
						성명	주소
1	서울시 종로구 해화동	23-1	대	611.6	74.04		
2	서울시 성북구 성북동	산66	임	1091	1.86		
계		2필지		1,702.6	75.9		

○ 문화재보호구역 추가지정

연번	소재지	지번	지목	면적(m ²)	지정면적(m ²)	소유자	
						성명	주소
1	서울시 종로구 해화동	23	대	700.8	370.05		
2	서울시 종로구 해화동	23-1	대	611.6	71.40		
3	서울시 종로구 해화동	23-3	대	63.8	33.53		
4	서울시 성북구 성북동1가	109-2	도로	2704.1	57.22		
5	서울시 성북구 성북동	산66	임	1091	96.13		
계		5필지		2,467.2	628.33		


나. 남산 구간

○ 문화재구역 추가지정

연번	소재지	지번	지목	면적(m ²)	지정면적(m ²)	소유자	
						성명	주소
1	서울시 중구 회현동1가	산1-2	임	82,724	182.7101		
2	서울시 용산구 후암동	산1-2	임	138,907	13.6580		
계		2필지		221,631	196.3682		

○ 문화재보호구역 해제(문화재구역으로 추가지정에 따라)


연번	소재지	지번	지목	면적(m ²)	지정면적(m ²)	소유자	
						성명	주소
1	서울시 중구 회현동1가	산1-2	임	82,724	182.7101		
2	서울시 용산구 후암동	산1-2	임	138,907	13.6580		
계		2필지		221,631	196.3682		



혜화 구간 사적 및 보호구역 지정 현황



혜화 구간 사적 추가지정 및 보호구역 추가지정 범위




혜화 구간 사적 추가지정 범위 및 문화재 보호구역 범위(확대)




해화 구간 사적 및 문화재 보호구역 추가지정 대상사진



남산 구간 사적 및 보호구역 지정 현황



남산 구간 사적 및 보호구역 추가지정 범위



남산 구간 사적 추가지정 및 문화재 보호구역 해제 범위(확대)



<3단계 중앙광장
발굴성벽>



<4단계 구간
발굴성벽>



<추가지정 대상
항공사진>

5. 대전 계족산성 곡성성벽 보수·정비 검토

가. 제안사항

2019년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 사적 제355호 「대전 계족산성」 곡성성벽 보수·정비공사 실시설계안을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 주기적인 유실로 인한 성벽의 붕괴의 우려가 있는 대전 계족산성 곡성성벽에 대한 유적 정비(안)에 대하여 검토 받고자 하는 사항임

<'19년~'20년 국고보조사업 개요>

- '19년 : 5억원(곡성 보수 설계 2억, 안전조치 및 탐방로 정비 3억)
- '20년 : 12억원(곡성 보수 10억(1차년도), 봉수대지 정비 2억)

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 대전 계족산성(사적 제355호 / 1991.10.30. 지정)

○ 소재지 : 대전시 대덕구 장동 산85번지 일원

○ 유적현황 : 계족산성 북동측에 위치해 있는 곡성성벽으로 체성 외부로 보축 1과 보축2, 2중 구조의 보축이 축조되어 있는 형태로 육안으로 확인되는 보축2는 하부부터 배가 부른 상태이고 곡성중앙부 및 종점부는 붕괴되어 있는 상태임. 보축1과 체성은 보축2에 덮여있어 하부는 확인이 불가하나 보축2의 훼손 상태로 미루어보아 상당량 이완되어 있을 것으로 추정됨

(3) 신청내용<곡성성벽 보수·정비공사 실시설계>

○ 곡성성벽 체성 및 보축(1, 2)에 대한 정비

- 체성정비 : 축조상태가 불량한 성벽을 해체 후 잔존 최대높이에 맞추어 재축, 성벽상부는 속채움석 노출로 비늘쌓기 마감
- 보축1정비 : 축조상태가 불량한 성벽을 해체 후 보축2 계획높이보다 50cm 높여 재축하여 성벽의 구조를 보여줄 수 있도록 정비
- 보축2정비 : 하부부터 배가 부른 상태로 전체 해체 후 하부 대형석재로 기저부를 보강후 잔존 최대높이에 맞추어 재축

- 곡성성벽 하부 지반보강
 - 발굴 및 타 구간 정비로 인하여 삭토된 성벽 하부 사면을 복토하여 지형 복원, 마감면은 식생마대로 마감하여 토사유실 방지

(4) 추진경과

- 곡성성벽 발굴조사 실시(2016.9.12. ~ 2017.5.3.)
- 곡성성벽 실시설계 전 현장 자문회의 실시(2019.4.4.)
- 곡성성벽 보수·정비공사 실시설계 용역(2019.6월~10월)
- 실시설계 현장 자문회의 실시 (2019.9.30.~10.2)
- 실시설계 결과 사업비 산출 : 45억원
 - '20년~'22년 총차 3년 소요 예상('20년:10억, '21년:21억, '22년:14억)

라. 참고사항

(1) 실시설계 기술지도 자문의견

- 전 문화재전문위원 ○○○, 문화재전문위원 ○○○, ○○○('19.09.30)
 - 곡성 정비 범위는 동벽 미완료 구간에서부터 곡성 전체를 지나 북벽 연결부 까지 예산 범위 내에서 시행토록 함
 - 곡성은 2차보축의 이완정도로 보아 1차 보축도 부분적인 이완이 예상되므로 1, 2차 보축을 해체 보수하는 것으로 계획하되, 2차보축 해체 후 1차보축의 이완정도를 확인하여 보수범위를 조정토록 함
 - 성벽 내측은 지표 하 약 50cm를 표토제거 후 이완 교란된 부분을 해체 보수하는 것으로 계획하되, 지표 제거 후 범위를 수정토록 함
 - 2차 보축 외부 지반은 현재 유실이 심하여 안정성이 취약한 것으로 판단 되므로 지반에 대한 보강 후 보축의 기초를 보강 설치토록 계획함이 좋겠음
 - 성벽의 석재 해체 후 보관 등은 부위별로 실시하되 가설을 충분히 설치하여 보관토록 함
 - 해체 석재는 최대한 재사용하며, 적심석의 부재를 면석 보충에 치환하여 사용토록 하고 신재보충은 적심에 사용토록 함
- 문화재위원 ○○○('19.10.02.)
 - 해체 범위는 1차, 2차 보축을 부분적으로 해체 검토 후 수정하여야 함
 - 도면상에 성곽 사용당시 외측 지표선이 표시 되어야 함
 - 지상노출 성벽은 5m를 넘지 않도록 설계하는 것이 바람직함
 - 잠정적 외측 매립선을 상정하는 것이 바람직함

(2) 실시설계 전 현장 자문회의(곡성 보수정비 필요성에 대한 전문가 의견)

○ 전 문화재위원 ○○○, 문화재전문위원 ○○○, 전 문화재전문위원 ○○○('19.04.04.)

- 현지조사결과 동북곡치 상부 2/5정도 서측부에 균열이 생겨 벌어지고 있으므로 해체하여 정비하여야 할 것으로 판단됨
- 동북곡치는 시급하게 우장막을 덮어 우수가 침투하지 못하도록 하여 보호하여야 함
- 해체 보수 시에는 지반보강이 선행되어야 하며 상부에서 해체하여 안정화 상태를 검토하는 것이 바람직함
- 북벽 하부에 흘러내린 石은 수집하여 한 곳에 집적하여 보수공사 시 재활용하는 것이 좋겠음

(3) 곡성성벽 발굴 결과 요약

○ 조사기간 : 2016.9.12.~2017.5.3.

○ 조사기관 : 중원문화재연구원

○ 조사결과 : 북동 회절부의 곡성 및 주변 성벽 등 구조 확인

- 대전 계족산성의 북동 회절부에 축조한 곡성은 평면 반원형에 가까운 체성의 외측으로 2겹의 보축성벽을 두른 구조이다. 곡성과 체성벽의 결합 방식은 동쪽 부분에서 명확하게 확인되는데, 곡성의 체성과 동벽 체성벽, 곡성의 1차 보축성벽과 체성벽의 보축성벽은 서로 결구되어 동시에 축조한 것으로 판단된다. 다만, 곡성의 2차 보축성벽은 체성벽의 보축성벽과 완전하게 분리된 상태이고 성벽의 축조 방식에서 일정한 차이가 있다. 따라서 곡성의 2차 보축성벽은 후대 수축된 것으로 판단된다.
- 곡성에서 양쪽으로 이어지는 성벽 구조는 기본적으로 체성벽과 보축성벽으로 구성된다. 동벽 구간에서는 초축 의 체성벽과 보축성벽이 붕괴된 상면을 이용하여 다시 후대에 수축한 체성벽과 보축성벽이 확인되었다. 또한 동벽 가장 외측에서는 지형적으로 성벽의 붕괴가 심한 이 구간을 보강하기 위해 가축한 성벽 구조가 조사되었다.

마. 의결사항

○ 원안가결

6. 공주 공산성 전망대 및 쉼터 설치계획 검토

가. 제안사항

충청남도 공주시 소재 사적 제12호 「공주 공산성」 내에 금강 및 구 시가지를 조망할 수 있는 전망대 및 쉼터를 설치하는 계획을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 공주 공산성 내의 전망대 및 쉼터 설치계획안을 검토받고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 공주 공산성(사적 제12호 / 1963.01.21. 지정)

- 소재지 : 충남 공주시 산성동 2번지 일원

(3) 신청내용<전망대 및 쉼터 설치계획 검토>

- 위치 : 충남 공주시 산성동 2 등(문화재구역)
- 사업내용

구분	전망대		쉼터	
기존	3개소		-	
금회 설치	2개소		3개소	
위치	기존	금회설치	기존	금회설치
	금강 방향 3개소	금강 방향 2개소	-	구시가지 방향 3개소
마감재료	천연방부목 사용		천연방부목 사용	
구조	목구조		목구조	

(4) 신청인 의견

- 공산성을 찾는 방문객들은 주로 산성을 따라 탐방하게 되는데, 탐방로가 급경사지와 성벽 사이에 폭이 좁고, 조망이 양호한 곳은 혼잡하여 안전사고 우려가 커서 민원이 빈번하게 발생하고 있는 상황으로, 동선의 밀도를 완충하면서 금강과 시내를 잘 조망할 수 있는 공간으로서 전망대 및 쉼터를 설치하고자 함.

라. 의결사항

- 원안가결

7. 익산 미륵사지 내 가마터 보호각 정비 방안 적정성 검토

가. 제안사항

전라북도 익산시 소재 사적 제150호 「익산 미륵사지」 내의 가마터 보호각을 정비하기 위한 기본계획안을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 익산 미륵사지 내의 조선시대 가마터에 기존 보호각의 개선방안을 검토 받고자 신청한 사항임.
- '19년 8차 위원회('19.08.14.) 보류 : 현지조사 후 재검토
- 현지조사('19.09.20.) 후 디자인과 사업 규모를 축소·조정하여 다시 신청하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 익산 미륵사지(사적 제150호 / 1966.06.22. 지정)
 - 소재지 : 전북 익산시 금마면 기양리 32-2
- (3) 신청내용<가마터 보호각 정비 방안 적정성 검토>
 - 가마터 보호각 개보수 설계(안)
 - 기존 구조물 활용 마감재 개선(지붕/구조재), 처마길이 축소(지붕면적 감소)
 - 편의시설(화장실) 증축(19.2㎡)
 - 미륵사지 조망을 위한 데크 설치
- (4) 신청사유
 - 익산 미륵사지 내 조선시대 가마터를 보호하기 위한 보호각이 노후되고 경관을 저해하고 있고, 미륵사지 경내 탐방객들의 휴식공간이 부족하여 기존 보호각을 리모델링하고 일부 증축하여 활용하고자 함.

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('19.09.20., 03.25./문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○, 국립강화문화재연구소 ○○○, ○○○대 교수 ○○○)
 - 현 가마터 보호각은 내부 결로에 따른 유구의 훼손이 진행되고 있으며,

- 미륵사지 경내의 경관을 저해하고 있기에 개보수가 필요한 상황임
- 개보수 과정에서 기존의 미륵사지 마스터플랜을 고려할 경우 가마터 관람을 위한 접근과 편의를 위한 시설이 필요할 것으로 생각되나, 구체적 내용을 제시하는 것이 좋겠음
 - 미륵사지 경관 개선을 위해 보호각이 부각되지 않도록 개선할 필요가 있으며, 관람 편의를 위한 시설 또한 최소한의 증축을 통해 부각되지 않도록 할 필요가 있음.
 - 보호각 정비와 편의시설 증축계획은 미륵사지 경관 개선을 위해 필요함
 - 보호각 정비는 최소한의 가마터 조망을 고려하여 미륵사지 전망을 중심으로 계획할 필요가 있음
 - 편의시설 계획 외의 가마터 보호각의 건물 크기는 수평 확대를 지양하고 현재 보호각 크기에 준해 계획해야 하며, 수직 확장은 미륵사지 전망을 고려하여 최소한으로 조정
 - 편의시설은 최소한의 크기로 미륵사지 측에서 잘 보이지 않는 경사면에 증축을 고려해야 함
 - 유구 훼손에 대해 절대적 안전을 기하는 방향으로 진행할 필요가 있음

마. 의결사항

- 보류
 - 설계보완 후 재검토

8. 익산 왕궁리 유적 전시관 보수 및 증축 기본계획(안) 검토

가. 제안사항

전라북도 익산시 소재 사적 제408호 「익산 왕궁리 유적」의 기존 전시관을 보수하고 새로 전시관을 증축하기 위한 기본계획안을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 익산 왕궁리 유적 내의 기존 전시관에 대한 리모델링과 전시공간 확장을 위한 건물 증축 기본계획안을 검토받고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 익산 왕궁리 유적(사적 제408호 / 1998.09.17. 지정)

○ 소재지 : 전북 익산시 왕궁면 왕궁리 631-30

(3) 신청내용<전시관 보수 및 증축 기본계획(안)>

○ 사업 내용의 적정성 여부

- 기존 전시관 리모델링

· 상설전시관 및 로비 리모델링, 영상실 개방형 수장고로 변경, 사무영역 실배치 조정

- 전시관 증축

· 규모 및 높이/구조 : 지상 2층, 옥탑 포함 11.7m(기존 지하1층/지상1층, 9.8m) / 철근콘크리트구조

· 건축면적/연면적 : 1,003.60㎡/1,853.81㎡(기존 2,368.25㎡/2,349.78㎡)

· 둘레숲길(소방도로 겸용) 조성, 진입부 소나무 식재

(4) 신청사유

- 익산 왕궁리 유적 전시관은 2008년 개관된 노수 시설물로 전시공간 및 전시콘텐츠 준비가 필요하고, 2009년 이후 발굴자료에 대한 보관 및 전시를 위한 공간이 부족하여 전시관 후면에 증축하여 활용하고자 함.

라. 참고사항

(1) 현지조사의견(2019.10.18., 09.18., 09.09., 08.13./문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○, ○○○대 교수 ○○○)

- 건물 증축 시 기존 유적전시관의 내부뿐 아니라 외관도 신축건물과 조화될 수 있도록 검토가 필요함
- 증축건물과 기존 건물의 높이에 대한 사전 검토가 필요함
- 증축 시 기존 경관에 유해가 되지 않는지 검토가 필요함
- 증축되는 건물 옥상은 태양광 시설물 대신 조경(옥상정원)으로 계획하여 전망대로 활용하는 계획이 더 좋을 것으로 판단됨
- 새로운 전시공간 확대 및 경관과의 조화가 필요함
- 기존 전시관 전면부에 녹지공간을 확보하여 조형 소나무 등 경관 향상이 필요함
- 증축의 필요성은 인정되나 적정규모, 공간구성의 방향 등을 기존 전시관의 외관, 기능 분배 등을 고려하여 설정하여야 함
- 증축 공간의 구성은 기존 건물 리모델링과 함께 검토하여 적정 규모를 제시하는 것이 필요함
- 제석사지와 도평천 방향의 지형 특성과 경관을 고려할 때, 대규모의 증축은 유적과 주변 지역의 경관 훼손 우려가 있으니 적절한 규모 확보가 필요함
- 현 전시관 외관 리모델링 시 기존 벽면 정비나 벽을 추가하는 안의 장·단점을 종합적으로 검토하여야 함
- 증축부분의 메시가 기존 건물보다 높고 크게 보이는데 공간 규모 검토와 함께 다소 작게 보이는 방안의 검토가 필요함

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 관계전문가 자문을 거쳐 시행할 것

9. 부여 정암리 와요지 보호각 건립 기본계획(안) 검토

가. 제안사항

충청남도 부여군 소재 사적 제373호 「부여 정암리 와요지」의 일부 가마 유구를 노출전시하기 위한 보호각 건립 및 보존처리 기본계획안을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 사비 백제 가마터의 특징이 잘 나타난 부여 정암리 와요지의 일부 가마 유구를 노출 전시하기 위한 보호각 건립 및 유구 보존처리 기본계획안을 검토받고자 신청한 사항임
- '19년 10차 위원회('19.10.02.) 보류 : 현지조사 후 재검토

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 부여 정암리 와요지(사적 제373호 / 1992.05.04. 지정)
 - 소재지 : 충남 부여군 장암면 정암리 47 외
- (3) 신청내용<보호각 건립 기본계획(안) 검토>
 - 유구 일부(B지구 5~9호 가마) 노출 전시
 - 보호각 우선 건립 후 유구 노출 발굴과 과학적 보존처리 병행
 - 보호각 건립
 - 면적/높이 : 459m²/4.3~5.6m
 - 구조/지붕 : 집성목 구조/티타늄아연판 거멀집기
 - 형태 : 반 개방형(남북방향으로 개방)
- (4) 신청사유
 - 부여 정암리 와요지는 와도 겸용의 쌍가마 형태로 사비백제 시기 대량생산 체계를 갖춘 가마터로 그 특징이 아주 잘 남아 있어, 일부 가마 유구에 보호각을 건립하고 과학적으로 보존처리하여 구조적·기술적 설명이 어려운 가마터 유적의 전시 효과와 교육적 기능을 제고하고자 함

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('19.10.22./문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○, ○○○대 교수 ○○○)

- 노출 전시를 하는 것은, 문화재 가치를 공유한다는 것으로 공감하나, 하기의 조건을 충족한 설계가 될 필요가 있음.
 - 정암리 와요지 전반에 걸친 정비계획 수립이 필요, 현 노출 전시 구역에만 한정하지 않고 타 구역도 검토됨이 좋겠음.
 - 고지형 분석에 따른 경관 검토가 필요함.
 - 동선 검토에 따른 경관 분석이 필요함.
 - 이러한 사항을 자문위원 검토를 거쳐 진행함이 좋겠음.

마. 의결사항

- 보류
 - 자료보완 후 재검토

10. 진도 남도진성 조경정비 계획 검토

가. 제안사항

전라남도 진도군 소재 사적 제127호 「진도 남도진성」 조경 정비 계획을
부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 진도 남도진성 내부 조경 및 탐방로 등 정비 계획의 적정성을 검토하기
위해 부의한 사항임.
- ※ 2019년도 문화재보수정비사업 : 진도 남도진성 조경 설계 용역/1.5억원

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 진도 남도진성(사적 제127호 / 1964.06.10. 지정)
 - 소재지 : 전남 진도군 임회면 남동리 149 외
- (3) 신청내용<조경정비 계획 검토>
 - 위치 : 전남 진도군 임회면 남동리 149 외(문화재구역)
 - 사업내용
 - 탐방로 포장, 배수로 및 석축 정비
 - 수목 식재, 가로등, 벤치, 추가정자 등 설치, 안내판 설치
 - 관아건물 리모델링, 담장 정비, 연지 및 정자 설치, 우물터 및 발굴지 정비
 - 전봇대 철거 및 전선지중화, 오수처리시설 설치 등

라. 참고사항

- (1) 자문의견('19.09.25.~09.26./문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○)
 - 통행로 포장의 야자매트는 유지관리가 쉽지 않으므로 최소화하고 황토
포장을 권장한다.
 - 근래에 만들어진 우물은 하부에 자갈 등 굵은 돌을 사용하여 메우는 것이
좋겠음.
 - 조경계획은 위치와 수종에 있어 전문가와 협의, 가로등 설치의 위치, 조도,

개소 등을 세부적으로 계획하도록 한다.

- 연지 계획은 일반적인 형태를 따르되, 시공 시 재조사를 통해 최대한 원형을 찾도록 한다.
- 동선 계획
 - 유구 전시에 접근할 수 있는 통행로의 설치가 필요함
 - 남문지 남쪽 부분의 녹지에 세부 동선(통행로)을 설치한다.
- 식재 계획
 - 현재 식재된 수목의 수량이 작은 편이므로, 주동선 좌우에 유구가 없는 지역을 택하여 교목을 보충 식재하여 탐방객들에게 그늘과 쉼터를 제공한다.
 - 동문 좌·우측으로 초화류를 식재하여 탐방객들에게 볼거리를 제공해준다. 초화류 식재 시 지적으로 구분하고 소폭의 관람로를 조성한다.
- 조경 시설물
 - 벤치를 설치하기 보다는 돌을 가공하여 수목 밑에 배치한다.
 - 쉼터 정자는 전통 정자로 대체한다.
 - 조명은 1m 정도 높이의 볼라드 조명으로 설치한다.
- 도로 및 산책로의 선형은 지적선을 우선적으로 참고하여 반영하도록 한다. (지적선 그대로 길의 선형을 계획하는 것도 고려하도록 함)
- 조경 또한 지적원도를 참고하도록 하며, 발굴지와 의 관계를 고려하여 계획하도록 한다.
- 필지 단위의 계획을 통한 요점식제도 고려하도록 한다.
- 유구지 표현은 여러가지 방법으로 검토하도록 한다.
- 쉼터 정자는 전통방식으로 설치해도 무방하되, 형식은 최소한으로 한다.
- 세부적인 복원계획은 남도진성의 역사구조 등 종합적인 정비방향이 설정된 이후에 이루어지도록 한다.

(2) 자문의견('19.07.29./문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○)

- 건축공사와 관련하여 내아와 동헌 건축물에 대한 리모델링은 외관은 그대로 유지한 채 내부공간을 중심으로 정비하여 활용하는 방안을 모색하는 것이 바람직하며 담장과 협문은 추후 검증 후에 사업을 추진하는 것이 바람직함.
- 객사, 내아, 동헌 영역의 복원 건축물의 양식이나 공간구성, 명칭에 대한 종합적 검토가 요구됨.
- 탐방로는 지적원도를 참조하여 골격을 유지하는 차원에서 최소한으로 설치하고 종합적인 탐방로는 조사연구 후에 종합적으로 추진
- 연못지를 포함한 발굴지는 유구 보존차원에서 최소한으로 유구 위치를

파악할 수 있도록 정비하고 남도진성의 역사구조에 대한 종합적인 검토 후에 복원이나 재현사업을 추진

- 남도진성 내부공간의 토사유출이나 지면보완을 고려하여 최소한의 식재를 중심으로 정비를 추진
- 남도진성의 역사성에 대한 연구가 불충분한 상태에서 기존의 남도진성 정비사업에 대한 재검토가 요구되며, 연구결과를 바탕으로 종합적인 정비 방향이 설정된 이후에 복원 건축물, 탐방로, 발굴유구 정비복원, 조경 등이 추진될 필요가 있음.

(3) 자문의견('19.04.09./前문화재위원 ○○○, 문화재전문위원 ○○○, ○○○문화재연구원 ○○○)

- 남도진성 내부도로, 배수체계는 과거 지적도 및 항공사진 등을 활용하여 계획하되, 조경계획은 도로·건물지·배수계획 결정 후 영역에 따라 기능에 맞는 식재 계획을 설계하도록 함.
- 관아 건물의 위치는 발굴자료와 조사자 자문을 받아 전체 발굴조사 배치도를 작성하고, 건물지는 영역별로 표시하되, 발굴조사된 건물지는 재료를 달리하여 표현하도록 함.
- 현재 복원된 내아·객사·동헌은 명칭의 변경을 검토하고, 복원되지 않은 연지와 건물지 우물 등을 복원하여 활용토록 함이 좋겠음.
- 현재 진성의 전면을 지나가는 도로는 우회의 필요성이 있으므로 우회도로 개설 계획과 주차장 계획을 확인하여 주차장 부지에 파고라 등의 편의시설을 계획하며, 성벽 외부에 탐방로 조성도 검토하도록 함.
- 성벽의 내탁은 예산범위 내에서 원형복원을 검토하되, 트렌치 조사와 지형 확인을 선행토록하며, 내탁은 잔존상태가 좋은 북벽부터 시행토록 함.

마. 의결사항

- 원안가결

11. 고창 무장현 관아와 읍성 조경정비 계획 검토

가. 제안사항

전라북도 고창군 소재 사적 제346호 「고창 무장현 관아와 읍성」의 조경정비 계획을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 고창 무장읍성 내부 조경 및 탐방로 등 정비 계획의 적정성을 검토하기 위해 부의한 사항임.
- ※ 2019년도 문화재보수정비사업 : 무장읍성 조경 및 편의시설 정비 계획 수립 및 설계 용역/0.9억원

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 고창 무장현 관아와 읍성(사적 제346호 / 1991.02.26. 지정)
 - 소재지 : 전북 고창군 무장면 무장리 184-1 외
- (3) 신청내용<조경정비 계획 검토>
 - 위치 : 전북 고창군 무장면 무장리 184-1 외(문화재구역)
 - 사업내용
 - 수목 식재 및 정비
 - 내부 탐방로 정비, 평의자·목재계단 등 편의시설 설치
 - 배수 시설 정비, 공동구 설치 등

라. 참고사항

- (1) 자문의견('19.10.10./문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○)
 - 읍성 조경 및 편의시설 정비 사업은 필요함
 - 수목 정비 계획의 수목 제거 및 식재계획은 적절함.
 - 객사와 동헌은 고지도 등을 통해 영역이 구분되었음. 이와 관련하여 조경 계획에 적용을 검토할 필요가 있음.
 - 객사 동측은 추후 발굴결과 및 정비 방향을 고려하여 조경계획을 검토하되,

고지도 등을 참고하여 동선체계를 계획하며, 읍성의 전체 동선을 고려할 필요가 있음.

- 화장실 등은 외부 주차장 및 내부 발굴지 정비계획 등을 고려하여 임시로 설치할 필요가 있음.
- 발굴 및 읍성 주변 환경(도로 선형 등)의 변화에 따라 무장현 관아와 읍성 종합정비계획이 필요할 것으로 생각됨.

(2) 자문의견('19.07.31./前문화재위원 ○○○)

- 고지도(전라도 무장현도, 1872년 지방지도, 무장군지도 등) 및 고문헌(무장읍지 등)의 내용을 최대한 참조하여 설계하는 것을 권고함.
- 북서측 성벽 내측의 수림대를 고지도를 참고하여 소나무 및 느티나무, 팽나무림을 충실하게 구성하고, 사두봉의 경관 복원을 근거로 설계한 것은 바람직함.
- 시설물은 가능한 간결한 디자인으로 설계하고, 색채는 무채색 계열을 선택하여 지나치게 도드라지지 않도록 할 것. 조경석은 잘못 사용하면 왜색을 나타내기 쉬우므로 절제하여 사용해야 함.
- 동측의 옛 민가지역의 설계(초분류 식재)는 향후 복원 등을 대비해 적절히 설계된 것으로 생각됨. 단 정형적으로 계획된 경관수는 동선 주변으로 배치하여 그늘을 조성하는 것으로 식재할 것.
- 동측 산책 동선은 내부관람동선과 중복되므로 간결하게 조성하는 것이 바람직함.

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 관계전문가 자문을 거쳐 시행할 것

12. 아차산 일대 보루군 흥련봉 제2보루 유구보호시설 건립안 검토

가. 제안사항

2017년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 사적 제455호 「아차산 일대 보루군」 중 흥련봉 제2보루 유구보호시설 건립안을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 흥련봉 제2보루 유구보호시설 건립을 위한 실시설계안에 대하여 검토 받고자 하는 사항임
 - '15년 6차 위원회('15.06.10.) 정비안 검토 : 조건부가결
 - 건축·성곽 전문가, 문화재위원 등 관계전문가 자문을 받을 것
 - 실시설계 시, 문화재위원회 사적분과 별도 심의
 - '18년 국고보조사업(5억원) : 유구임시정비, 유구보호시설운영계획수립
 - '17년 국고보조사업(18억원) : 토지매입, 실시설계, 임시 유구보호시설 보강

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○○
- (2) 대상문화재 : 아차산 일대 보루군(사적 제455호 / 2004.10.27. 지정)
 - * 17개소 일괄 지정 보루 중 흥련봉 제2보루(광진구 소재)
 - 소재지 : 서울시 광진구 구의동 4-13 등
- (3) 신청내용<흥련봉 제2보루 유구보호시설 건립안 검토>
 - 대지면적 : 66,443m²
 - 건축면적 : 583.83m²
 - * 유구보호시설을 포함할 경우 5,818.06m²이나, 건축법에 의해 건축면적 산정 제외
 - 연면적 : 867.33m²
 - * 유구보호시설을 포함할 경우 7,762.70m²이나, 건축법에 의해 연면적 산정 제외
 - 규모/구조 : 지상 2층/콘크리트조, 철골조, 중목구조

- 사업예산 : 285억(공사비, 감리비 등)
- 용도 : 홍련봉 제2보루 유구의 지속적인 보존·조사·전시 등을 통해, 아차산 일대 보루군의 역사적·고고학적 가치 홍보·활용 시설

(4) 추진경과

- 1차 발굴조사('04.5. ~ '05.8.)
- 2차 발굴조사('12.7.10. ~ '13.04.30.)
- 종합정비계획 수립('14.06.12. ~ '15.07.30.)
- 유구보호시설 건립(안) 사전검토(사적분과 15년 6차 위원회)('15.06.10.)
- 중간설계 및 기본계획 수립('15.12.31. ~ '17.12.20.)
- 운영계획 수립('18.12.20. ~ '19.11.29.)
- 실시설계('19.05.05. ~ '20.03.31.)

라. 참고사항

(1) 실시설계 자문의견(현장자문)('19.09.25./문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○)

- 중간설계안에 비해 상당히 발전했으며, 내부구조(지붕)를 목구조로 계획한 부분을 긍정적으로 평가함
- 보호각의 규모나 시설에서 지금까지 사례가 없었던 만큼 보호각의 외관, 시설, 유구보존환경에서 모범사례가 될 수 있도록 충분한 조사연구를 통해 설계에 반영할 것
- 보호각 기능만이 아니라 관람안내를 위한 전시와 최소한의 편의시설(장애인 시설 포함)을 갖출 필요가 있음
- 지형여건상 발굴과정에서 외곽경계 원지형 변화가 불가피하게 발생했으나, 공사와 유지관리를 위해서는 일정공간 확보가 필요한 부분으로 판단되므로, 모형 및 3D모델로 원지형을 나타내서 전시하는 것이 좋겠음
- 기본적으로 자연 환기(통풍)가 충분히 가능하도록 하고, 혹한기나 혹서기에 외기를 차단할 수 있도록 설계하여 유구 동결피해 및 습기로 인한 훼손 방지 필요
- 유구면의 보호와 기후 및 관람자의 영향을 최소화할 수 있도록 통풍 및 온습도를 조절 할 수 있는 설비가 필요함(관람로 하부 보조난방설비나 에어필터방식 적용 등)
- 공사기간 중 유구보호를 위한 복토를 하는 과정에서 유구가 훼손될 수 있으므로 유구의 형태를 고려, 겹겹이 복토를 하는 방식으로 진행 필요

- 공사과정 중 유구가 훼손되지 않도록 복토계획 수립필요(장비 이동동선, 성토높이 등)
- 지붕틀 등 주요 구조를 목재로 하여 구조미를 살리고 쾌적한 관람환경조성 및 유적의 가치도 돋보이게 하는 것이 타당함
- 보호시설 지붕구조 하중 분산, 풍압 등에 대응하기 위한 최소한의 기둥 설치가 불가피하다 판단하며, 기초는 진동영향을 최소화할 수 있는 마이크로파일 기초방식으로 하되, 기둥을 설치하는 자리에 PIT조사를 실시하여 공사중 유구훼손을 방지할 것. 또한, 내부 풍압에 의한 영향을 면밀하게 검토하여 기초크기를 줄여서 설계하고, 유구 훼손을 최소화하는 기초계획을 수립하여 설계에 반영할 것
- 보루의 각 전망지점(한강, 아차산 보루연계 방향 등)에서 시각을 열어주는 방식으로 수목을 정비하는 것이 필요함(비오톱 해제와 관련, 장기계획수립 필요)

(2) 실시설계 자문의견(서면자문)

○ 문화재위원 ○○○('19.09.20.)

- 유구보호가 주된 목적이므로 전시공간이나 편의시설이 과다하지 않도록 해야 함
- 경관을 고려하여 보호시설 규모가 지나치게 커보이지 않게 하고, 유구간섭을 최소화하는 범위 내에서 중간기둥 설치를 검토하기 바람
- 구조안전에 대한 검토와 더불어 공사 중 유구보호방안을 면밀히 검토하여 시행하기 바람
- 발굴유구와 구조물 간 간섭되는 사례를 충분히 검토하여 설계반영하고, 보존처리전문가 및 발굴관계자 등이 설계단계 참여하여 유구훼손방지 및 보존처리방안에 대해 구체적인 실행계획을 수립하여 사업을 진행하는 것이 바람직함

○ 문화재위원 ○○○('19.09.19.)

- 보호각의 규모나 시설면에서 지금까지 사례가 없었던 만큼 보호각의 외관, 시설, 유구보존환경에서 모범사례가 될 수 있도록 하여야 하며, 특히 내외부 주요 구조부를 목재로 하여 구조미를 살리고 관람환경 및 유적의 가치도 돋보이게 하는 것이 타당함
- 유구보호시설로서의 기능뿐만 아니라 전시공간 및 최소한의 편의시설을 함께 갖출 필요가 있음
- 환기, 온습도 조절 설비 설치시 유구에 영향을 미치는 요소(기후, 관람자 등)의 영향을 최소화 할 수 있도록 고려할 것

○ 문화재위원 ○○○('19.09.17.)

- 주변경관 및 유구 보존에 대한 고려가 전반적으로 잘 되어있으나, 특히 유구 주변 구조물 설치에 대한 구조나 시공성에 대해 사례를 충분히 조사 연구하여 유구훼손을 최소화하는 것이 좋겠으며, 기존계획과 변경(안)의 특징 비교자료를 작성해서 보여주기 바람
- 보호시설이 폐쇄형구조이므로 지붕천창 등을 활용하여 자연채광, 자연환기가 가능하도록 고려하고, 장애인 이동 및 편의시설(화장실 등)은 반드시 반영할 것

○ 문화재전문위원 ○○○('19.09.17.)

- 지붕구조의 풍하중, 지진하중에 대한 안전성 검토
- 기둥 설치 시 유구 간섭 최소화하고, 공사 전 복토기준, 작업동선 확보하여 유구훼손을 방지할 것
- 유구보존에 필요한 사례연구조사 내용이 설계와 공사단계에 실질적으로 반영될 수 있도록 할 것

(3) 중간설계 자문의견

○ 전 문화재위원 ○○○, ○○○, 문화재전문위원 ○○○, 서울시 문화재위원 ○○○, ○○○대교수 ○○○('17.05.26.)

- 보호시설 내에 기둥이 설치될 경우 유구가 차폐되어 전체적인 조망의 기회가 없어진다는 점을 고려해야함. 그렇다면 유구를 지나는 관람로는 설치해야 하는지 검토가 필요할 것임. 반면 내부에 보호시설 기둥을 설치하는 경우 기둥의 기초위치와 유구의 관계를 확인하고, 적절한 관람 동선을 고려해야 할 것임
- 관방유적 특성의 홍련봉 2보루에 외기차단형 보호시설을 설치하는 경우 홍련봉 보루를 기점으로 보루군의 전망을 차단할 수 있다는 점을 고려하여 설계에 반영할 것
- 현재 발굴조사된 유구의 임시보존조치를 보강할 필요가 있으며, 향후 공사시 파일 시공 등에 따른 진동 등에 대한 보호방안을 고민해야 함
- 한강 방향으로 임도를 개설하는 경우 경관 훼손 우려가 있으므로 검토가 필요함

○ 전 문화재위원 ○○○, ○○○, 문화재전문위원 ○○○, 문화재전문위원 ○○○, ○○○('16.06.21.)


- 관방시설이라는 특징을 고려하여 보호각을 검토해야 할 것이며, 해외에 유사한 사례를 검토하여 설계에 반영해야 함

- 외기차단형과 외기노출형 보호각의 절충형에 대한 고민도 필요한데, 개폐식 벽체를 채용하는 방식을 함께 검토할 필요도 있음
- 옥상 하중을 고려해야 하며, 시설관리용 내부 시설은 최소화하고 교육과 추가 발굴조사 및 보존처리를 위한 공간을 염두해 두어야 하며, 편의시설에 대해서도 검토할 것
- 내부에 기둥은 설치하지 않는 방식이 바람직하며, 동선의 구성과 활용 방안도 검토해야 함
- 유구의 노출을 고려하여 안정적인 환경을 조성해야 함. 유구 이끼 발생문제, 배수시설 등을 고민하고 공기의 순환문제를 제시해야 함
- 추후 지반 상태를 고려하여 기초구조물을 고려해야함

(4) 설계 단계 비교

○ 중간설계안과 실시설계안 비교

- 규모(높이, 폭) 축소를 통해 보호시설이 경관에 스며들도록 형태 개선
- 건축구조 개선을 통한 시공성 확보 및 구조미 강화
- 내부 및 외부 관람·관리 동선 개선




<중간설계안 조감도>



<실시설계안 조감도>

○ 유구관람 시나리오

- 인트로전시 관람 : 유구를 관람하며 보호시설 진입
- 안내·전시관람 : 라키비움과 열린배움계단에서 전시관람, 휴게 및 강의
- 내부관람 산책로 : 유구 및 전시 관람, 파노라마 풍경 감상
- 유구관람로 : 유구 근접 관람 및 유구 위를 산책
 (*유구와 간섭되는 부분은 구조에 매다는 방식을 적용함)
- 전망휴게테크 : 주변 지리적 풍광 감상 및 휴식
- 외부관람 창 : 외부에서 눈높이 유구 감상
- 외부관람산책로 : 유구 둘레 숲속 산책 및 상시 유구 관람



<보호시설 관람동선(위)과 보호시설 조감(아래)>

마. 의결사항

○ 조건부가결

- 관계전문가 자문을 거쳐 시행할 것

【 보고사항 】

안전번호 사적 2019-11-044

1. 창녕 교동과 송현동 고분군 정비공사 설계변경 보고

가. 제안사항

경상남도 창녕군 소재 사적 제514호 「창녕 교동과 송현동 고분군」 정비에 관한 사항을 다음과 같이 보고합니다.

나. 제안사유

- 창녕 교동과 송현동 고분군 고분 복원공사에 대한 기술지도 결과를 반영해 매장주체부를 노출하고 보호시설을 설치하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 창녕 교동과 송현동 고분군(사적 제514호 / 2011.07.28. 지정)
 - 소재지 : 경남 창녕군 창녕읍 교리 97-4번지 일원
- (3) 신청내용<노출전시>
 - 위치 : 경남 창녕군 창녕읍 교리 97-4번지 일원
 - 창녕박물관 맞은편, 창녕 교동과 송현동 고분군 2군 16호묘
 - 사업내용 : 매장주체부 노출 및 보호시설 설치('18.6월, 9월 /기술지도회의 시 자문의견)
 - 봉분의 1/2은 판축다짐재현으로 복원하고, 나머지 부분은 매장주체부 노출 및 보호시설 설치

라. 의결사항

- 접수

2. 경주 대릉원 일원 쪽샘지구 주변정비공사 계획 보고

가. 제안사항

경상북도 경주시가 추진하고 있는 사적 제512호 「경주 대릉원 일원」 쪽샘지구 주변정비공사 계획을 다음과 같이 보고합니다.

나. 제안사유

- 쪽샘지구 분포조사가 완료된 일부 구역을 정비하고, 기존에 실시되었던 임시정비 사항을 보완 및 보수하고자 계획함
- 유적 주변정비를 통해 문화재를 온전히 보존하고, 주변 경관을 개선하여 방문객에게 최소한의 편의를 제공하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인: ○○○
- (2) 대상문화재명: 경주 대릉원 일원(사적 제512호 / 2011.07.28. 지정)
 - 소재지: 경북 경주시 황오동 367번지 일원
- (3) 사업내용
 - 대상면적: 229,674m²
 - 사업기간: 2019. 12. ~ 2020. 6.
 - 소요예산: 2,000,000,000원
 - 탐방로 정비(관목) / 계림로 정비(인도 정비 및 조명 설치)
 - 임시주차장 정비(인조화강석/잔디블록)
 - 분포조사 완료 구역 정비(잔디 식재, 복토 정비, 하수도 정비)
 - 경계 펜스 설치 / 화단 설치(H=0.45m)
 - 탐방객 편의시설(파고라, 벤치, 화장실, 안내판)

라. 참고사항

- (1) 현황 및 문제점
 - 작업 차량 등으로 탐방로 식생매트 훼손, 장애인 이동 불편
 - 계림로 인도 미정비로 무단주차 성행, 조명이 없어 통행 불편
 - 방문객의 안전과 미관을 고려 현행 임시주차장 개선 필요

- 분포조사가 완료된 일부 구역(K구역 등) 복토 및 정비 필요
- 유적과 인접도로 경계에 미관과 통행을 고려한 펜스 설치 필요
- 화장실, 파고라, 벤치, 안내판 등 최소한의 편의시설 설치 필요

(2) 추진 경과

- 2019. 8. 5. 쪽샘지구 주변정비방안 실무협의
- 2019. 10. 16. 주변정비방안 1차 자문회의
- 2019. 10. 25. 주변정비방안 2차 자문회의
- 2019. 10. 29. 주변정비방안 3차 자문회의

(3) 향후 계획

- 2019. 11. 세부사항 전문가 자문 및 설계 보완
- 2019. 12. 설계 승인(추진단), 공사 발주
- 2020. 6. 쪽샘지구 주변정비공사 준공

마. 의결사항

- 접수

3. 강진 전라병영성 종합정비계획 보고

가. 제안사항

전라남도 강진군 소재 사적 제397호 「강진 전라병영성」의 체계적인 정비 및 활용을 위한 종합정비계획을 수립한 사항을 다음과 같이 보고합니다.

나. 제안사유

- 강진 전라병영성의 체계적인 정비 및 활용을 종합정비계획을 보고함.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 강진 전라병영성(사적 제397호 / 1997.04.18. 지정)
 - 소재지 : 전남 강진군 병영면 병영성로 175 외
- (3) 사업내용<종합정비계획>
 - 유적정비 계획
 - 건물지 정비 및 재현, 해자 및 함정유구 정비, 배수체계 정비 등
 - 문화재구역 및 보호구역 정비 계획
 - 학술조사 및 토지매입 계획 등

라. 참고사항

- (1) 자문의견('19.07.29.~07.31./문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○)

구분	자문의견
문화재 구역 및 보호구역 정비계획	- 문화재구역 조정은 성곽 부속시설(추정구간 포함)을 포함하여 확대가 필요함 - 문화재보호구역은 문화재구역 확대에 따라 설정하도록 함
학술조사계획	- 현재 발굴조사결과 확인된 함정 외부에서 성곽 부속시설 유구 확인을 위한 조사가 필요함 - 개별 건물별로 복원을 위한 학술연구(기본계획)을 수립하여 함(기준시기 설정 등) - 전라병영성 주변정비 중 진출입체계는 향후 연구과제로 제시함 · 주진입도로는 배치 상 동문과 서문을 주로 이용했을 가능성이 높으므로 재검토가 필요함(남문은 의례 공간)

구분	자문의견
	<ul style="list-style-type: none"> · 홍교~교통광장~남문 지역은 도시계획, 동선계획이 제시되어야 함
유적정비계획	<ul style="list-style-type: none"> - 유적정비계획은 단기계획과 중/장기계획으로 구분하여 목표를 명확하게 설정하고, 유적정비 순서에 대한 설명이 보완되어야 함 - 유적정비계획은 전라병영의 성격에 적합한 건물, 부속시설을 중심으로 수립하고, 주변 연계 군사시설과 함께 검토하여야 함 - 객사, 동헌의 위계상 현 동헌의 배치는 맞지 않으므로 추가조사를 통한 향후 연구과제로 남겨두고 복원계획에서는 제외함 - 정비 기준시기는 18세기 전후로 설정하되, 개별 건물별로 복원을 위한 학술연구(기본계획)를 수립하여 각 건물에 맞는 기준시기를 설정하여야 함 - 정비복원대상은 발굴조사결과 유구의 성격이 명확한 건물지뿐만 아니라, 정비 기준시기로 설정한 18세기 전후의 전라병영 군제와 건물 배치를 검토하여 전라병영성의 원형회복 시 꼭 필요한 건물을 포함하여 선정되어야 함 - 용척은 대표 용척과 함께 각 유적별로 유동적으로 적용할 수 있도록 함 - 유적정비는 건물지 보존과 복원계획을 구분하여 단계별 계획을 수립하여야 함 - 건물복원계획은 고증이 가능한 것을 복원 후 사용계획을 함께 수립하여 제시함 - 건물복원 시 외형은 원형대로 복원하고, 내부는 자유롭게 활용하는 방향으로 계획을 수립하도록 함 - 건물지 복토는 공간감이 있게 평면구조나 실의 기능을 보여줄 수 있는 정비 방안을 제시하도록 함 - 성 내부에 건물을 복원하지 않는 권역의 공간계획과 조경계획이 제시되어야 함 - 해자는 성곽시설 중 하나로 발굴조사결과에 따라 호안석축을 이완된 구간은 드잡이, 일부 유실된 구간은 석재를 보충하여 현상태에서 원형으로 정비가 필요함 - 함정은 복토하여 유구를 보존하고, 함정 상부에는 함정의 위치를 표식하고 안내판을 설치도록 함 · 함정은 1~2개를 원형으로 복원하거나 전사하여 함정원형을 노출전시(강화유리)함 · 함정보호각은 함정의 원형을 오해할 여지가 있으므로 지양함(필요시 현대식으로 전통과 구분이 되도록 계획) · 나머지 함정은 단순 복토가 아닌 일정높이로 단을 두어 복토하여 함정의 형태를 인식할 수 있는 계획 필요하며, 필요시 야간조명을 설치하여 함정의 전시효과를 높이도록 함 - 조교는 복원 후 운영계획 등 활용계획을 검토 후 복원토록 함 - 내부 탐방로(북쪽/남쪽), 집수시설의 선형 등은 발굴결과를 확인하여 정비함
배수체계계획	<ul style="list-style-type: none"> - 배수체계, 성내 지반정비는 단기계획으로 마련되어야 함
관리활용계획	<ul style="list-style-type: none"> - 건물복원계획과 함께 관리, 활용계획이 수립되어야 함 - 복원 건축물 활용은 건물의 용도, 평면 등을 고려하여 계획함 · 객사 : 다실 등 다목적 활용공간으로 계획 · 연회당, 복도각 : 동선을 활용한 전시 계획 · 사적공원 내 역사관 계획 - 객사를 복원하여 전라병영성의 역사적 기록 등을 전시, 홍보하는 역사관으로 활용하는 계획은 바람직하며, 역사관 활용 시 유물 수장, 학예인력 등 필요기능은 현재 증축하고 있는 하멜기념관을 활용토록 함 - 해자는 현상태에서 원형으로 정비하여 축제나 행사 시 관람코스, 물놀이 행사장 등으로 활용토록 함

(2) 자문의견-최종보고회('19.03.11./○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)

구분	자문의견
유적현황 조사 및 분석	전라병영성의 역사는 전라병영으로 확대하여 연혁, 조직/기구, 병사수 등 내용을 보완함
문화재 구역 및 보호구역 정비계획	한골목 담장(문화재구역)은 보존 대상으로 현상변경허용기준 5구역 설정은 검토가 필요함
학술조사계획	건물지는 유구가 중첩되어 있으므로 복원 시 선대 유구의 발굴조사가 선행되어야 함 전라병영성과 연관성이 높은 홍교는 국사지정 추진을 검토함
유적정비계획	고증자료를 보완하여 역사적, 학술적 가치를 높이고 복원 타당성 확보가 필요함 건물지(배치, 좌향, 평면, 용도 등), 담장, 우물 등 고증을 통해 정비대상을 설정함 - 정비대상은 각 권역별 주요건물(객사, 동헌, 내아, 연회당, 환선정, 적만헌, 남문 조교 등)과 담장은 복원, 주변건물은 정비하는 방향으로 설정함 - 유적정비는 우선순위를 설정하여 진행함 - 고증이 명확한 유구, 연지 및 집수지 인접 건물(복원 후 쉼터 활용) 등을 우선순위로 설정함 - 복원시 작업동선, 배수, 탐방로 등을 고려하여 서북쪽 연회당부터 남쪽 중영 방향으로 우선순위를 설정함 수구와 성내부의 높이 차이를 검토하여 성내부 바닥레벨을 계획함 배수체계는 발굴결과(집수지)를 검토하여 계획함 - 해자는 배수체계와 연계하여 우선정비가 필요함 - 함정은 일부만 노출전시(보호각)하고 경관과 탐방동선을 고려하여 계획함 - 주진입도로인 남문 앞은 일정 공간 확보가 필요함 - 관리사무소는 1단계 추진이 필요함
주변정비계획	교통광장, 안내센터는 전라병영성 문화재보호구역 범위 내에서 계획함
관리활용계획	전라병영성 관리는 관리사무소가 마련되기 전에는 하멜기념관의 관리인력을 보강하여 관리하고, 관리사무소가 마련되면 관리조직 신설 및 관리인력을 확보하여 전라병영성과 하멜기념관을 통합 관리함 복원건물은 역사관(객사), 관리사무소, 행사시설(안내센터, 전시관, 행사장, 창고 등) 등으로 활용계획을 제시함
사업추진계획	예산계획은 전라병영성 복원을 중심으로 수립함 현재 조사 중인 해자 등 유구 보호방안은 사업예산에 반영되어야 함

(3) 자문의견-중간보고회('18.10.29./○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)

구분	자문의견
정비기본구상	큰 틀에서 전라병영성이 나아가야 할 정비 방향 및 목표 설정이 필요하며, 그에 따라 전략적으로 단계별 정비 방향 및 목표를 마련하고, 각각의 세부 실천계획을 수립해야 함 성내를 비우고 정비한 사례, 정비 관련 해외사례 등 검토하여 정비방향을 설정하고, 전라병영성의 가치 회복 및 증진을 위해 어떤 것을 복원할 것인지 필요성

구분	자문의견
	<p>을 제시함.</p> <p>전라병영성 중심으로 종합정비계획 수립해야 함. 하멜촌은 일부분으로 너무 강조하면 전라병영의 정체성이 반감될 우려가 있음.</p> <p>병영성과 인접한 북쪽도로 이설은 필요하며, 병영면 도시계획 등 관련계획을 장기적 관점에서 검토 후 우회도로를 계획하여야 함.</p> <p>주변 수인산성(입보산성), 병영성흥교, 수계 등과 연계계획 또는 방향성 제시가 필요하며, 이를 연결하는 방안(버스, 자전거, 보행 등)도 함께 검토되어야 함.</p>
문화재구역 및 보호구역 정비계획	<p>해자와 함정 유구가 연속될 것으로 추정되는 남서쪽 지역은 보호구역을 확대하며, 보호구역은 해자 외곽선에서 설정함.</p>
학술조사계획	<p>객사, 동헌, 내아 등의 건물지 유구는 그 하부에 2~3개의 선대층(도강현의 치소 관련 유구의 가능성)이 잔존해 있으므로, 정비 및 복원 시 이를 고려해야 함</p> <p>병영성 서쪽을 포함한 주변 농지 등 역사문화환경보존구역(500m)에 대해 시굴 조사를 실시하여 수계, 배수시설, 레벨 등 확인</p> <p>전라병영 600년의 역사, 호남지방 육군본부, 상인, 시장, 줄다리기, 병영인 등 인문학적인 요소에 대한 연구 필요</p> <p>전라병영성의 사적 명칭을 전라병영 또는 전라병마절도사영 등 공간 개념으로 검토</p>
유적정비계획	<p>유적의 정비시점은 폐영(1895년) 시기로 국한하지 말고 건물지, 해장 등 유구의 조성시기를 고려하여 결정</p> <p>전라병영성의 발굴유구(성곽, 건물지, 해자 등)는 원형을 대부분 확인할 수 있고, 특히 해자와 함께 함정 유구의 원형이 확인된 사례는 최초로 건물 및 해자의 복원은 필요하겠으며, 어디까지 복원할 것인지 검토</p> <p>건물복원은 객사, 동헌, 내아, 중영 등 중요건물 중심으로 추진하되 가장 시급하고 우선적인(필수적인) 유구부터 하나씩 순차적으로 복원하고, 정비 전까지 발굴유구에 대한 임시보호 대책 강구(긴급)</p> <p>남문의 조교, 진입로, 함정은 유리보호각 등으로 노출전시가 필요하고 노출전시 시 하부의 지하수 및 습기 처리 등이 다각도로 검토되어야 함</p> <p>배수체계는 주변 도로와 연지, 해자 등 유구와의 레벨을 검토하고 해자를 활용하여 계획함. 연지는 배수체계와 연계하여 정비</p> <p>배수체계(해자)는 호안석축이 불량한 상태이므로 임시배수체계 우선 정비 후 해자 발굴조사가 진행되어야 함</p>
주변정비계획	<p>병영성흥교는 병영의 관문으로 접근성을 강화하고 축제시 행군의 시작을 흥교에서부터 시작하는게 좋겠음</p>
관리활용계획	<p>발굴과 정비계획 수립, 토지매입 등이 완료된 뒤에 복원을 할 것이 아니라, 주요 필수 유구는 고증 등을 통해 바로 복원하고 기공식 등은 문화행사(문화재청, 강진군청 등 참석)로 활용</p> <p>병영성의 특징적인 유구(함정, 해자 등)의 차별성을 강조하는 활용계획이 필요하며, 활용계획은 강진군, 병영면과 협의하여 수립함</p> <p>복원·활용계획 시 전라병영성의 가치를 살리는 활용콘텐츠와 이를 위한 관리조직, 인원, 시설 등도 함께 검토</p>

(4) 자문의견-착수보고회('18.05.15./○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)

구분	자문내용
사례연구	성내 건물, 해자, 함정 등 유적정비에 대한 국내외 다양한 사례를 검토하여 정비계획에 반영
정비기본구상	병영으로서의 특징을 살리는 정비계획 제시 - 전라병영성의 가치 도출 및 성격 규명 시 한글목, 수인산성(입보산성) 등 주변유적과 연계성 검토 전라병영성을 중심으로 정비계획을 수립하고 주변정비는 연계하여 활용할 수 있는 방향으로 정비계획 수립
문화재 구역 및 보호구역 정비	문화재 구역 및 보호구역은 발굴조사 결과를 반영하여 해자, 함정 유구를 포함하여 문화재구역을 재설정하고 필요시 유구에서 확대하여 보호구역 설정 검토
유적정비계획	유적정비는 기본원칙을 수립하여 복원, 노출정비, 복토 등 다양한 정비방안을 제시하고 정비방안별 적용기준 검토 건물 복원은 고증을 전제로 유적정비계획, 복원 후 활용 가능성 등을 고려하여 추진(건물 복원 후 활용방안에 대한 연구를 위해 학술대회 등 개최 검토) 건물 복원 시 기존 유구와의 관계(연지·성곽의 높이 등)를 고려하면서 유구의 일부 또는 전부를 현장 보존하는 방안 검토 해자는 발굴조사를 실시한 구간은 정비복원하고, 일부 구간은 원형보존을 위해 발굴조사하지 않고 그대로 보존하는 방향 검토 함정은 학술적으로 유일한 사례로 이를 활용할 수 있는 다양한 정비방안 검토 해자, 함정 등 발굴조사 후 노출된 유구의 보호를 위한 임시대책 필요
탐방로 정비계획	성곽 및 성곽시설 등 복원이 완료된 유적을 관람할 수 있는 탐방로를 우선 정비 탐방로는 성내 각 건물의 스토리를 연계하는 탐방로, 성외부에서 해자를 따라 성곽을 관람하는 탐방로, 성내에서 성곽을 관람하는 탐방로, 성상로에서 성내로 이어지는 통로 등 스토리와 기능을 고려하여 계획
편의시설 정비계획	상시 관람편의 제공을 위한 관광안내소, 문화재해설사 등을 우선적으로 추진 복원 건물을 활용한 전시관 또는 진입로 주변에 전시관을 조성하여 전라병영성의 역사, 가치, 특징을 홍보할 수 있는 기능 제고 성내 또는 주변에 병영촌(군관가옥, 민가, 상가거리 등) 등을 조성하여 전라병영성과 연계하여 활용하는 방안 검토
한글목 등 하멜체류지 권역 정비계획	한글목, 하멜체류지는 정비 후 전라병영성과 연계하여 관광자원으로 활용
관리·활용 계획	성곽 및 성곽시설 등 복원이 완료된 유적을 활용하는 상시 활용프로그램 마련 필요 건물 복원 후 축제 시 활용, 복원 건물을 연계하는 활용방안, 연지를 활용한 불거리 등 다양한 콘텐츠 개발 필요

마. 의결사항

- 접수

4. 남원 만인의총 내 장애인 진입로 주변 조경공사 보고

가. 제안사항

전라북도 남원시 소재 사적 제272호 「남원 만인의총」 장애인 진입로 주변 조경 공사 계획에 관한 사항을 다음과 같이 보고합니다.

나. 제안사유

- 2019년 「만인의총 장애인 진입로 주변 조경공사」 사업추진에 따른 공사 내용을 보고하는 사항임
- '79년 성역화사업 이후 체계적인 조경정비가 이루어지지 않아 경내 사적 경관과 어울리지 않거나 저해하는 조경 식재가 일부 있음
- 따라서, 사적지 경관을 고려하고 양질의 식생환경 조성을 위해 외래수종은 제거하고 교목과 관목의 이식 및 식재 등 균형있는 조경정비를 시행하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 남원 만인의총(사적 제272호 / 1981.04.01. 지정)
 - 소재지 : 전북 남원시 만인로 3
- (3) 사업내용<장애인 진입로 주변 조경공사>
 - 위치 : 전북 남원시 만인로 3(문화재구역, 보호구역)
 - 내용 : 만인의총 조경공사

사업대상지	정비내용
장애인 진입로 주변	- 수목제거 : 메타세쿼이아 8주(외래수종) - 수목이식 : 소나무 7주 - 수목식재 : 3,171주(청단풍 11주, 배롱나무 6주, 산수유 7주, 매화나무 4주, 화살나무 295주, 진달래 883주, 백량금 550주, 조팝나무 551주, 황매화 607주, 수수꽃다리 257주) - 잔디식재 : 646.8㎡

라. 참고사항

○ 전문가 자문의견

- 일 시 : '19.04.18.
- 자문위원 : ○○○ 문화재청 사적분과 전문위원(조경·경관분야)
- 주요내용
 - 계절감을 제공할 수 있도록 자연스러운 수형을 가진 화목류로 수종을 교체하는 것이 좋겠음. 예시) 매화나무, 산수유, 수수꽃다리, 진달래, 조팝, 앵두나무, 황매화, 개취땅, 줌작살나무 등
 - 이팝나무, 청단풍, 느티나무 등 동선 양쪽에 그늘을 제공하는 교목을 식재할 것
 - 이식할 소나무는 담장 뒤편 배경식재로 군식하는 것이 좋겠음.
 - 동선주변에 다양한 관목을 작은 규모로 여러 군데 나누어 배치하지 말고 대량으로 식재하여 계절에 따라 인상적인 경관을 조성하는 것이 좋겠음
 - 동선 위쪽 평지에 다양한 관목을 배식하지 말고 수수꽃다리, 매화나무, 산수유 등으로 군식할 것

마. 의결사항

○ 접수

5. 덕수궁 내 조선저축은행 중역 사택 보수·정비 보고

가. 제안사항

서울특별시 중구 소재 사적 제124호 「덕수궁」 내 위치한 조선저축은행 중역 사택을 보수·정비하기 위하여 다음과 같이 보고합니다.

나. 제안사유

- 조선저축은행 중역 사택은 덕수궁 선원전 영역이 1920년 초에 훼손된 후 지어진 것으로 일제가 덕수궁을 훼손한 역사적 증거물로서,
- 보수·정비하여 덕수궁 선원전 복원('30~'39) 전까지 '고종의 길' 등 선원전 영역을 방문하는 탐방객에게 역사교육의 장과 휴게공간으로 활용할 계획

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 덕수궁(사적 제124호 / 1963.01.18. 지정)
 - 소재지 : 서울시 중구 세종대로 99 등
- (3) 신청내용<조선저축은행 중역 사택 보수·정비 보고>
 - 위치 : 서울시 중구 정동 1-8
 - 사업내용
 - 사업규모 : 지상2층, 지하1층, 연면적 518.22㎡, 최고높이 11.12m
 - 활용계획 : 역사교육 전시실, 관람객 휴게공간, 관리사무실

라. 의결사항

- 접수

6. 부여 능산리 고분군(서고분군) 발굴지 정비계획 보고

가. 제안사항

충청남도 부여군 소재 사적 제14호 「부여 능산리 고분군」의 서고분군 발굴지를 정비하고자 설계한 사항을 다음과 같이 보고합니다.

나. 제안사유

- ‘백제왕도 핵심유적 보존·관리사업’의 일환으로 부여 능산리 고분군(서고분군)을 발굴조사(2016.6.~2018.6.) 하고, 그 정비계획안을 보고합니다.
- “설계안은 문화재위원회 최종 확인을 받아 추진”하는 것으로 검토의견을 작성하여 제6차 사적분과 위원회(6.12.)에 상정되었으며, “검토의견대로 시행”하는 것으로 조건부 가결되었으며, 관계전문가 자문을 거쳐 설계 보완하였음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 부여 능산리 고분군(사적 제14호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 충남 부여군 부여읍 능산리 산15
- (3) 신청내용<서고분군 발굴지 정비계획 검토>
 - 서고분군 발굴지 정비(세계유산 완충구역 / Buffer Zone)
 - 4기(1~4호분) 봉분 정비 : 봉분 조성 및 잔디 식재, 배수로 설치 등

라. 참고사항

- (1) 자문의견('19.09./문화재전문위원 ○○○)
 - 현장 자문회의에서 검토된 의견이 잘 반영된 설계안으로 판단됨
 - 이에 따라 정비공사를 진행하여도 무방하다고 판단됨
- (2) 자문의견('19.08.30./문화재전문위원 ○○○)
 - 본 건은 부여 능산리 고분군 서고분군 발굴에 따른 정비를 하고자 하는 것임
 - 2019.6. 현장 자문에서 검토한 바, 내용이 적절히 설계에 반영됨
 - 계획대로 시행하여도 무방할 것으로 사료됨

마. 의결사항

- 접수

7. 문화재위원회 사적분과 제9차 소위원회 결과 보고

가. 제안사항

문화재위원회 운영지침 제6조 제3항에 따라 문화재위원회 사적분과 제9차 소위원회 처리안건 심의결과를 다음과 같이 보고합니다.

나. 소위원회 개요

- 일 시 : 2019.10.23(수) 14:00~16:30
- 장 소 : 국립문화재연구소 본관 3층 대회의실
- 참석위원 : 이재운, 김건수, 유재춘, 이순희, 이승용, 이영식, 진상철
- 회의안건 : 사적 주변 등 현상변경 허가 심의 27건
- 회의결과 : 원안가결 7건, 조건부가결 5건, 부결 13건, 보류 1건

다. 처리내용

건 명	내 용	결 과																										
1. 광양 옥룡사지 주변 축사 양성화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전남 광양시 옥룡면 죽천리 870(문화재구역 으로부터 490m 이격/3구역) ○ 사업내용 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>건축면적</th> <th>최고높이</th> <th>용도</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D동</td> <td>125.58㎡</td> <td>4.7m</td> <td>축사(우사)</td> </tr> <tr> <td>E동</td> <td>142.38㎡</td> <td>4.5m</td> <td>축사(우사)</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ※ 기존 축사 3개동(A,B,C동) : 연면적 453.36㎡, 최고높이 3.2m 	구분	건축면적	최고높이	용도	D동	125.58㎡	4.7m	축사(우사)	E동	142.38㎡	4.5m	축사(우사)	○ 원안가결														
구분	건축면적	최고높이	용도																									
D동	125.58㎡	4.7m	축사(우사)																									
E동	142.38㎡	4.5m	축사(우사)																									
2. 광양 옥룡사지 주변 축사 양성화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전남 광양시 옥룡면 운암길 172(문화재구역 으로부터 400m 이격/3구역) ○ 사업내용 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>동별</th> <th>건축면적</th> <th>최고높이</th> <th>용도</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">증축 (금회 양성화)</td> <td rowspan="2">1동</td> <td>379.90㎡</td> <td>6.5m</td> <td>축사(우사)</td> </tr> <tr> <td>88.00㎡</td> <td>6.5m</td> <td>창고</td> </tr> <tr> <td>1동</td> <td>73.50㎡</td> <td>4.5m</td> <td>창고</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">기존</td> <td>1동</td> <td>508.30㎡</td> <td>4.5m</td> <td>축사(우사)</td> </tr> <tr> <td>1동</td> <td>99.68㎡</td> <td>6.5m</td> <td>퇴비사</td> </tr> </tbody> </table> 	구분	동별	건축면적	최고높이	용도	증축 (금회 양성화)	1동	379.90㎡	6.5m	축사(우사)	88.00㎡	6.5m	창고	1동	73.50㎡	4.5m	창고	기존	1동	508.30㎡	4.5m	축사(우사)	1동	99.68㎡	6.5m	퇴비사	○ 원안가결
구분	동별	건축면적	최고높이	용도																								
증축 (금회 양성화)	1동	379.90㎡	6.5m	축사(우사)																								
		88.00㎡	6.5m	창고																								
	1동	73.50㎡	4.5m	창고																								
기존	1동	508.30㎡	4.5m	축사(우사)																								
	1동	99.68㎡	6.5m	퇴비사																								

건 명	내 용	결 과																											
3. 진도 용장성 주변 태양광 발전시설 설치	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전남 진도군 고군면 내산리 1020-14 외 (문화재구역으로부터 330m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 설치 면적 1,650㎡(설치 매수 486매), 최고높이 2.2m 	○ 신청철회																											
4. 울주 언양읍성 주변 도시계획도로 (소2-22호, 2공구) 개설	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 울산시 울주군 언양읍 동부리 201번지 등 15 필지(문화재구역으로부터 약 10~30m 이격/3구역) ○ 사업내용 : 도로개설 <ul style="list-style-type: none"> - 제2공구 : L=119.5m, B=8.0m 	○ 원안가결																											
5. 용인 심곡서원 주변 교육연구시설(학원) 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 용인시 수지구 상현동 199, 345-5번지(문화재보호구역으로부터 3m 이격/1구역) ○ 사업내용 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">구분</th> <th style="width: 40%;">신청안</th> <th style="width: 40%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신청부지</td> <td>1,873㎡</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지 목</td> <td>답</td> <td></td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>359.20㎡</td> <td>건폐율 19.6%</td> </tr> <tr> <td>연 면 적</td> <td>1,077.60㎡</td> <td>용적률 58.79%</td> </tr> <tr> <td>규 모</td> <td>지상 3층</td> <td></td> </tr> <tr> <td>구 조</td> <td>철근콘크리트</td> <td>경사지붕</td> </tr> <tr> <td>최고높이</td> <td>11.9m</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	신청안	비고	신청부지	1,873㎡		지 목	답		건축면적	359.20㎡	건폐율 19.6%	연 면 적	1,077.60㎡	용적률 58.79%	규 모	지상 3층		구 조	철근콘크리트	경사지붕	최고높이	11.9m		○ 원안가결			
구분	신청안	비고																											
신청부지	1,873㎡																												
지 목	답																												
건축면적	359.20㎡	건폐율 19.6%																											
연 면 적	1,077.60㎡	용적률 58.79%																											
규 모	지상 3층																												
구 조	철근콘크리트	경사지붕																											
최고높이	11.9m																												
6. 덕수궁 주변 근린생활시설 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 중구 정동 116-1번지(문화재구역으로부터 10.4m 이격/1구역) ○ 사업내용 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 15%;">구 분</th> <th colspan="3" style="width: 75%;">사업내용</th> </tr> <tr> <th style="width: 20%;">기존</th> <th style="width: 20%;">신축</th> <th style="width: 35%;">변경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>연면적</td> <td>347.11㎡</td> <td>1,138㎡</td> <td>+790.89㎡</td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>256.2㎡</td> <td>380㎡</td> <td>+123.8㎡</td> </tr> <tr> <td>최고높이</td> <td>3.5m</td> <td>5.22m</td> <td>+1.72m (현재 불법 증축으로 최고 높이 7.28m)</td> </tr> <tr> <td>층수</td> <td>1층, 지하 1층</td> <td>2층, 지하 2층</td> <td>+ 1층, 지하 1층</td> </tr> <tr> <td>비 고</td> <td>철거</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구 분	사업내용			기존	신축	변경	연면적	347.11㎡	1,138㎡	+790.89㎡	건축면적	256.2㎡	380㎡	+123.8㎡	최고높이	3.5m	5.22m	+1.72m (현재 불법 증축으로 최고 높이 7.28m)	층수	1층, 지하 1층	2층, 지하 2층	+ 1층, 지하 1층	비 고	철거			○ 조건부가결 - 발굴조사 필요
구 분	사업내용																												
	기존	신축	변경																										
연면적	347.11㎡	1,138㎡	+790.89㎡																										
건축면적	256.2㎡	380㎡	+123.8㎡																										
최고높이	3.5m	5.22m	+1.72m (현재 불법 증축으로 최고 높이 7.28m)																										
층수	1층, 지하 1층	2층, 지하 2층	+ 1층, 지하 1층																										
비 고	철거																												
7. 김포 장릉 주변 다목적 체육관 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 김포시 감정동 629-38, 북변동 477-13, -18(문화재구역으로부터 350m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사업면적 : 3,647㎡ - 건축면적 : 660.23㎡(연면적:660.23㎡) - 건축규모 : 지상1층(높이:10.8m/경사지붕) 1개동, 철근콘크리트구조 	○ 부결 - 역사문화환경 저해 우려																											

건 명	내 용	결 과										
<p>8. 남양주 흥릉과 유릉 주변 역사공원 조성</p>	<p>○ 위치 : 경기도 남양주시 금곡동 434-36번지 일원 (문화재구역과 연접/2구역)</p> <p>○ 사업면적 : 14,057㎡</p> <p>○ 사업내용</p> <table border="1" data-bbox="456 421 1107 1055"> <thead> <tr> <th data-bbox="456 421 549 465">구분</th> <th data-bbox="549 421 1107 465">세부내용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="456 465 549 741">역사 체험관</td> <td data-bbox="549 465 1107 741"><역사체험관 건축> 건축면적 : 168.83㎡(연면적:3,884.81㎡) 건축규모 : 지하2층, 지상1층(높이:5.4m/평지붕), 철근콘크리트조 공간구성 : (지상1층) 역사광장, 엘리베이터, (지하1층) 역사체험관, 화장실, (지하2층) 주차장 31대, 기계실 등</td> </tr> <tr> <td data-bbox="456 741 549 860">조경</td> <td data-bbox="549 741 1107 860">무궁화 및 진달래 등 12종 2,443주, (초화)백문동 및 창포 등 6종 3,100주, 하천사면녹화 641.3㎡ 등</td> </tr> <tr> <td data-bbox="456 860 549 1055">경관 정비</td> <td data-bbox="549 860 1107 1055">파고라(H2900~3200) 4개소, 가벽 및 앉음벽(H450~600) 144.2m, 조경벤치 및 의자(H400~829) 18개소, 경관석(H400~829) 4개, 인조 석재포장 3,254.8㎡, 흙콘크리트포장 787.7㎡, 아스콘 352.5㎡ 등</td> </tr> </tbody> </table>	구분	세부내용	역사 체험관	<역사체험관 건축> 건축면적 : 168.83㎡(연면적:3,884.81㎡) 건축규모 : 지하2층, 지상1층(높이:5.4m/평지붕), 철근콘크리트조 공간구성 : (지상1층) 역사광장, 엘리베이터, (지하1층) 역사체험관, 화장실, (지하2층) 주차장 31대, 기계실 등	조경	무궁화 및 진달래 등 12종 2,443주, (초화)백문동 및 창포 등 6종 3,100주, 하천사면녹화 641.3㎡ 등	경관 정비	파고라(H2900~3200) 4개소, 가벽 및 앉음벽(H450~600) 144.2m, 조경벤치 및 의자(H400~829) 18개소, 경관석(H400~829) 4개, 인조 석재포장 3,254.8㎡, 흙콘크리트포장 787.7㎡, 아스콘 352.5㎡ 등	<p>○ 조건부가결</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시발굴조사 필요 - 공능유적본부 및 관계전문가 검토를 거쳐 추진할 것 		
구분	세부내용											
역사 체험관	<역사체험관 건축> 건축면적 : 168.83㎡(연면적:3,884.81㎡) 건축규모 : 지하2층, 지상1층(높이:5.4m/평지붕), 철근콘크리트조 공간구성 : (지상1층) 역사광장, 엘리베이터, (지하1층) 역사체험관, 화장실, (지하2층) 주차장 31대, 기계실 등											
조경	무궁화 및 진달래 등 12종 2,443주, (초화)백문동 및 창포 등 6종 3,100주, 하천사면녹화 641.3㎡ 등											
경관 정비	파고라(H2900~3200) 4개소, 가벽 및 앉음벽(H450~600) 144.2m, 조경벤치 및 의자(H400~829) 18개소, 경관석(H400~829) 4개, 인조 석재포장 3,254.8㎡, 흙콘크리트포장 787.7㎡, 아스콘 352.5㎡ 등											
<p>9. 진주성 주변 남강 나루터 복원 사업</p>	<p>○ 위치 : 경남 진주시 망경동 147번지 등(문화재구역 으로부터 100m 이격/1구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 남강 나루터 복원 : 400㎡(별도의 건물 설립 없이 계류장 설치) - 나룻배 복원·운영 : 경상남도의 전통배 모양 <table border="1" data-bbox="456 1301 1107 1462"> <thead> <tr> <th data-bbox="456 1301 608 1346">구분</th> <th data-bbox="608 1301 1107 1346">금회('19.10.23.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="456 1346 608 1462">수상계류장 설치</td> <td data-bbox="608 1346 1107 1462">별도 건물 설립 없이 옛나루터 모양으로 시설물 설치(400㎡), 전통 나룻배 모양 복원·운영</td> </tr> </tbody> </table>	구분	금회('19.10.23.)	수상계류장 설치	별도 건물 설립 없이 옛나루터 모양으로 시설물 설치(400㎡), 전통 나룻배 모양 복원·운영	<p>○ 보류</p> <ul style="list-style-type: none"> - 자료보완 후 재검토 (나루터의 역사성에 대한 조사·연구, 나룻터·배·편의시설 등에 대한 상세계획 등) 						
구분	금회('19.10.23.)											
수상계류장 설치	별도 건물 설립 없이 옛나루터 모양으로 시설물 설치(400㎡), 전통 나룻배 모양 복원·운영											
<p>10. 서울 한양도성 주변 도시형생활 주택 신축</p>	<p>○ 위치 : 서울시 성북구 삼선동1가 11-73(문화재보호 구역으로부터 14m 이격)</p> <p>○ 사업내용</p> <table border="1" data-bbox="456 1592 1107 1809"> <tbody> <tr> <td data-bbox="456 1592 676 1637">구분</td> <td data-bbox="676 1592 1107 1637">3차(금회)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="456 1637 676 1682">대지면적</td> <td data-bbox="676 1637 1107 1682">425.55㎡</td> </tr> <tr> <td data-bbox="456 1682 676 1727">건축면적</td> <td data-bbox="676 1682 1107 1727">250.44㎡</td> </tr> <tr> <td data-bbox="456 1727 676 1771">연면적</td> <td data-bbox="676 1727 1107 1771">541.39㎡</td> </tr> <tr> <td data-bbox="456 1771 676 1809">규모</td> <td data-bbox="676 1771 1107 1809">지상 4층(최고높이 13.3m)</td> </tr> </tbody> </table>	구분	3차(금회)	대지면적	425.55㎡	건축면적	250.44㎡	연면적	541.39㎡	규모	지상 4층(최고높이 13.3m)	<p>○ 조건부가결</p> <ul style="list-style-type: none"> - 외관 등에 대하여 전문가 자문을 거쳐 추진할 것
구분	3차(금회)											
대지면적	425.55㎡											
건축면적	250.44㎡											
연면적	541.39㎡											
규모	지상 4층(최고높이 13.3m)											

건 명	내 용	결 과																					
11. 여주 영릉과 영릉 주변 단독주택 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 여주시 능서면 왕대리 71-42번지 (문화재구역과 연접/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사업면적 : 430m² - 건축면적 : 85.34m²(연면적:141.42m²) - 건축규모 : 지상2층(높이:8.1m/경사지붕) 1개동, 일반목구조 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 - 역사문화환경 저해 우려 																					
12. 양주 온릉 주변 유스호스텔 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 양주시 장흥면 일영리 산22-27 외 1필지(문화재구역으로부터 330m 이격/1구역) ○ 사업내용 <table border="1" data-bbox="454 685 1102 1310" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">구분</th> <th style="width: 70%;">금차</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대지면적</td> <td>8,921m²</td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>1,737.04m²</td> </tr> <tr> <td>연면적</td> <td>9,162.24m²</td> </tr> <tr> <td>건축구조</td> <td>철근콘크리트구조</td> </tr> <tr> <td>높이</td> <td>최고높이 30.85m</td> </tr> <tr> <td>건축규모</td> <td>지하2층 지상4층</td> </tr> <tr> <td>성·절토</td> <td>2,023m³ / 0m³</td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ○ 산사태방지시설 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 마대쌓기 2단 24m - 돌망태심출막이(h1.23m /15m) - 돌망태골막이 2개소 - 뽕막이 5개소 - 뽕수로 50m - 줄파종 490m² </td> </tr> </tbody> </table> 	구분	금차	대지면적	8,921m ²	건축면적	1,737.04m ²	연면적	9,162.24m ²	건축구조	철근콘크리트구조	높이	최고높이 30.85m	건축규모	지하2층 지상4층	성·절토	2,023m ³ / 0m ³	기타	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산사태방지시설 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 마대쌓기 2단 24m - 돌망태심출막이(h1.23m /15m) - 돌망태골막이 2개소 - 뽕막이 5개소 - 뽕수로 50m - 줄파종 490m² 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원안가결 			
구분	금차																						
대지면적	8,921m ²																						
건축면적	1,737.04m ²																						
연면적	9,162.24m ²																						
건축구조	철근콘크리트구조																						
높이	최고높이 30.85m																						
건축규모	지하2층 지상4층																						
성·절토	2,023m ³ / 0m ³																						
기타	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산사태방지시설 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 마대쌓기 2단 24m - 돌망태심출막이(h1.23m /15m) - 돌망태골막이 2개소 - 뽕막이 5개소 - 뽕수로 50m - 줄파종 490m² 																						
13. 창녕 교동과 송현동 고분군 주변 축사 양성화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 창녕군 창녕읍 교리 455-23, 457, 880-2, 881(유존지역 아님)(문화재구역으로부터 290m 이격/1구역, 6구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축면적 : 1,112.25m², 양성화 사업 부지면적 : 619.61m² - 건축규모 및 재질 : 총 6동 / 경량 철골조 / 최고높이 3.1m <table border="1" data-bbox="454 1632 1102 1839" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구분</th> <th style="width: 10%;">주1동 (2.7m)</th> <th style="width: 10%;">주2동 (2.9m)</th> <th style="width: 10%;">주4동 (3.1m)</th> <th style="width: 10%;">주6동 (2.8m)</th> <th style="width: 10%;">주7동 (2.8m)</th> <th style="width: 10%;">주8동 (2.8m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>양성화 면적</td> <td>16.65 m²</td> <td>23.10 m²</td> <td>82.25 m²</td> <td>220.02 m²</td> <td>224.53 m²</td> <td>53.06 m²</td> </tr> <tr> <td>용도</td> <td>양계사</td> <td>양계사</td> <td>양계사</td> <td>양계사</td> <td>양계사</td> <td>축사</td> </tr> </tbody> </table>	구분	주1동 (2.7m)	주2동 (2.9m)	주4동 (3.1m)	주6동 (2.8m)	주7동 (2.8m)	주8동 (2.8m)	양성화 면적	16.65 m ²	23.10 m ²	82.25 m ²	220.02 m ²	224.53 m ²	53.06 m ²	용도	양계사	양계사	양계사	양계사	양계사	축사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 - 약취 저감시설을 설치할 것
구분	주1동 (2.7m)	주2동 (2.9m)	주4동 (3.1m)	주6동 (2.8m)	주7동 (2.8m)	주8동 (2.8m)																	
양성화 면적	16.65 m ²	23.10 m ²	82.25 m ²	220.02 m ²	224.53 m ²	53.06 m ²																	
용도	양계사	양계사	양계사	양계사	양계사	축사																	

건 명	내 용	결 과																														
14. 하남 이성산성 주변 근린생활 시설 및 다가구 주택 신축	<p>○ 위치 : 경기도 하남시 춘궁동 산36번지 외 (문화재구역으로부터 280m 이격/2구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <table border="1" data-bbox="454 383 1109 770"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>신청안</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신청부지</td> <td>623㎡</td> <td>도로부지(884㎡포함)</td> </tr> <tr> <td>지 목</td> <td>대</td> <td></td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>345.92</td> <td>건폐율 55.62%</td> </tr> <tr> <td>연 면 적</td> <td>960.91㎡</td> <td>용적률 154.24%</td> </tr> <tr> <td>규 모</td> <td>지하1층, 지상3층</td> <td></td> </tr> <tr> <td>구 조</td> <td>철근콘크리트</td> <td>평지붕</td> </tr> <tr> <td>최고높이</td> <td>11.4m</td> <td>기존건축물 11.8m, 경사지붕</td> </tr> </tbody> </table>	구분	신청안	비고	신청부지	623㎡	도로부지(884㎡포함)	지 목	대		건축면적	345.92	건폐율 55.62%	연 면 적	960.91㎡	용적률 154.24%	규 모	지하1층, 지상3층		구 조	철근콘크리트	평지붕	최고높이	11.4m	기존건축물 11.8m, 경사지붕	<p>○ 부결</p> <p>- 역사문화환경 저해 우려</p>						
구분	신청안	비고																														
신청부지	623㎡	도로부지(884㎡포함)																														
지 목	대																															
건축면적	345.92	건폐율 55.62%																														
연 면 적	960.91㎡	용적률 154.24%																														
규 모	지하1층, 지상3층																															
구 조	철근콘크리트	평지붕																														
최고높이	11.4m	기존건축물 11.8m, 경사지붕																														
15. 이천 설봉산성 주변 단독주택 부지 조성	<p>○ 위치 : 경기도 이천시 마장면 장암리 7-4, -7, -9, -10, 8-7번지(문화재구역으로부터 450m 이격/1구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <table border="1" data-bbox="454 943 1109 1415"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>신청안</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신청면적</td> <td>1,193㎡</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지 목</td> <td>임, 전, 답</td> <td></td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>173.33㎡</td> <td>(A, B동 지하층 제외)</td> </tr> <tr> <td>연 면 적</td> <td>417.22㎡</td> <td></td> </tr> <tr> <td>규 모</td> <td>A동: 지하2층 B동: 지하1층, 지상2층</td> <td>A동: 주차장 및 창고 B동: 주차장 및 주택</td> </tr> <tr> <td>절성토</td> <td>높이 0.2m~3.3m, 64m 높이 0.2m~4.9m, 84m</td> <td>보강토옹벽(성토용) L형옹벽설치(절토용)</td> </tr> <tr> <td>구 조</td> <td>철근콘크리트</td> <td>평지붕</td> </tr> <tr> <td>최고높이</td> <td>6.4m</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	신청안	비고	신청면적	1,193㎡		지 목	임, 전, 답		건축면적	173.33㎡	(A, B동 지하층 제외)	연 면 적	417.22㎡		규 모	A동: 지하2층 B동: 지하1층, 지상2층	A동: 주차장 및 창고 B동: 주차장 및 주택	절성토	높이 0.2m~3.3m, 64m 높이 0.2m~4.9m, 84m	보강토옹벽(성토용) L형옹벽설치(절토용)	구 조	철근콘크리트	평지붕	최고높이	6.4m		<p>○ 부결</p> <p>- 역사문화환경 저해 우려(과다한 지형 변화)</p>			
구분	신청안	비고																														
신청면적	1,193㎡																															
지 목	임, 전, 답																															
건축면적	173.33㎡	(A, B동 지하층 제외)																														
연 면 적	417.22㎡																															
규 모	A동: 지하2층 B동: 지하1층, 지상2층	A동: 주차장 및 창고 B동: 주차장 및 주택																														
절성토	높이 0.2m~3.3m, 64m 높이 0.2m~4.9m, 84m	보강토옹벽(성토용) L형옹벽설치(절토용)																														
구 조	철근콘크리트	평지붕																														
최고높이	6.4m																															
16. 연천 은대리성 방송통신시설 (세트장) 신축	<p>○ 위치 : 경기도 연천군 전곡읍 은대리 801번지(문화재구역으로부터 8m 이격/1, 3구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <table border="1" data-bbox="454 1547 1109 1982"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>신청안</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신청부지</td> <td>7,803㎡</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지 목</td> <td>답</td> <td></td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>1,550.0㎡</td> <td>건폐율 19.86%</td> </tr> <tr> <td>연 면 적</td> <td>1,550.0㎡</td> <td>용적률 19.89%</td> </tr> <tr> <td>절·성토</td> <td>최대 성토높이 6.3m</td> <td>절토없음</td> </tr> <tr> <td>옹벽높이</td> <td>높이 4.0m~4.75m, 254m</td> <td>보강토옹벽</td> </tr> <tr> <td>규 모</td> <td>지상 1층</td> <td></td> </tr> <tr> <td>구 조</td> <td>철골구조(판넬)</td> <td>경사지붕</td> </tr> <tr> <td>최고높이</td> <td>12.0m</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	신청안	비고	신청부지	7,803㎡		지 목	답		건축면적	1,550.0㎡	건폐율 19.86%	연 면 적	1,550.0㎡	용적률 19.89%	절·성토	최대 성토높이 6.3m	절토없음	옹벽높이	높이 4.0m~4.75m, 254m	보강토옹벽	규 모	지상 1층		구 조	철골구조(판넬)	경사지붕	최고높이	12.0m		<p>○ 부결</p> <p>- 역사문화환경 저해 우려</p>
구분	신청안	비고																														
신청부지	7,803㎡																															
지 목	답																															
건축면적	1,550.0㎡	건폐율 19.86%																														
연 면 적	1,550.0㎡	용적률 19.89%																														
절·성토	최대 성토높이 6.3m	절토없음																														
옹벽높이	높이 4.0m~4.75m, 254m	보강토옹벽																														
규 모	지상 1층																															
구 조	철골구조(판넬)	경사지붕																														
최고높이	12.0m																															

건 명	내 용	결 과																														
17. 연천 은대리성 방송통신시설 (세트장) 신축	<p>○ 위치 : 경기도 연천군 전곡읍 은대리 801, 804, 799-2, 874-2번지(문화재구역과 연접/1, 3구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <table border="1" data-bbox="454 383 1109 837"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>신청안</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신청부지</td> <td>8,723㎡</td> <td>도로부지(884㎡포함)</td> </tr> <tr> <td>지 목</td> <td>답</td> <td></td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>1,550.0㎡</td> <td>건폐율 19.86%</td> </tr> <tr> <td>연 면 적</td> <td>1,550.0㎡</td> <td>용적률 19.89%</td> </tr> <tr> <td>절·성토</td> <td>최대 성토높이 6.7m</td> <td>절토없음</td> </tr> <tr> <td>옹벽높이</td> <td>높이 1.6m~6.7m, 268m</td> <td>보강토옹벽</td> </tr> <tr> <td>규 모</td> <td>지상 1층</td> <td></td> </tr> <tr> <td>구 조</td> <td>철골구조(판넬)</td> <td>경사지붕</td> </tr> <tr> <td>최고높이</td> <td>12.0m</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	신청안	비고	신청부지	8,723㎡	도로부지(884㎡포함)	지 목	답		건축면적	1,550.0㎡	건폐율 19.86%	연 면 적	1,550.0㎡	용적률 19.89%	절·성토	최대 성토높이 6.7m	절토없음	옹벽높이	높이 1.6m~6.7m, 268m	보강토옹벽	규 모	지상 1층		구 조	철골구조(판넬)	경사지붕	최고높이	12.0m		<p>○ 부결</p> <p>- 역사문화환경 저해 우려</p>
구분	신청안	비고																														
신청부지	8,723㎡	도로부지(884㎡포함)																														
지 목	답																															
건축면적	1,550.0㎡	건폐율 19.86%																														
연 면 적	1,550.0㎡	용적률 19.89%																														
절·성토	최대 성토높이 6.7m	절토없음																														
옹벽높이	높이 1.6m~6.7m, 268m	보강토옹벽																														
규 모	지상 1층																															
구 조	철골구조(판넬)	경사지붕																														
최고높이	12.0m																															
18. 강화 곤릉 주변 단독주택 건립 (‘가’필지)	<p>○ 위치 : 인천시 강화군 양도면 길정리 231-1 (문화재구역으로부터 114m 이격/1구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <table border="1" data-bbox="454 969 1109 1424"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>재신청(안)</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신청면적</td> <td>446㎡</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지 목</td> <td>임</td> <td></td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>96.03㎡</td> <td></td> </tr> <tr> <td>연 면 적</td> <td>96.03㎡</td> <td></td> </tr> <tr> <td>절·성토</td> <td>최대 절토높이 2.9m</td> <td>조경석쌓기: H=1~2.5m, 56.5m)</td> </tr> <tr> <td>규 모</td> <td>지상 1층</td> <td>평지붕</td> </tr> <tr> <td>구 조</td> <td>일반목구조</td> <td></td> </tr> <tr> <td>최고높이</td> <td>6.15m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>수목식재</td> <td>조경수식재 19주</td> <td>높이 1.0m이상</td> </tr> </tbody> </table>	구분	재신청(안)	비고	신청면적	446㎡		지 목	임		건축면적	96.03㎡		연 면 적	96.03㎡		절·성토	최대 절토높이 2.9m	조경석쌓기: H=1~2.5m, 56.5m)	규 모	지상 1층	평지붕	구 조	일반목구조		최고높이	6.15m		수목식재	조경수식재 19주	높이 1.0m이상	<p>○ 부결</p> <p>- 역사문화환경 저해 우려</p>
구분	재신청(안)	비고																														
신청면적	446㎡																															
지 목	임																															
건축면적	96.03㎡																															
연 면 적	96.03㎡																															
절·성토	최대 절토높이 2.9m	조경석쌓기: H=1~2.5m, 56.5m)																														
규 모	지상 1층	평지붕																														
구 조	일반목구조																															
최고높이	6.15m																															
수목식재	조경수식재 19주	높이 1.0m이상																														
19. 강화 곤릉 주변 단독주택 건립 (‘나’필지)	<p>○ 위치 : 인천시 강화군 양도면 길정리 231-1 (문화재구역으로부터 100m 이격/1구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <table border="1" data-bbox="454 1556 1109 2011"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>재신청(안)</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신청면적</td> <td>436㎡</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지 목</td> <td>임</td> <td></td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>96.03㎡</td> <td></td> </tr> <tr> <td>연 면 적</td> <td>96.03㎡</td> <td></td> </tr> <tr> <td>절·성토</td> <td>최대 절토높이 2.9m</td> <td>조경석쌓기: H=1~2.5m, 56.5m)</td> </tr> <tr> <td>규 모</td> <td>지상 1층</td> <td>평지붕</td> </tr> <tr> <td>구 조</td> <td>일반목구조</td> <td></td> </tr> <tr> <td>최고높이</td> <td>6.15m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>수목식재</td> <td>조경수식재 19주</td> <td>높이 1.0m이상</td> </tr> </tbody> </table>	구분	재신청(안)	비고	신청면적	436㎡		지 목	임		건축면적	96.03㎡		연 면 적	96.03㎡		절·성토	최대 절토높이 2.9m	조경석쌓기: H=1~2.5m, 56.5m)	규 모	지상 1층	평지붕	구 조	일반목구조		최고높이	6.15m		수목식재	조경수식재 19주	높이 1.0m이상	<p>○ 부결</p> <p>- 역사문화환경 저해 우려</p>
구분	재신청(안)	비고																														
신청면적	436㎡																															
지 목	임																															
건축면적	96.03㎡																															
연 면 적	96.03㎡																															
절·성토	최대 절토높이 2.9m	조경석쌓기: H=1~2.5m, 56.5m)																														
규 모	지상 1층	평지붕																														
구 조	일반목구조																															
최고높이	6.15m																															
수목식재	조경수식재 19주	높이 1.0m이상																														

건 명	내 용	결 과																																		
20. 강화 곤릉 주변 단독주택 진입도로(사도) 설치	○ 위치 : 인천시 강화군 양도면 길정리 231-1 외 7 필지(문화재구역으로부터 100m 이격/1구역) ○ 사업내용 <table border="1" data-bbox="456 383 1107 772"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>신청(안)</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신청면적</td> <td>864㎡</td> <td>당초 : 1,582㎡</td> </tr> <tr> <td>도로폭</td> <td>4~5m</td> <td>당초 : 6m</td> </tr> <tr> <td>도로연장</td> <td>203m</td> <td>4m폭 : 140m 5m폭 : 63m</td> </tr> <tr> <td>포장재</td> <td>석분마감</td> <td></td> </tr> <tr> <td>절·성토</td> <td>성토높이 0.5~1.5m</td> <td>연장 113m</td> </tr> <tr> <td>배수로</td> <td>흙관400mm</td> <td>연장 203m</td> </tr> <tr> <td>보강토옹벽</td> <td>높이 0.5~1.5m</td> <td>연장 113m</td> </tr> </tbody> </table>	구분	신청(안)	비고	신청면적	864㎡	당초 : 1,582㎡	도로폭	4~5m	당초 : 6m	도로연장	203m	4m폭 : 140m 5m폭 : 63m	포장재	석분마감		절·성토	성토높이 0.5~1.5m	연장 113m	배수로	흙관400mm	연장 203m	보강토옹벽	높이 0.5~1.5m	연장 113m	○ 부결 - 역사문화환경 저해 우려										
구분	신청(안)	비고																																		
신청면적	864㎡	당초 : 1,582㎡																																		
도로폭	4~5m	당초 : 6m																																		
도로연장	203m	4m폭 : 140m 5m폭 : 63m																																		
포장재	석분마감																																			
절·성토	성토높이 0.5~1.5m	연장 113m																																		
배수로	흙관400mm	연장 203m																																		
보강토옹벽	높이 0.5~1.5m	연장 113m																																		
21. 경주 명활성 관광농원 건립	○ 위치 : 경북 경주시 천군동 산308-2번지 외 1필지 (문화재구역으로부터 460m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 건축공사(변동사항 없음) <table border="1" data-bbox="456 943 1107 1279"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>A동</th> <th>B동</th> <th>C동</th> <th>D동</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>건축구조</td> <td>철근콘크리트조</td> <td>철근콘크리트조</td> <td>철근콘크리트조</td> <td>경량철골조</td> </tr> <tr> <td>건축규모</td> <td>지상 1층</td> <td>지상 1층</td> <td>지상 1층</td> <td>지상 1층</td> </tr> <tr> <td>최고높이/연면적</td> <td>5.8m/261㎡</td> <td>5.6m/233㎡</td> <td>6.0m/206㎡</td> <td>4.4m/60㎡</td> </tr> <tr> <td>용도</td> <td>숙박시설</td> <td>휴게음식점</td> <td>소매점, 창고관리실</td> <td>야영시설</td> </tr> </tbody> </table> - 토목공사 <table border="1" data-bbox="456 1335 1107 1615"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>석축</th> <th>콘크리트포장</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>당초(8차 소위원회)</td> <td>(H=0.0~3.0m), L=405 (H=3m), L=81</td> <td>(T=20cm), A=841㎡</td> </tr> <tr> <td>변경</td> <td>(H=0.0~2.0m), L=50 (H=0.0~2.2m), L=140 (H=0.0~3.0m), L=140 (H=3m), L=81</td> <td>(T=20cm), A=841㎡</td> </tr> </tbody> </table>	구분	A동	B동	C동	D동	건축구조	철근콘크리트조	철근콘크리트조	철근콘크리트조	경량철골조	건축규모	지상 1층	지상 1층	지상 1층	지상 1층	최고높이/연면적	5.8m/261㎡	5.6m/233㎡	6.0m/206㎡	4.4m/60㎡	용도	숙박시설	휴게음식점	소매점, 창고관리실	야영시설	구분	석축	콘크리트포장	당초(8차 소위원회)	(H=0.0~3.0m), L=405 (H=3m), L=81	(T=20cm), A=841㎡	변경	(H=0.0~2.0m), L=50 (H=0.0~2.2m), L=140 (H=0.0~3.0m), L=140 (H=3m), L=81	(T=20cm), A=841㎡	○ 부결 - 역사문화환경 저해 우려(과도한 지형 변경)
구분	A동	B동	C동	D동																																
건축구조	철근콘크리트조	철근콘크리트조	철근콘크리트조	경량철골조																																
건축규모	지상 1층	지상 1층	지상 1층	지상 1층																																
최고높이/연면적	5.8m/261㎡	5.6m/233㎡	6.0m/206㎡	4.4m/60㎡																																
용도	숙박시설	휴게음식점	소매점, 창고관리실	야영시설																																
구분	석축	콘크리트포장																																		
당초(8차 소위원회)	(H=0.0~3.0m), L=405 (H=3m), L=81	(T=20cm), A=841㎡																																		
변경	(H=0.0~2.0m), L=50 (H=0.0~2.2m), L=140 (H=0.0~3.0m), L=140 (H=3m), L=81	(T=20cm), A=841㎡																																		
22. 경주 천군동 사지 주변 단독주택 신축(1부지)	○ 위치 : 경북 경주시 천군동 산301-9(문화재구역으로부터 430m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 건축구조 : 철근콘크리트조/기와잇기 - 규모 : 지상1층 - 건축면적 : 142.92㎡ - 건물높이 : 7.02m	○ 부결 - 역사문화환경 저해 우려(과도한 지형 변경)																																		

건 명	내 용	결 과												
23. 경주 천군동 사지 주변 단독주택 신축(2부지)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 천군동 산301-9(문화재구역으로부터 430m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축구조 : 철근콘크리트조/징크패널 - 규모 : 지상2층 - 건축면적 : 142.85㎡ - 건물높이 : 7.96m 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 - 역사문화환경 저해 우려(과도한 지형 변경) 												
24. 경주 문무대왕릉 주변 태양광발전 시설 건립	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 양북면 봉길리 868, 청정누리 공원 코라디움주차장(문화재구역으로부터 70m 이격/3구역) ○ 사업내용 <table border="1" data-bbox="454 685 1109 1039" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">공작물 설치</th> <th style="width: 50%;">태양광 시설</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ▫ 설치면적 : 2,477.47㎡ ▫ 최고높이 <ul style="list-style-type: none"> - 구조1 : 3.8m - 구조2 : 3.5m ▫ 굴착깊이 : 최대 1.35m ▫ 구조 <ul style="list-style-type: none"> - 구조1 : 철골조(경사지붕) - 구조2 : 철골조(평지붕) </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ▫ 설비용량 : 298,800kw (415w×720매) ▫ 패널설치 <ul style="list-style-type: none"> - 구조1 : (가로)51.69m, (세로)12.17m - 구조2 : (가로)49.45m, (세로)37.55m </td> </tr> </tbody> </table> 	공작물 설치	태양광 시설	<ul style="list-style-type: none"> ▫ 설치면적 : 2,477.47㎡ ▫ 최고높이 <ul style="list-style-type: none"> - 구조1 : 3.8m - 구조2 : 3.5m ▫ 굴착깊이 : 최대 1.35m ▫ 구조 <ul style="list-style-type: none"> - 구조1 : 철골조(경사지붕) - 구조2 : 철골조(평지붕) 	<ul style="list-style-type: none"> ▫ 설비용량 : 298,800kw (415w×720매) ▫ 패널설치 <ul style="list-style-type: none"> - 구조1 : (가로)51.69m, (세로)12.17m - 구조2 : (가로)49.45m, (세로)37.55m 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 - 역사문화환경 저해 우려 								
공작물 설치	태양광 시설													
<ul style="list-style-type: none"> ▫ 설치면적 : 2,477.47㎡ ▫ 최고높이 <ul style="list-style-type: none"> - 구조1 : 3.8m - 구조2 : 3.5m ▫ 굴착깊이 : 최대 1.35m ▫ 구조 <ul style="list-style-type: none"> - 구조1 : 철골조(경사지붕) - 구조2 : 철골조(평지붕) 	<ul style="list-style-type: none"> ▫ 설비용량 : 298,800kw (415w×720매) ▫ 패널설치 <ul style="list-style-type: none"> - 구조1 : (가로)51.69m, (세로)12.17m - 구조2 : (가로)49.45m, (세로)37.55m 													
25. 경주 남산 일원 주변 축사적법화 및 사료창고, 퇴비사 증축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 내남면 노곡리 475(문화재구역으로부터 150m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축구조 : 경량파이프구조 - 최고높이/연면적 : 5.5m/353.04㎡ - 건축규모 : 지상 1층, 1동 - 차폐조경식재 : 1식 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원안가결 												
26. 관문성 주변 근린생활시설 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 울산시 울주군 범서읍 두산리 산460-3번지 (문화재구역으로부터 약 175m 이격/1구역) ○ 사업내용 <table border="1" data-bbox="454 1435 1109 1928" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">구분</th> <th style="width: 70%;">신청안</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>용도/규모</td> <td>근린생활시설/지상1층, 1동 - 농산물 소매점-</td> </tr> <tr> <td>대지면적</td> <td>504.0㎡</td> </tr> <tr> <td>건축면적/연면적</td> <td>50.0㎡/50.0㎡</td> </tr> <tr> <td>최고높이</td> <td>4.7m</td> </tr> <tr> <td>부대공사</td> <td>석축쌓기(H=0~2.5m, 76.8m), 담장기초옹벽(H=1.0m, 37.2m), 콘크리트포장(T150, 235.8㎡), 우수관 등 배수시설 * 성·절토: 최대 2.9m * 수목차폐</td> </tr> </tbody> </table> 	구분	신청안	용도/규모	근린생활시설/지상1층, 1동 - 농산물 소매점-	대지면적	504.0㎡	건축면적/연면적	50.0㎡/50.0㎡	최고높이	4.7m	부대공사	석축쌓기(H=0~2.5m, 76.8m), 담장기초옹벽(H=1.0m, 37.2m), 콘크리트포장(T150, 235.8㎡), 우수관 등 배수시설 * 성·절토: 최대 2.9m * 수목차폐	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 - 수목으로 차폐할 것
구분	신청안													
용도/규모	근린생활시설/지상1층, 1동 - 농산물 소매점-													
대지면적	504.0㎡													
건축면적/연면적	50.0㎡/50.0㎡													
최고높이	4.7m													
부대공사	석축쌓기(H=0~2.5m, 76.8m), 담장기초옹벽(H=1.0m, 37.2m), 콘크리트포장(T150, 235.8㎡), 우수관 등 배수시설 * 성·절토: 최대 2.9m * 수목차폐													

건 명	내 용	결 과
27. 포항 법광사지 주변 무허가 축사양성화 사업	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 포항시 북구 신광면 상읍리 762-1번지 외 3필지(유존지역 아님)(문화재구역으로부터 270m 이격/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 규모: 3동 1층, 대지면적 1,983.0㎡ - 건축면적(연면적) 803.58㎡(395.58㎡ 적법화) · A동(사료창고) 72.00㎡ 증축, B동(축사, 사료창고) 232.58㎡ 증축 	○ 원안가결

라. 의결사항

- 접수

8. 국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고

가. 제안사항

경기도 수원시 소재 사적 제3호 「수원 화성」 내에 보행자 교통사고 방지 시스템 시범구축을 위한 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 66건에 대하여 관계전문가의 검토를 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고합니다.

나. 처리내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제3호 수원 화성	경기도 수원시	○○○	<보행자 교통사고 방지시스템 시범구축> ○ 위치 : 경기도 수원시 매양동 62-번지 일원(연무초등학교 후문 횡단보도 주변)(문화재구역) ○ 사업내용 - 설치시설 : 지주 1개(높이2.6m, 지름 6.5cm), 안내전광판 2개(1.8m×0.25m) - 설치목적 : 보행자 교통사고 방지시스템 시범 구축 및 운영 ○ 허가조건 : 허가기간 종료후 철거	조건부 허가	'19.10.28.
사적 제5호 부여 부소산성	충남 부여군	○○○	<데크설치> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 나루터로 66(문화재구역) ○ 사업내용 - 사업면적: 25.19㎡(L=11.45m, B=2.2m)	허가	'19.10.28.
사적 제5호 부여 부소산성	충남 부여군	○○○	<야생화 식재> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 쌍북리 산2 일원(문화재구역) ○ 사업내용 - 총 식재거리 70m, 각 구간별 10cm 식혈 파기 후 20cm 간격으로 15~20줄씩 균락 식재	허가	'19.10.28.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제5호 부여 부소산성	충남 부여군	○○○	<p><펜스 교체></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치: 충남 부여군 부여읍 구교리 10-4 일원(문화재구역 연접/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 구드래 역사마을 사업부지 펜스 교체 - 차량 진입 방지용 울타리(H=1.5m, L=134m) 설치 - 보행자 통행 유도용 울타리(H=0.6m, L=268m) 설치 	허가	'19.11.07.
사적 제10호 서울 한양도성	서울시 중구	○○○	<p><보호구역 내 광희문지구 경관조명 개선></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치: 서울시 중구 퇴계로 344 등 (문화재보호구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사업구간: 성곽 외측 114m - 사업내용: 노후 등기구 교체 38등 (등간간격 3m, 성곽과 이격거리 3m, LED 20W) 	허가	'19.10.14.
사적 제10호 서울 한양도성	서울시 성북구	○○○	<p><보호구역 내 노후상수도관 교체></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치: 서울시 성북구 삼선동1가 290-5 등(문화재보호구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 노후 상수도관 교체 70m(D150) ○ 허가조건: 굴착 시 관계공무원 입회 	조건부 허가	'19.10.29.
사적 제10호 서울 한양도성	서울시 중구	○○○	<p><보호구역 내 사면 보강></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치: 서울시 중구 신당동 823(문화재보호구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 경사면 콘크리트 및 노후난간 등 철거, 흙막이시설 및 녹지 조성 	허가	'19.10.29.
사적 제11호 서울 풍납동 토성	서울시 송파구	○○○	<p><축제 개최></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치: 서울시 송파구 풍납동 199-21 등 풍납백제문화공원(문화재구역) ○ 행사명: 2019 백제가 살아 숨쉬는 풍납토성 축제 ○ 일자: 2019.10.9.(수) 12:00~18:00 ○ 임시시설물: 임시무대, 체험부스 등 ○ 행사내용: 개회식, 체험·홍보부스 프로그램 운영, 플리마켓 및 도시재생홍보 등 	허가	'19.09.26.
사적 제11호 서울 풍납동 토성	서울시 송파구	○○○	<p><다목적CCTV 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치: 서울시 송파구 풍납동 130-33 등(문화재구역 내외) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 다목적 CCTV 설치 7개소 	허가	'19.10.18.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제11호 서울 풍납동 토성	서울시 송파구	○○○	<상수도관 교체> ○ 위치 : 서울시 송파구 풍납동 76-1 등(문화재구역 내외) ○ 사업내용 - 노후 상수도관 교체 407m(D200)	허가	'19.10.21.
사적 제12호 공주 공산성	충남 공주시	○○○	<도로 정비> ○ 위치: 충남 공주시 옥룡동 249-37번 지 일원(문화재구역으로부터 413m 이 격/5구역) ○ 사업내용 - 옥룡동 대추골(중로3-2호) 도시계획 도로 개설 - 사업면적 : 9,720㎡(L=442m, B=12m) ○ 불허사유 : 역사문화환경 저해 우려	불허	'19.10.24.
사적 제18호 경주 동궁과 월지	경북 경주시	○○○	<석축 정비 및 퇴적토 준설> ○ 위치 : 경북 경주시 인왕동 517(문화 재구역) ○ 사업내용 - 연못 석축 보수(태풍피해) - 퇴적토 흡입·운반 A 14,000㎡ - 퇴적토 임시 적치 ○ 허가조건 - 퇴적토 흡입 및 반출 시 관계전문가 입회	조건부 허가	'19.11.05.
사적 제28호 경주 성덕왕릉	경북 경주시	○○○	<이동통신 중계기 전주 설치> ○ 위치 : 경북 경주시 조양동 633(문화 재구역과 연접/2구역) ○ 사업내용 - 콘크리트 CP주(H=16m) 1본 - 전주 지름 400mm, 매설 깊이 1.5m	허가	'19.10.11.
사적 제43호 경주 금척리 고분군	경북 경주시	○○○	<이동식 농사용 임시창고(가설건축물) 신축> ○ 위치 : 경북 경주시 건천읍 금척리 78-1(문화재구역으로부터 150m 이격 /1구역) ○ 사업내용 - 건축구조 : 이동용 조립식 판넬 - 건축규모 : 지상 1층, 1동 - 최고높이 : 3.3m - 연면적 : 19.53㎡ ○ 허가조건 - 가설건축물 설치 허가 기간 : 3년('19.11.1. ~ '22.10.31.)	조건부 허가	'19.10.11.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제48호 관문성	경북 경주시	○○○	<p><휴게음식점, 소매점 건립></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 신대리 산 307-8, 산307-30(문화재구역으로부터 165m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축구조 : 철근콘크리트조 - 건축규모 : 지상2층/1동 - 최고높이/연면적 : 8.7m/479.1㎡ - 토공 <ul style="list-style-type: none"> · 사토 371㎡(절토 822㎡, 성토 451㎡) · 최고 절토고 2.9m · 최고성토고 1.3m - 구조물공 : 석축(H 0.0~2.9m), L=90m 	허가	'19.10.15.
사적 제69호 부안 유천리 요지	전북 부안군	○○○	<p><도로 확장></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전북 부안군 보안면 유천리 산 23-2 외(문화재구역으로부터 300m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 도로 확장(확장폭 0.5~2.7m, 연장 215m) 	허가	'19.10.07.
사적 제79호 고령 지산동 고분군	경북 고령군	○○○	<p><매몰형정압기 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치: 경북 고령군 대가야읍 지산리 466-1번지(문화재구역과 연접/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 지하구조물 : 면적(3×2m), 높이 약 -1.8m - 지상구조물(컨트롤박스) : 8.0×2.8m, 높이 1.6m - 게이지(파이프) : 5m ○ 기간 : 2019.10.29.~2020.3.31. ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 입회조사 등 매장문화재 조사를 실시하도록 함 	조건부 허가	'19.10.28.
사적 제79호 고령 지산동 고분군	경북 고령군	○○○	<p><전기자동차 공공 급속충전시설 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 대가야읍 465-18(문화재 구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 전기자동차 공공 급속충전시설 설치 (200kw) - 급속충전용 분전반 1기, 급속충전기 1기, 기초공사 	허가	'19.11.07.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제79호 고령 지산동 고분군	경북 고령군	○○○	<p><전기자동차 전기공급 전력개폐기 및 변압기 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 대가야읍 465-18(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 전력개폐기 1기, 변압기 1기 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 터파기 시 매장문화재 임회조사하에 실시 	조건부 허가	'19.11.07.
사적 제86호 성주 성산동 고분군	경북 고령군	○○○	<p><숙박시설 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 성주군 성주읍 성산리 1626번지(문화재구역으로부터 360m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축규모 : 지상 3층 1동, 평지붕 - 대지면적 2,227㎡, 건축면적 880.80㎡, 연면적 1,866.65㎡ - 최고높이 : 10.30m - 정화조 매설 : 5,900×2,000×2,000mm, 터파기 깊이 2.0m ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 터파기시 관계전문가 임회조사하에 시행토록 함 	조건부 허가	'19.11.05.
사적 제92호 익산 토성	전북 익산시	○○○	<p><단독주택 신축 및 진입도로 신설></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전북 익산시 금마면 서고도리 484-16(문화재구역으로부터 270m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 부지 669.00㎡/ 연면적 92.58㎡/건축면적 66.78㎡ - 건축물 높이: 7.30m ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 지붕 및 외부 마감 등을 전통양식 및 재료 사용 	조건부 허가	'19.10.22.
사적 제112호 아산 이충무공묘	충남 아산시	○○○	<p><자원순환시설 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 아산시 음봉면 삼거리 246-1 등(문화재구역으로부터 432m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 3,168㎡ - 건축면적 : 198㎡ - 규모 : 경사지붕, 지상1층(9.2m) 	허가	'19.10.07.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제122호 창덕궁	서울시 종로구	○○○	<p><계측기 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 종로구 율곡로 99(외부담장)(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 의풍각 인근 담장 70m 구간에 균열계측기 3개소, 건물경사계 3개소 설치 - 크기 : 균열계측기(3cm×10cm), 건물경사계(지름 14cm) 	허가	'19.11.06.
사적 제123호 창경궁	서울시 종로구	○○○	<p><흡연부스 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 종로구 대학로 103 서울대학교병원(문화재구역으로부터 80m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 구조 : 각파이프+강화유리 - 규모 : 높이(2m), 길이(7m), 폭(1.4m) 	허가	'19.10.17.
사적 제124호 덕수궁	서울시 중구	○○○	<p><개성 만월대 전시공간></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 중구 정동 1-8(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 이동형 컨테이너 8동 설치 - 전시공간 평탄화 및 잔자갈 도포 - 운영기간 : '19.11.08.~'19.11.28. 	허가	'19.10.31.
사적 제132호 강화산성	인천시 강화군	○○○	<p><도시계획도로 개설(중로3-631호)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 강화읍 관청리 355 외 31필지(문화재구역으로부터 300m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사업규모 : L=1,220m, B=13.5m - 토공 : 흙깎기(10,868m³), 흙쌓기-노상(3,511m³)-노체(7,288m³), 사토(2,953m³) - 포장공 : 아스콘포장(11,936m²), 보도블릭포장(4,643m²), 도로경계석(3,337m) - 부대공 : 표지판(50EA), 차선도색(1,162m²), 보행자웬스 596경간 ○ 허가조건 : 사업 시행전 시굴조사 필요 	조건부 허가	'19.10.07.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제132호 강화산성	인천시 강화군	○○○	<p><근린생활시설 신축(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 강화읍 신문리 621-4번지 등 2필지(문화재구역으로부터 80m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 당초 : 건축면적(676.2㎡), 연면적(2,015.6㎡), 3층(14.5m), 공공업무시설 - 변경 : 건축면적(692.4㎡), 연면적(669.89㎡), 1층(6.43m), 근린생활시설 ○ 허가조건 : 사업시행전 시굴조사 실시 	조건부 허가	'19.10.21.
사적 제145호 고창읍성	전북 고창군	○○○	<p><제46회 고창모양성제 개최(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전북 고창군 고창읍 읍내리 127번지 외(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 행사명 : 제46회 고창모양성제 - 행사기간 : 2019.10.3.~10.7. - 행사용 시설물 설치(세부사항은 제출한 행사계획서에 따름) ○ 변경사항 : 행사용 시설물 변경 설치 	허가	'19.10.01.
사적 제150호 익산 미륵사지	전북 익산시	○○○	<p><다목적 강당 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전북 익산시 금마면 용순리 210번지 외 8필지(문화재구역으로부터 8m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 강당 철거 후 급식실 및 다목적 강당 신축 - 연면적 : 1,280.10㎡/건축면적 676.01㎡ - 건축물 높이: 15.7m 	허가	'19.10.22.
사적 제150호 익산 미륵사지	전북 익산시	○○○	<p><무허가 축사 양성화></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전북 익산시 삼기면 죽청길 61-7(문화재구역으로부터 150m 이격/4구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 무허가 축사 적법화 및 증축(퇴비사) - 연면적 : 365.12㎡/건축면적 299.12㎡ - 건축물 최고높이 : 4.9m ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 축사 및 퇴비사 지붕 및 벽체는 밝은 원색 사용 금지(눈에 잘 띄지 않는 색상 사용) 	조건부 허가	'19.10.22.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제150호 익산 미륵사지	전북 익산시	○○○	<p><가설 건축물(농막창고) 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전북 익산시 금마면 기양리 346-2(문화재구역으로부터 350m 이격/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사업면적 : 연면적 18㎡, 건축면적 18㎡, 높이 2.5m 	허가	'19.10.29.
사적 제150호 익산 미륵사지	전북 익산시	○○○	<p><창고시설 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전북 익산시 금마면 용순리 722-3(문화재구역으로부터 390m 이격/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사업면적 : 연면적 18㎡, 건축면적 18㎡, 높이 2.5m - 용도: 농자재 및 농산물 보관 창고 	허가	'19.10.29.
사적 제150호 익산 미륵사지	전북 익산시	○○○	<p><등산로 정비></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전북 익산시 금마면 기양리 산24(임) 일원(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 등산노면 고르기 면적 970㎡ - 야자매트설치(B=2.0) 길이 385m - 목재횡배수대(L=4.0) 9개소 - 목계단(L=1.2) 6개소 - 원주목 로프 난간(W:1.5×H:1.2) 103경간 	허가	'19.11.07.
사적 제174호 경주 탈해왕릉	경북 경주시	○○○	<p><무료급식 및 공연></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 동천동 산17일원 (문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 무료급식 : 천막설치 10동, 테이블 30개, 의자 180개 - 공연 : 메인스피커 2개 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 행사장 소화 장비(소화기 등) 비치 - 행사기간 내 관람객 안전사고 예방 및 원활한 관람 보장 - 행사전후 및 행사기간 내 문화재 구역 환경정리 철저 	조건부 허가	'19.10.02.
사적 제189호 충주 임충민공 충렬사	충북 충주시	○○○	<p><도시계획도로 개설></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충북 충주시 단월동 479-28 등(문화재구역과 연접/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 도시계획도로 개설(144.7m×8m) 	허가	'19.10.07.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제243호 서울 석촌동 고분군	서울시 송파구	○○○	<p><근린생활시설 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 송파구 석촌동 164-13 (문화재구역으로부터 약46m 이격/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 193.40㎡ - 건축면적 : 115.44㎡ - 연면적 : 349.77㎡ - 규모 : 지상5층(최고높이 16.6m) 	허가	'19.10.21.
사적 제266호 부산 동삼동 패총	부산시 영도구	○○○	<p><보호구역 내외 통신주 이설></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 부산시 영도구 동삼동 761-7 일원(문화재보호구역 내외) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - ASP덧씌우기 포장 A=425㎡(L=85m, B=5m) ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 터파기시 관계전문가 입회조사하에 시행토록 함 	조건부 허가	'19.11.06.
사적 제267호 서울 암사동 유적	서울시 강동구	○○○	<p><도시공원 조성></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 강동구 암사동 136-1 등(문화재구역으로부터 100m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 기 허가사항 22,865㎡ - 추가 조성 2,816.4㎡ ○ 허가조건 : 시·발굴조사 실시, 관계전문가 자문을 받아 시행할 것 	조건부 허가	'19.10.07.
사적 제292호 김포 덕포진	경기도 김포시	○○○	<p><형질변경(농지개량)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 김포시 대곶면 신안리 163-7번지(문화재구역으로부터 200m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 1,491㎡(답→전) - 시설물설치 : 자연석 석축설치 120m(높이1.0m)/안진난간 120m(높이1.2m) 	허가	'19.10.11.
사적 제295호 정읍 황토현 전적	전북 정읍시	○○○	<p><보호구역 내 동학농민혁명 기념공원 조성(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전북 정읍시 덕천면 하학리 2번지 외(문화재보호구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 동학농민혁명 기념공원 조성(부지면적 : 304,683㎡) ○ 변경사항 : 허가기간 2년 연장('18.3.22.~'21.12.31.) 	허가	'19.10.01.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제301호 부여 정립사지	충남 부여군	○○○	<p><노후 상수도관 수리></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 동남리 384 일원(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 관로보수 터파기(L=13.0m, B=1.0m, H=1.0m) - 신설관 부설 및 접합(75m) ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 터파기시 전문가 입회하에 진행 	조건부 허가	'19.10.28.
사적 제302호 순천 낙안읍성	전남 순천시	○○○	<p><행사 개최></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전남 순천시 낙안면 동내리 268번지 외(문화재구역으로부터 50m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 행사명 : 낙안면 상가 번영회 바자회 - 행사 기간 : 2019.10.17.~10.20. - 시설물 설치 : 행사용 천막 12동 	허가	'19.10.07.
사적 제302호 순천 낙안읍성	전남 순천시	○○○	<p><정자 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전남 순천시 낙안면 남내리 219번지(문화재구역과 연접/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 정자 설치(1동, 건축면적 12m², 최고 높이 4m) - 바닥 판석 포장 등 	허가	'19.10.25.
사적 제302호 순천 낙안읍성	전남 순천시	○○○	<p><난전 천막 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전남 순천시 낙안면 남내리 28 외(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 난전 1,2호점 : 2동(각1동), 9m×7m, 높이 2m - 난전 3호점 : 2동, 7.5m×7.5m, 높이 2m - 준치 기간 : '19.10.28.~'20.10.31. 	허가	'19.10.25.
사적 제311호 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<p><단독주택 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 배동 100-3(문화재구역으로부터 100m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축구조 : 목조/한식골기와 - 건축규모 : 지상1층, 1동 - 건축면적/연면적 : 109.02m²/99.36m² - 최고높이 : 6.02m ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 연접한 도로 높이를 넘지 않게 지반 조성 - 터파기 시 입회조사 실시 	조건부 허가	'19.10.17.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제311호 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<p><단독주택 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 배동 100-3(문화재구역으로부터 100m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축구조 : 목조/한식골기와 - 건축규모 : 지상1층, 1동 - 건축면적/연면적 : 109.02㎡/99.36㎡ - 최고높이 : 6.02m ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 연접한 도로 높이를 넘지 않게 지반 조성 - 터파기 시 입회조사 실시 	조건부 허가	'19.10.17.
사적 제311호 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<p><단독주택 및 휴게음식점 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 배동 100-3(문화재구역으로부터 100m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축구조 : 목조/한식골기와 - 건축규모 : 지상1층, 2동 - 건축면적 : 181.02㎡ - 연면적 : 171.36㎡(가동 99.36㎡, 나동 72㎡) - 최고높이 : 가동 6.02m, 나동 6.92m ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 연접한 도로 높이를 넘지 않게 지반 조성 - 터파기 시 입회조사 실시 	조건부 허가	'19.10.17.
사적 제314호 광주 조선백자 요지	경기도 광주시	○○○	<p><단독주택 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 광주시 초월읍 무갑리 26-2번지 등 2필지(문화재구역과 연접/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 975㎡(도로면적 89㎡ 포함) - 건축면적/연면적 : 118.92㎡/118.92㎡ - 층수/최고높이 : 지상1층/5.1m - 구조 : 일반철골구조 	허가	'19.10.07.
사적 제314호 광주 조선백자 요지	경기도 광주시	○○○	<p><단독주택 신축(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 광주시 초월읍 학동리 121-20번지 등 2필지(문화재구역으로부터 11m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 당초 : 건축면적(76㎡), 연면적(76㎡), 1층(5.6m) - 변경 : 건축면적(97.9㎡), 연면적(93.8㎡), 1층(6.2m) 	허가	'19.10.21.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제334호 공주 석장리 유적	충남 공주시	○○○	<p><도로 확포장></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 공주시 석장리동 170번지 일원(문화재구역으로부터 170m 이격 /1, 4구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 석장리동 면도102호 확포장 - 사업면적 : 8,489㎡(L=300m, B=10m) 	허가	'19.10.22.
사적 제341호 김해 대성동 고분군	경남 김해시	○○○	<p><2019년도 김해 청년 창업페스티벌></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 김해시 봉황동 431번지 수릉원 일원(문화재구역으로부터 9m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 주무대 1개소(10m×5m×1m), 부스설치 61개소(5m×5m) ○ 허가조건 : 문화재 훼손 및 안전사고 예방대책 마련 	조건부 허가	'19.10.06.
사적 제341호 김해 대성동 고분군	경남 김해시	○○○	<p><제10회 외국인 근로자 다어올림 축제></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 김해시 봉황동 431번지 일원(수릉원 일원)(문화재구역으로부터 10m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 행사용 무대 1개소 : 12.6m×7.2m, 부스 30개소 : 3.0m×3.0m, 부스 8개소 : 6.0m×3.0m ○ 허가조건 : 문화재 훼손 및 안전사고 예방대책 마련 	조건부 허가	'19.10.23.
사적 제358호 파주 소령원	경기도 파주시	○○○	<p><동식물관련시설(축사) 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 파주시 광탄면 영장리 251번지(문화재구역으로부터 243m 이격/4구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사업면적 : 3,310㎡ - 건축면적 : 792㎡ - 건축규모 : 높이 7.0m, 2개동, 철근콘크리트구조 - 수목식재 : 잣나무(H2.0) 70주 	허가	'19.10.23.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제367호 남양주 영빈묘	경기도 남양주시	○○○	<p><도로 확포장></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 남양주시 진접읍 장현리 산25-13번지 등 4필지(문화재구역으로부터 237m 이격/1, 4구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 토공사 : 흙막기 717m³ / 흙쌓기 830m³ (성토 192m³) - 포장공사 : 콘크리트포장(T=20cm) 445m² - 배수공사 : 우수관(D600) 6m /집수정(1.0×1.0×1.8) 1개소 - 수목제거(74주) : 소나무(R16) 5주, 활엽수(R6~R18) 69주 - 수목이식(9주) : 전나무(R15) 1주, 매실나무(R10) 8주 	허가	'19.10.10.
사적 제375호 광주 신창동 유적	광주시 광산구	○○○	<p><교통시설물 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 광주시 광산구 신창동 506번지 5호(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 교통시설물 설치(반사경, 차선유도봉, 과속방지턱 등) 	허가	'19.10.25.
사적 제420호 부여 능안골 고분군	충남 부여군	○○○	<p><태양광발전시설 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치: 충남 부여군 능산리 2-1(문화재구역으로부터 365m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 설치면적: 688.17m² - 설비용량: 92.16kw 	허가	'19.10.18.
사적 제452호 강화 외성	인천시 강화군	○○○	<p><근린생활시설 신축(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 강화읍 용정리 996-1 등 3필지(문화재구역으로부터 380m 이격/5구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 당초 : 신청대상지(4,999m²), 건축면적(678.19m²), 연면적(1,043.68m²), 3개동(2층) - 변경 : 신청대상지(4,999m²), 건축면적(873.63m²), 연면적(1,879.73m²), 2개동(3층), 1개동(4층) 	허가	'19.10.14.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제452호 강화 외성	인천시 강화군	○○○	<p><단독주택 신축(가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 불은면 덕성리 291-57 등(문화재구역으로부터 140m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 293㎡ - 건축면적/연면적 : 45.87㎡/164.14㎡ - 층수/최고높이 : 지상1층, 지상2층 /7.5m - 구조 : 철근콘크리트 	허가	'19.10.14.
사적 제452호 강화 외성	인천시 강화군	○○○	<p><단독주택 신축(나)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 불은면 덕성리 291-57 등(문화재구역으로부터 135m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 265㎡ - 건축면적/연면적 : 45.87㎡/164.14㎡ - 층수/최고높이 : 지상1층, 지상2층 /7.5m - 구조 : 철근콘크리트 	허가	'19.10.14.
사적 제452호 강화 외성	인천시 강화군	○○○	<p><단독주택 신축(다)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 불은면 덕성리 291-56 등 2필지(문화재구역으로부터 135m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 230㎡ - 건축면적/연면적 : 45.87㎡/164.14㎡ - 층수/최고높이 : 지상1층, 지상2층 /7.5m - 구조 : 철근콘크리트 	허가	'19.10.14.
사적 제452호 강화 외성	인천시 강화군	○○○	<p><가설건축물(컨테이너) 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 불은면 넙성리 610-18(문화재구역으로부터 20m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 규모 : 18㎡(6m×3m×3m) - 내용 : 농업용 임시창고 	허가	'19.10.28.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제452호 강화 외성	인천시 강화군	○○○	<p><농어촌 도로(103호선) 확포장공사></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 선원면 신정리 89번지 등 34필지(문화재구역으로부터 170m 이격/2~5구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사업규모 : L=550.9m, B=10.0m - 설치시설물 <ul style="list-style-type: none"> · 아스콘 포장두께(20cm) · 석축쌓기(길이 56.9m, 높이 2.0m) · 우수관로 설치 등 ○ 허가조건 : 사업 시행전 시굴조사 필요 	조건부 허가	'19.11.01.
사적 제481호 부여 홍산현 관아	충남 부여군	○○○	<p><태양광발전시설 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치: 충남 부여군 홍산면 홍산로 80-15(문화재구역으로부터 360m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축물 옥상 및 마당에 소형 자가용 태양광시설물 설치 - 설치면적 : 옥상 250.53㎡/마당 250.53㎡ - 설비용량 : 옥상 6kw/마당 9kw 	허가	'19.10.17.
사적 제499호 함양 남계서원	경남 함양군	○○○	<p><보호구역 내 티움 모바일 예절학교></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 함양군 수동면 남계서원길 8-11(남계서원 앞마당)(문화재보호구역) ○ 행사명 : 티움 모바일 New ICT 함양 남계서원 예절학교 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 미래직업체험, 코딩교실, ICT 진로체험, 훈장님 특강, 남계서원 투어, 민속놀이 체험 - 설치 시설 : 몽골텐트 및 미래직업연주소(3.5m×13×4.5m) ○ 허가조건 : 문화재 훼손 및 안전사고 예방대책 마련 	조건부 허가	'19.10.08.
사적 제499호 함양 남계서원	경남 함양군	○○○	<p><임시 화장실 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 함양군 수동원 원평리 596-1(관광안내소 우측)(문화재구역으로부터 100m 이격) ○ 사업내용 : 관람객 편의를 위한 임시 화장실 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 설치내용 : 이동식 화장실 1개(7×2.5×3m) - 설치기간 : 2019.11.06. ~ 2020.05.31. 	허가	'19.11.06.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제512호 경주 대릉원 일원	경북 경주시	○○○	<p><동성로 전선지중화 사업(2구간)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 동성로(노동동 136-3 ~ 성건동 623)(문화재구역으로부터 140m 이격/5구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 관로매설 : L=0.45km(과형관 Φ175mm 2공~6공 매설) · 차도굴착 : H(깊이)=1.4m~1.8m, B(폭)=1.3m~1.8m · 보도굴착 : H(깊이)=0.9m~1.0m, B(폭)=1.0m~1.1m - 지상기기 설치 : 14대 · 지상개폐기 : 5대, H(깊이)=1.5m · 지상변압기 : 9대, H(깊이)=1.5m ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 시굴조사 필요 	조건부 허가	'19.10.11.

다. 의결사항

- 접수