



보도자료

[2014. 3. 18.]

보도시점	배포 시점부터 보도해 주시기 바랍니다.		
담당부서	유형문화재과	전화번호	042-481-4914 042-481-4916
담당자	정 석 사무관 정현정 주무관	F A X	042-481-4939

여수 흥국사 대웅전 기와붕괴 관련 긴급안전 조치와 긴급복구 시행

문화재청(청장 나선화)은 처마지붕 일부가 무너진 여수 흥국사 대웅전(보물 제396호)에 대한 긴급현지조사를 지난 14일에 시행하고, 지붕과 기와에 대한 2차 피해를 막기 위해 파손된 목부재와 기와를 수습하고 강관비계를 설치하는 등 긴급안전 조치를 완료하였으며, 긴급복구 작업도 즉시 시행할 계획이다.

여수 흥국사 대웅전은 2014년에 지붕과 목공사 보수를 위해 10억 원의 예산을 확보하여 현재 설계하는 과정에 있으며, 또 2012~2013년에는 정밀실측조사보고서(1.9억 원) 작성, 여수 흥국사 대웅전 단청 모사보고서(1.7억 원) 작성 등 과거 행해진 역사의 흔적과 기록 등을 상세하게 기록보존 하는 등 사전조사를 완료하였다.

문화재청은 최근 문화재 보존관리 부실 논란 등에 따른 종합적 대응체계 마련을 위해 지난해 12월부터 문화재 특별 종합점검을 추진하고 있으며, 그 과정에서 여수 흥국사 대웅전은 정밀진단 필요성이 제기되어 3월 17일부터 전문기관에서 정밀조사를 실시하고 있다.

문화재청은 여수 흥국사 대웅전 보존관리를 위해 해체와 수리 시 문화재위원회 심의와 관계전문가의 자문을 받아 문화재 원형보존에 최선을 다할 예정이다.

붙임: 사진 자료. 끝.

공공누리 구분	이용 허락 범위
 공공누리 공공저작물 자유이용허락	<ul style="list-style-type: none">✓ 출처 표시✓ 상업적, 비상업적 이용가능✓ 변형 등 2차적 저작물 작성 가능

(붙임)

사 진 자 료



< 여수 홍국사 대웅전 전경 >



< 여수 홍국사 우측 기와붕괴 >



〈 여수 흥국사 대웅전 안전조치 현황 〉



〈 여수 흥국사 대웅전 안전조치 현황 〉