

2024년도 문화재위원회

제2차 건축문화재분과위원회 회의자료

▣ 회의일시 : 2024. 2. 15.(목), 14:00 ~

▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실

▣ 안 건 : 총 18건

- 심의 15건(홍천 수타사 대적광전 국가지정문화재(보물) 지정 등)
- 검토 1건(함양 벽송사 삼층석탑 주변 선원 건립 기본설계(안) 검토(3차))
- 보고 2건(국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고 등)

문 화 재 위 원 회

목 차

【심의사항】

1	홍천 수타사 대적광전 국가지정문화재(보물) 지정	공개
2	울주 천전리 각석 지정명칭 변경	공개
3	부여 정림사지 오층석탑 등 4건 금석문 탁본	공개
4	영주 영주동 석조여래입상 이전계획	공개
5	서울 인조별서 유기비 주변 아파트 단지 건립(재심의)	공개
6	광양 중흥산성 삼층석탑 주변 건축물 양성화(2차)	공개
7	경주 마동 삼층석탑 주변 단독주택 신축(3차)	공개
8	양양 진전사지 삼층석탑 주변 단독주택 신축(3차, 이영미)	공개
9	양양 진전사지 삼층석탑 주변 단독주택 신축(2차, 전성진)	공개
10	양양 진전사지 삼층석탑 주변 단독주택 신축(2차, 강남수)	공개
11	양양 진전사지 삼층석탑 주변 단독주택 신축(2차, 전재선)	공개
12	정읍 피향정 주변 단독주택 철거 후 신축	공개
13	정읍 피향정 주변 일반음식점 철거 후 신축	공개
14	논산 개태사지 석조여래삼존입상 주변 자동차 관련시설 등 신축	공개
15	남한산성 수어장대, 승렬전 문화재구역 및 보호구역 조정(안)	공개

【검토사항】

16	함양 벽송사 삼층석탑 주변 선원 건립 기본설계(안) 검토(3차)	공개
----	-------------------------------------	----

【보고사항】

17	중점관리 대상 문화재 모니터링 '23년 결과 및 '24년 계획 보고	공개
18	국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고(13건) - 청주 용두사지 철당간 주변 JTBC <민생네컷> 방송촬영(유튜브)	공개

- 강화 장정리 석조여래입상 주변 단독주택 건립 및 진입로 조성(변경허가)
- 곡성 태안사 광자대사탑비 주변 태안사 성기암 무설전 건립
- 고흥 능가사 대웅전 주변 주차장 및 야영장 가로등 설치
- 장흥 보림사 서 승탑 주변 태양광 패널 설치
- 안성 객사 정청 주변 기존도로 확장(진입로 신설)
- 홍성 고산사 대웅전 주변 산림경영관리사 설치 및 작업로 개설
- 화성 용주사 대웅보전 주변 공동주택 신축
- 화성 용주사 대웅보전 주변 도로 개설
- 창녕 석빙고 주변 스마트 버스승강장 설치
- 제주향교 대성전 주변 한천 자연재해위험 개선지구 정비사업 (변경허가)
- 공주 계룡산 중악단 주변 이동화장실 부지조성 및 설치
- 영천 화남리 삼층석탑 주변 농막(비닐하우스) 설치

심 의 사 항

【심의사항】

안건번호 건축 2024-02-001

1. 홍천 수타사 대적광전 국가지정문화재(보물) 지정

가. 제안사항

강원 홍천군 소재 「홍천 수타사 대적광전」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강원 홍천군 소재 「수타사대적광전」을 국가지정문화재(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 심의 받고자 하는 사항임.
- 동 사항은 2023년 건축문화재분과 제11차 회의(2023.11.16.)에서 원안가결된 사항으로, 예고기간('23.12.29~'24.01.27) 동안 별도의견 없었음.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 시도유형문화재 「수타사대적광전」
 - 소재지 : 강원 홍천군 영귀미면 수타사로 473
 - 지정일 : 1971. 12. 16.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명 칭 : 홍천 수타사 대적광전(洪川 壽陀寺 大寂光殿)
 - 소유자(관리자) : 대한불교조계종 수타사
 - 소재지 : 강원 홍천군 영귀미면 수타사로 473
 - 조성연대 : 조선시대
 - 수 량 : 1동
 - 지정면적 : 156.6㎡
 - 구조/형식/형태 : 목조 / 와가 / 팔작지붕

2. 울주 천전리 각석 지정명칭 변경

가. 제안사항

「울주 천전리 각석」 국가지정문화재(국보) 지정명칭 변경 신청을 다음과 같이 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국보 지정 당시 기하학적인 문양과 각종 인물·동물상이 표현된 암각화보다는 제작시기와 내용이 명확한 신라시대 명문의 학술적 가치를 인정받음. 이후 암각화에 대한 다양한 조사 연구가 이루어짐에 따라 선사시대 그림의 중요성이 재인식되고 있어 암각화로 명칭 변경이 필요함.
- 현재 세계유산 등재를 추진하고 있는 ‘반구천의 암각화’에 ‘울주 대곡리 반구대 암각화’와 함께 등재 핵심 요소이므로 명칭 일원화 필요.
- 2023년 건축문화재분과 제10차 회의(2023.10.19.) : 보류(지정명칭안 재검토)
- 동 사항은 2023년 건축문화재분과 제11차 회의(2023.11.16.)에서 조건부가결(지정명칭은 울주 천전리 명문과 암각화로 변경한다.)된 사항으로, 예고기간(‘23.12.29~’24.01.27) 동안 별도의견 없었음.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 울주 천전리 각석
 - 소재지 : 울산 울주군 두동면 천전리 산 210-2
 - 지정일 : 1973. 05. 04. / 국보 지정

(3) 신청내용 : 국가지정문화재(국보) 지정명칭 변경

현행 명칭	변경 신청 명칭
울주 천전리 각석 (蔚州 川前里 刻石)	울주 천전리 암각화 (蔚州 川前里 岩刻畫)

(4) 검토결과 : 조건부가결

- 지정명칭은 울주 천전리 명문과 암각화로 변경한다.

3. 부여 정림사지 오층석탑 등 4건 금석문 탁본

가. 제안사항

충남 부여군 소재 국보 「부여 정림사지 오층석탑」 등 4건의 금석문에 대해 “국가지정문화재 탁본 허가신청” 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「문화재보호법」 제35조(허가사항)에 국가지정문화재를 탁본 또는 영인하거나 그 보존에 영향을 미칠 우려가 있는 행위를 하려는 자는 문화재청장의 허가를 받도록 규정되어 있음.
- 이에 부여 정림사지 오층석탑 등 4건의 문화재에 대한 탁본 허가신청 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 부여 정림사지 오층석탑 등 4건(붙임참조)
- (3) 신청내용 : <금석문 탁본>
 - 부여 정림사지 오층석탑 등 국가지정문화재 금석문 4건에 대한 탁본 허가
 - 사업개요
 - 사업명 : 2024년 금석문 탁본 조사사업
 - 사업기간 : 2024년 1월 ~ 12월(12개월)
 - 사업예산 : 사역원(문화재청 민간경상보조사업)
 - 사업내용 : 선정된 대상유물 현장조사, 탁본, 보고서 발간 등
 - 채탁 : 습식탁본
 - 재료 : 한지, 떡, 떡방망이, 옷솔
 - 과정 : 사전조사 및 유물 세척 → 종이 붙이기 → 떡물 올리기 → 종이 떼어

내기 → 채탁 후 뒷정리

- 조사단

불교중앙박물관 사무국 구성 인원 및 업무 내용					
총괄	불교중앙박물관 관장		○○○	총괄	
	불교중앙박물관 학예사무국장		○○○	관리	
실무	불교중앙박물관 차장		○○○	실무 관리	
	불교중앙박물관 팀장		○○○	실무 운영	
	불교중앙박물관 행정관		○○○	담당	
금석문 탁본 조사 구성 인원 및 업무 내용					
진행	총괄	책임연구원		○○○	탁본 진행 총괄
	조사	연구원		4인	현장 조사 및 관계기관 교류, 탁본 정리 및 탁본 섭외, 현장 조사 및 탁본 보조, 보고서 작성
	채탁	A팀	연구원	1팀	탁본 및 탁본 현장 사진촬영
		B팀	연구원	1팀	
		C팀	연구원	1팀	

- 자문위원단

- ○○○ (○○한림대학교 사학과 명예교수, 고려시대사 전공)
- ○○○ (○○대학교 문화재학과 교수, 문화재위원, 보존과학 석조문화재분석 전공)
- ○○○ (문화재위원, 서지학 전공)
- ○○○ (○○○○대학교 역사문화학과 명예교수, 불교사 전공)

○ 2024년도 사업대상 현황

문화재명	기존 탁본 유무	탁본 사유	국립문화재연구소 정기조사 결과 (비신 중심으로 발췌)
1. 부여 정립사지 오층석탑	○	<ul style="list-style-type: none"> - 660년 백제를 공격한 당의 소정방이 정립사지 오층석탑 초층 탑신에 자신의 공적을 기록한 명문. - 당나라의 문장가 하수량賀遂亮이 비문을 짓고, 권희소權懷素가 글씨를 씀. 삼국시대 7세기에 기록된 1차 사료로서 한국고대사 연구 성과에 활용될 수 있음. - 현재 보호각 없이 야외에 노출되어 있으므로 풍화가 진행되는 상태임. 기존 탁본은 풍화된 글씨에 대한 먹 두드림이 균일하지 않아 글씨가 관독되지 않은 문장이 많음. 글씨의 보존을 위한 양질의 탁본 확보가 필요함. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2015년 국가지정건조물문화재(국보, 보물) 정기조사 <ul style="list-style-type: none"> - 초층 탑신 좌측면의 탑신석이 바깥 방향으로 기울어져 있음. 풍화·마모·박리 등으로 글자의 형태를 알 수 없음. ● 2018년 국가지정건조물문화재(국보, 보물) 정기조사 <ul style="list-style-type: none"> - 초층 탑신의 면석과 우주 사이의 이격이 일부 있음. 지속적인 관찰 필요함. ● 2021년 국가지정건조물문화재(국보, 보물) 정기조사 <ul style="list-style-type: none"> - 탑신석 부재 간 이격이 발생하여 이격부로 적심석이 노출됨. 표면 전체에 변색과 박락 진행됨. - 2015년, 2018년 정기조사 결과와 큰 차이 없음.
2. 서산 보원사지 법인국사 탑비	○	<ul style="list-style-type: none"> - 고려 광종 대의 고승, 법인국사 탄문 法印國師坦文의 행장을 기록한 비. - 고려 문신 김정언金廷彦이 비문을 짓고, 한운韓允이 글씨를 씀. 구양순체歐陽詢體 해서楷書의 자형과 획을 충실히 반영한 명필 글씨가 새겨져 있음. 따라서 본 비석은 고려시대 서예사 연구 상에 중요한 작품임. - 기존 탁본은 먹 두드림이 균열하지 않고, 한지 이음 부분의 선이 두드러져 정확한 관독이 어려움. 본 사업을 통한 양질의 탁본 확보가 필요함. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2010년 국가지정건조물문화재(국보, 보물) 정기조사 <ul style="list-style-type: none"> - 비신 정면 우측 하단에 박리가 있음. 비신 지의류에 의한 변색 확인됨. ● 2016년 국가지정건조물문화재(국보, 보물) 정기조사 <ul style="list-style-type: none"> - 귀부와 비신이 오른쪽으로 약간 기울어져 있으나 상태 양호함. ● 2020년 국가지정건조물문화재(국보, 보물) 정기조사 <ul style="list-style-type: none"> - 비신 정면 우측 하부 표면에 박락이 있음. 2016년 서산시에서 보존처리 실시함.

문화재명	기존 탁본 유무	탁본 사유	국립문화재연구소 정기조사 결과 (비신 중심으로 발췌)
3. 천안 봉선홍경사 갈기비	○	<ul style="list-style-type: none"> - 고려 현종 대 홍경사弘慶寺의 창건을 기념하기 위해 세운 비. - 고려 문신 최충崔沖이 비문을 짓고, 백현례白玄禮가 글씨를 씀. 당대의 저명한 학자인 최충의 문장을 담고 있으며, 고려 전기의 서풍 흐름을 충실히 따른 백현례의 유일한 글씨가 새겨져 있음. 따라서 본 비석은 고려 전기 문장과 서예 연구에 중요한 작품임. - 기존 탁본은 비신 상단의 전액과 비문의 필선 확보에 미비한 부분이 확인되어 정확한 판독이 어려움. 본 사업을 통한 양질의 탁본 확보가 필요함. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2003년 국립문화재연구원 석조 문화재 현황 진단조사 <ul style="list-style-type: none"> - 비신 상부 풍화 및 산화물에 의한 변색 있음. 균열부위 보강 및 변색 부분 세척 완료함. ● 2010년 국가지정건조물문화재(국보, 보물) 정기조사 <ul style="list-style-type: none"> - 비신 우측면에 균열 있으나 전반적으로 상태 양호함. ● 2018년 국가지정건조물문화재(국보, 보물) 정기조사 <ul style="list-style-type: none"> - 비신 상부 모서리 부분 멸실이 있음. 상부 표면 일부 변색이 있으나 금석문의 보존 상태 양호함.
4. 부여 보광사지 대보광 선사비	○	<ul style="list-style-type: none"> - 고려 후기의 고승 원명국사 충감圓明國師冲鑑의 행장과 부여 보광사普光寺의 중창을 기록한 비. - 원나라의 문신 위소危素가 글을 짓고, 양지楊池와 주백기周伯琦가 비문과 전액을 각각 씀. - 비신 뒷면에 조선 후기 보광사의 주지 능일能一의 추기가 새겨져 있음. 원나라의 저명한 문장가의 문장과 서예가의 글씨가 담긴 비석이며, 조선 후기의 기록까지 담고 있어 보광사의 역사를 조명하는 1차 사료로서 중요한 작품임. - 기존 탁본은 비신 상단의 전액의 필선을 파악하기 어렵고 비신 균열 부위의 글씨를 판독하기 어려움. 본 사업을 통한 새로운 탁본 확보가 필요함. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2003년 국립문화재연구소 석조 문화재 현황 진단조사 <ul style="list-style-type: none"> - 비신을 좌대에 시멘트로 접착, 균열 및 박락 부위를 에폭시로 접착. 보존 대책으로 현상 유지 필요함. ● 2010년 국가지정건조물문화재(국보, 보물) 정기조사 <ul style="list-style-type: none"> - 비신 정면, 배면 균열 및 충전접착이 있음. 관리상태 양호한 편이나 일부 균열 부위와 탈락 부위 보강 필요함. ● 2019년 국가지정건조물문화재(국보, 보물) 정기조사 <ul style="list-style-type: none"> - 비신 정면, 배면에 다수의 미세균열이 있음. 배면 좌측 상부 및 하부 일부에 파손 및 균열 확인됨. 전반적인 상태 양호함.

라. 참고사항(기존 사업추진 현황)

연도	지정사항	문화재명	지역/소재지	기탁본여부
2023	보물	의왕 청계사 동종 명문	경기/의왕	○
	보물	안양 중초사지 당간지주 명문	경기/안양	○
	보물	안성 칠장사 혜소국사비	경기/안성	○
	보물	용인 서봉사지 현오국사탑비	경기/용인	○
	보물	여주 신륵사 보제존자석종비	경기/여주	○
	보물	수원 창성사지 진각국사탑비	경기/수원	○
	사적	서울 삼전도비	서울/송파	○
2022	보물	남양주 봉선사 동종 명문	경기/남양주	○
	보물	고양 태고사 원증국사탑비	경기/고양	○
	보물	양평 용문사 정지국사비	경기/양평	○
2021	국보	창녕 신라 진흥왕 척경비	경남/창녕	○
	보물	양산 통도사 동종	경남/양산	○
	보물	양산 통도사 국장생 석표	경남/양산	○
	보물	함안 방어산 마애약사여래삼존입상 명문	경남/함안	○
	보물	창녕 인양사 조성비	경남/창녕	○
	보물	사천 홍사리 매향비	경남/사천	○
	보물	합천 해인사 홍제암 사명대사 석장비	경남/합천	○
	보물	통영 안정사 동종	경남/통영	○
	보물	거창 고건사 동종	경남/거창	○
	2020	국보	장흥 보림사 철조비로자나불좌상 명문	전남/장흥
보물		김제 금산사 혜덕왕사탑비	전북/김제	○
보물		남원 실상사 수철화상탑비	전북/남원	○
보물		담양 개선사지 석등 명문	전남/담양	○
보물		장흥 보림사 보조선사탑비	전남/장흥	○
보물		부안 내소사 동종 명문	전북/부안	○
보물		강진 월남사지 진각국사비	전남/강진	○
보물		해남 명량대첩비	전남/해남	○
보물		강진 무위사 선각대사탑비	전남/강진	○
보물		여수 통제이공 수군대첩비	전남/여수	○
보물		구례 윤문효공 신도비	전남/구례	○
보물		여수 타루비	전남/여수	○
보물		곡성 태안사 동종 명문	전남/곡성	○
보물		영암 도갑사 도선국사·수미선사비	전남/영암	○
보물		강진 백련사 사적비	전남/강진	○
보물		담양 용흥사 동종 명문	전남/담양	○
보물		고흥 능가사 동종 명문	전남/고흥	○
보물		순천 선암사 동종 명문	전남/순천	○
보물		순천 선암사 동종 명문	전남/순천	○

연도	지정사항	문화재명	지역/소재지	기탁본여부
2019	국보	청주 용두사지 철당간 명문	충북/청주	○
	국보	단양 신라 적성비	충북/단양	○
	국보	충주 고구려비	충북/충주	○
	보물	충주 역정사지 대지국사탑비	충북/충주	○
	보물	충주 정토사지 법경대사탑비	충북/충주	○
	보물	제천 사자빈신사지 사사자 구층석탑 명문	충북/제천	○
	보물	영동 영국사 원각국사비	충북/영동	○
	보물	보은 법주사 동종 명문	충북/보은	○
2018	국보	평창 상원사 동종 명문	강원/평창	○
	국보	철원 도피안사 철조비로자나불좌상 명문	강원/철원	○
	보물	동해 삼화사 철조노사나불좌상 명문	강원/동해	○
	보물	강릉 보현사 낭원대사탑비	강원/강릉	○
	보물	영월 흥녕사지 징효대사탑비	강원/영월	○
	보물	원주 거둔사지 원공국사탑비	강원/원주	○
2017	보물	대구 무술명 오작비	대구/북구	○
2016	보물	영천 청제비, 청제중립비	경북/영천	○(청제비)
2015	국보	보령 성주사지 낭혜화상탑비	충남/보령	○
	보물	경주 석빙고비	경북/경주	○
	보물	예천 명봉사 경칭선원 자적선사 능운탑비	경북/예천	○
2014	보물	경주 황남동 호자 손시양 정려비	경북/경주	○
	보물	칠곡 선봉사 대각국사비	경북/칠곡	○
	보물	포항 보경사 원진국사비	경북/포항	○
	보물	청도 운문사 원응국사비	경북/청도	○

※ (2014~2022) 경북, 대구, 강원, 충북, 전북, 전남, 광주, 경남, 부산, 울산, 서울, 경기, 인천 지역 소재 금석문에 대한 탁본을 추진한 결과 창녕 신라 진흥왕 척경비를 비롯한 국보 8건과 양산 통도사 동종을 비롯한 보물 46건을 합쳐 총 54건의 국가지정문화재 탁본을 완료하였음.

※ (2023) 서울, 경기 일대 소재 금석문을 대상으로 탁본을 추진한 결과 의왕 청계사 동종, 안양 중초사지 당간지주, 안성 칠장사 혜소국사비, 용인 서봉사지 현오국사탑비, 여주 신륵사 보제존자석종비, 수원 창성사지 진각국사탑비, 서울 삼전도비 총 7건의 국가지정문화재에 대한 탁본을 완료하였음.

7건 모두 조건부 허가를 받았으며, 대상 유물에 대한 보존 방안에 유념하여 사전·사후 안정화 조치 등을 실시하였음.

[붙임]

2024년도 금석문 탁본 조사(건축) 대상 목록

번호	대상유물	지정번호	유물명	연대	크기(cm)	지역
1		국보	부여 정림사지 오층석탑 [扶餘定林寺址 五層石塔]	7세기	탑 높이 830	충남 부여
2		보물	서산 보원사지 법인국사탑비 [瑞山普願寺址 法印國師塔碑]	978년 (경종 3)	높이 240 너비 116 두께 29	충남 서산
3		국보	천안 봉선홍경사 갈기비 [天安奉先弘慶寺 碣記碑]	1026년 (현종 17)	높이 189 너비 97 두께 22	충남 천안
4		보물	부여 보광사지 대보광선사비 [扶餘普光寺址 大普光禪師碑]	1358년 (공민왕 7)	높이 213 너비 115 두께 23	충남 부여

4. 영주 영주동 석조여래입상 이전계획

가. 제안사항

경북 영주시 소재 보물 「영주 영주동 석조여래입상」의 “국가지정문화재 이전계획”을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「문화재보호법」 제35조(허가사항)에 국가지정문화재의 현상을 변경하거나 보존에 영향을 미칠 우려가 있는 행위를 하려는 자는 문화재청장의 허가를 받도록 규정되어 있음.
- 이에 보물 「영주 영주동 석조여래입상」 국가지정문화재 이전계획에 대한 현상변경 허가 신청사항임.

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재 : 영주 영주동 석조여래입상

○ 소재지 : 경북 영주시 중앙로 7(가흥동)

○ 지정일 : 1963. 01. 21.

○ 연혁

- 1917년 : 영주군 남산들 제방공사 중 발견, 영주 초등학교 앞 도로 중앙에 위치
- 1963년 : 국가지정문화재 보물 지정
- 1988년 : 현 위치로 이전(구 도립도서관, 영주세무서 근처)
- 1990년 : 문화재보호구역 지정고시
- 2010년 : 역사문화환경 보존지역 허용기준안 고시

(3) 신청내용 : 소재지 이전

	현 위치	이전검토 위치
장소	구 독립도서관 야외	소수박물관 야외
주소	경상북도 영주시 중앙로 7(가흥동)	경상북도 영주시 순흥면 소백로 2780

○ 이전사유

- (보존) 현재 위치한 도심지에서 벗어나 훼손 및 재이전 가능성이 낮은 지역으로 이전하여 영구보존 필요
- (활용) 영주시 운영 박물관으로써, 개방된 공간에 국가유산을 이전하여 인식 및 활용도 제고
- (기타) 역사문화환경보존지역 내 개발행위 제한으로 인한 주민의 재산권 피해 최소화

○ 향후계획

- 소수박물관 경내 이전위치에 잔디 및 조경수 등을 식재하고, 소수박물관 소장 불상 등을 활용하여 유적공원 정비

5. 서울 인조별서 유기비 주변 아파트 단지 건립(재심의)

가. 제안사항

서울 은평구 소재 보물 「서울 인조별서 유기비」 주변에 아파트 단지를 건립하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 아파트 단지를 건립하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제2구역 “평지붕 최고높이 8m 초과”, 제5구역 “최고높이 32m 초과” 개별검토에 해당됨.
- ※ ‘24년 문화재위원회 제1차 건축문화재분과 심의결과(2024.01.18) : 보류
 - 현지조사 후 재심의

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 서울 인조별서 유기비
 - 소재지 : 서울 은평구 역촌동 8-12번지
 - 지정일 : 2006. 02. 17.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 서울 은평구 역촌동 13-4번지 일원
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 14m

○ 사업내용 : 아파트 단지 건립

구분	'24년 제1차 위원회 (보류)	금 회 (‘24.2.7. 계획 보완)	비고
대지면적	33,871m ²	(좌동)	
건축면적/ 연면적	8,434m ² / 263,983m ²	8,434m ² / 261,784m ²	연면적 2,199m ² 감소
건폐율/ 용적률	24.9% / 499.8%	24.9% / 496.59%	용적률 3.18% 감소
최고높이 (역보지역 내)	22층m(68.4m) *역보지역 내 3개동 -114동: 22층(남서향) -113동: 20층(남향) -112동: 22층(남서향)	22층m(68.4m) *역보지역 내 3개동 -114동: 22층(남서향) -113동: 18층(남동향) -112동: 18층(남동향)	113동 4개 층 감소 112동 2개 층 감소
세대수	1,766세대	1,750세대	16세대 감소
건물규모	지하 4층~지상 35층, 15개동 및 부대시설	(좌동)	
건축구조	철근콘크리트	(좌동)	
용도	공공주택, 주민공동시설, 근린생활시설	(좌동)	

6. 광양 중흥산성 삼층석탑 주변 건축물 양성화(2차)

가. 제안사항

전남 광양시 소재 보물 「광양 중흥산성 삼층석탑」 주변의 건축물 양성화를 하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의 하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변 건축물을 양성화하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 국가지정문화재 보호구역 내 “개별검토”에 해당됨.
- ※ 2023년 6월 자체검토 회의결과(2023.06.26.) : 보류
 - 현지조사 후 문화재위원회 검토
- ※ 2023년 문화재위원회 제7차 건축문화재분과 심의결과(2023.07.20) : 보류
 - 건물 세부사항에 대한 자료 보완 후 재검토
- ※ 2023년 문화재위원회 제9차 건축문화재분과 심의결과(2023.09.21) : 부결
 - 역사문화경관 저해

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재
 - 소재지 : 전남 광양시 옥룡면 운평리 90-1번지
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 전남 광양시 옥룡면 운평리 90번지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역 내

○ 사업내용 : 건축물 양성화

- 변경사항 : 9동 양성화 신청 → 8동 양성화 신청, 1동 해체·발굴

구분		건립연도	건축면적	규모	양식	건립당시 보호구역 지정여부	'23년 9월 심의(부결)	금회
1	대웅전	1988년	108.90㎡	5칸×3칸	익공, 팔작지붕	지정	양성화	양성화
2	천불전	1991년	99㎡	5칸×3칸	익공, 팔작지붕	지정	양성화	<u>해체·발굴</u>
3	설법전	1988년	148.50㎡	5칸×3칸	익공, 팔작지붕	비지정	양성화	양성화
4	산신각	1988년	33㎡	5칸×3칸	익공, 맞배지붕	지정	양성화	양성화
5	칠성각	1988년	39.60㎡	2칸×1칸	익공, 맞배지붕	비지정	양성화	양성화
6	명부전	1997년	85.60㎡	5칸×3칸	주심포, 팔작지붕	비지정	양성화	양성화
7	요사채	2000년	95.29㎡	5칸×3칸	익공, 팔작지붕	비지정	양성화	양성화
8	수각	2002년	7.85㎡	1칸×1칸	굴도리, 맞배지붕	비지정	양성화	양성화
9	문간채	2003년	26.50㎡	3칸×2칸	소로수장, 팔작지붕	비지정	양성화	양성화

※ 사역 내 현상변경 허가 건축물 : 4동 / 화장실(2002년), 후원(2002년), 사천왕문(2009년), 범종각(2012년)

7. 경주 마동 삼층석탑 주변 단독주택 신축(3차)

가. 제안사항

경북 경주시 소재 보물 「경주 마동 삼층석탑」 주변에 단독주택을 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변 단독주택 신축 행위에 대하여 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별검토”에 해당됨.
- ※ '23년 6월 제1차 현상변경 자체검토 회의결과(2023.06.09.) : 부결
 - 역사문화경관 저해
- ※ '23년 문화재위원회 제10차 건축문화재분과 심의결과(2023.10.19.) : 부결
 - 역사문화경관 저해
- ※ '24년 문화재위원회 제1차 건축문화재분과 심의결과(2024.01.18.) : 부결
 - 역사문화경관 저해

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 경주 마동 삼층석탑
 - 소재지 : 경북 경주시 마동 101-2, 101-3
 - 지정일 : 1987. 03. 09.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경북 경주시 마동 106-20, 104-2
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 약 58m(제1구역)

○ 사업내용

구분	2023년 제10차 위원회(부결)	2024년 제1차 위원회(부결)	2024년 제2차 위원회(금회신청)
대지면적(m ²)	674m ²	674m ²	674m ²
건축면적/연면적(m ²)	124.1m ² / 98.94m ²	74.38m ² / 98.94m ²	74.38m ² / 98.94m ²
건폐율/용적률(%)	18.41% / 14.68%	11.04% / 14.68%	11.04% / 14.68%
건물규모	1개동 지상2층	1개동 지상2층	1개동 지상2층
최고높이	7.9m	7.2m	7.2m
건축구조	철근콘크리트	철근콘크리트	철근콘크리트
토공	터파기, 절토0.65m	터파기, 절토0.65m	터파기, 절토0.65m
L형 옹벽	길이14m, 높이1m	길이14m, 높이1m	길이14m, 높이1m

※ 금회 신청사항은 '24년 1차 신청내용과 동일하며, 건물형태만 변경됨.

8. 양양 진전사지 삼층석탑 주변 단독주택 신축(3차, 이영미)

가. 제안사항

강원 양양군 소재 보물 「양양 진전사지 삼층석탑」 주변에 단독주택을 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 단독주택을 신축하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.
- ※ ‘22년 문화재위원회 제11차 건축문화재분과 심의결과(2022.11.17.) : 부결
 - 역사문화경관 저해
- ※ ‘23년 문화재위원회 제8차 건축문화재분과 심의결과(2023.08.17.) : 부결
 - 역사문화경관 저해

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 양양 진전사지 삼층석탑
 - 소재지 : 강원 양양군 강현면 둔전리 100-2
 - 지정일 : 1966. 02 .28.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 강원 양양군 강현면 둔전리 94-2
 - 문화재와 이격거리 : 문화재로부터 260m 내외
 - 사업내용 : 단독주택 신축(3차)
 - 대지면적 : 438m²

- 규모 : 1동 / 지상1층
- 건축 및 연면적 : 83.84m²
- 최고높이 : 4.8m
- 재질 및 구조 : 일반철골구조
- 색상 : 베이지색
- 조경 식재 추가

9. 양양 진전사지 삼층석탑 주변 단독주택 신축(2차, 전성진)

가. 제안사항

강원 양양군 소재 보물 「양양 진전사지 삼층석탑」 주변에 단독주택을 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 단독주택을 신축하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.
- ※ ‘23년 문화재위원회 제8차 건축문화재분과 심의결과(2023.08.17.) : 부결
 - 역사문화경관 저해

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 양양 진전사지 삼층석탑
 - 소재지 : 강원 양양군 강현면 둔전리 100-2
 - 지정일 : 1966. 02 .28.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 강원 양양군 강현면 둔전리 94-2
 - 문화재와 이격거리 : 문화재로부터 260m 내외
 - 사업내용 : 단독주택 신축
 - 대지면적 : 577㎡
 - 규모 : 1동 / 지상1층
 - 건축 및 연면적 : 102.0㎡ / 99.40㎡

- 최고높이 : 4.4m
- 재질 및 구조 : 경량철골구조
- 색상 : 진회색 지붕 / 베이지색 벽체
- 조경 식재 추가

10. 양양 진전사지 삼층석탑 주변 단독주택 신축(2차, 강남수)

가. 제안사항

강원 양양군 소재 보물 「양양 진전사지 삼층석탑」 주변에 단독주택을 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 단독주택을 신축하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.
- ※ ‘23년 문화재위원회 제8차 건축문화재분과 심의결과(2023.08.17.) : 부결
 - 역사문화경관 저해

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 양양 진전사지 삼층석탑
 - 소재지 : 강원 양양군 강현면 둔전리 100-2
 - 지정일 : 1966. 02 .28.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 강원 양양군 강현면 둔전리 94-2
 - 문화재와 이격거리 : 문화재로부터 260m 내외
 - 사업내용 : 단독주택 신축
 - 대지면적 : 682㎡
 - 규모 : 1동 / 지상1층
 - 건축 및 연면적 : 99.19㎡

- 최고높이 : 4.8m
- 재질 및 구조 : 경량철골구조
- 색상 : 진회색 지붕 / 베이지색 벽체
- 조경 식재 추가

11. 양양 진전사지 삼층석탑 주변 단독주택 신축(2차, 전재선)

가. 제안사항

강원 양양군 소재 보물 「양양 진전사지 삼층석탑」 주변에 단독주택을 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 단독주택을 신축하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.
- ※ ‘23년 문화재위원회 제8차 건축문화재분과 심의결과(2023.08.17.) : 부결
 - 역사문화경관 저해

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 양양 진전사지 삼층석탑
 - 소재지 : 강원 양양군 강현면 둔전리 100-2
 - 지정일 : 1966. 02 .28.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 강원 양양군 강현면 둔전리 94-2
 - 문화재와 이격거리 : 문화재로부터 260m 내외
 - 사업내용 : 단독주택 신축
 - 대지면적 : 420㎡
 - 규모 : 1동 / 지상1층
 - 건축 및 연면적 : 83.84㎡

- 최고높이 : 4.0m
- 재질 및 구조 : 일반철골구조
- 색상 : 베이지색
- 조경 식재 추가

12. 정읍 피향정 주변 단독주택 철거 후 신축

가. 제안사항

전북 정읍시 소재 보물 「정읍 피향정」 주변 단독주택 철거 후 신축에 대한 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변 단독주택 철거 후 신축과 관련하여 신청된 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 정읍 피향정
 - 소재지 : 전북 정읍시 태인면 태창리 102-2
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 사업개요
 - 사업위치 : 전북 정읍시 태인면 태창리 89-3
 - 문화재와 이격거리 : 문화재로부터 130m
 - 사업내용 : 단독주택 철거 후 신축
 - 신축내용

구분	기존 건물	신축 건물	증감
건축면적	46.8㎡	138㎡	91.2㎡ 증가
높이	4.78m	6.2m	1.42m 증가

13. 정읍 피향정 주변 일반음식점 철거 후 신축

가. 제안사항

전북 정읍시 소재 보물 「정읍 피향정」 주변 일반음식점 철거 후 신축에 대한 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변 일반음식점 철거 후 신축과 관련하여 신청된 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 정읍 피향정
 - 소재지 : 전북 정읍시 태인면 태창리 102-2
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 사업개요
 - 사업위치 : 전북 정읍시 태인면 태창리 103-9
 - 문화재와 이격거리 : 문화재로부터 74m
 - 사업내용 : 일반음식점 철거 후 신축
 - 철거 후 신축 사유 : 노후화되고 손님의 안전을 위해
 - 신축내용

구분	기존 건물	신축 건물	증감
대지면적	86.0m ²		-
건축면적	77.5m ²	68.31m ²	9.19m ² 감소
높이	4.78m	4.5m	0.28m 감소

14. 논산 개태사지 석조여래삼존입상 주변 자동차 관련시설 등 신축

가. 제안사항

충남 논산시 소재 보물 「논산 개태사지 석조여래삼존입상」 주변에 자동차 관련시설 등 신축을 위해 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 자동차 관련시설 등 신축에 따른 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제3구역 “평지붕 기준 최고높이 8m 초과”에 해당됨.
 - 공통사항 “문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m 초과”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 논산 개태사지 석조여래삼존입상
 - 소재지 : 충남 논산시 연산면 천호리 108번지 일원
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 충남 논산시 연산면 천호리 260번지 등 4필지
 - 문화재와 이격거리 : 문화재로부터 185m
 - 사업내용 : 자동차 관련시설 등 신축
 - 건축면적 : 539.20㎡
 - 연면적 : 883.90㎡
 - 건폐율/용적율 : 10.80% / 17.70%

- 최고높이 : 주1동 8.9m, 주2동 7.0m
- 주용도 : 제2종근린생활시설(제조업소), 자동차관련시설(정비공장, 세차장)
- 정화조 : 시 오수라인에 연결

15. 남한산성 수어장대, 송렬전 문화재구역 및 보호구역 조정(안)

가. 제안사항

경기 광주시 소재 보물 「남한산성 수어장대」, 「남한산성 송렬전」 국가 지정문화재 문화재구역 및 보호구역 면적 조정(안) 을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 보물 「남한산성 수어장대」 문화재구역 및 보호구역(문화재청 고시 제2021-173호), 보물 「남한산성 송렬전」 문화재구역 및 보호구역(문화재청 고시 제2022-144호)의 내용이 현재의 지적공부 기재사항과 상이하여 이를 현행화하고자 조정(정정) 하는 사항임.
- 동 사항은 2023년 건축문화재분과 제11차 회의(2023.11.16.)에서 원안가결된 사항으로, 예고기간('23. 12. 15.~'24. 1. 14.) 동안 별도의견 없었음.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 경기도 남한산성세계유산센터소장

(2) 대상문화재

가. 보물 「남한산성 수어장대」

- 소 재 지 : 경기도 광주시 남한산성면 산성리 815-1
- 지 정 일 : 2021. 12. 27.

나. 보물 「남한산성 송렬전」

- 소 재 지 : 경기도 광주시 남한산성면 산성리 717
- 지 정 일 : 2022. 11 .25.

(3) 신청내용 : 「남한산성 수어장대」, 「남한산성 승렬전」 문화재구역 및 보호구역
조정안(붙임 참조)

문화유산명	분류	현행	조정(안)	비고
남한산성 수어장대	필지	경기도 광주시 남한산성면 산성리 815-1 등 8필지	경기도 광주시 남한산성면 산성리 815-1 등 9필지	증 1필지
	지정 면적	8,379.0m ²	8,360.84m ²	감 18.16m ²
남한산성 승렬전	필지	경기도 광주시 중부면 산성리 717 등 10필지	경기도 광주시 남한산성면 산성리 717 등 11필지	증 1필지
	지정 면적	6,131m ²	5,975.12m ²	감 156m ²

○ 조정사유 : 경기도의 지적측량·분할 결과에 따라, 실제 지적과 문화재구역
및 보호구역의 불일치 사항 현행화

붙임 : 남한산성 수어장대, 남한산성 승렬전 문화재구역 및 보호구역 지번 조서
및 지형도면 1부.

[붙임] 「남한산성 수어장대」, 「남한산성 송렬전」 문화재구역 및 보호구역
지번 조서 및 지형도면

【 지번 조서 】

1. 문화재구역

가. 보물 「남한산성 수어장대」

【당초】 *문화재청 고시 제2021-173호						
연번	소재지	지목	지적면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	소유자	
					성명	주소
-	경기 광주시 남한산성면 산성리 815-1	사	2,380.0	167.1	국유 (문화재청)	
계			2,380.0	167.1		
【변경】						
연번	소재지	지목	지적면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	소유자	
					성명	주소
-	경기 광주시 남한산성면 산성리 815-1	사	2,417.06	190.73	국유 (문화재청)	
계			2,417.06	190.73		

나. 보물 「남한산성 송렬전」

【당초】 *문화재청 고시 제2022-144호						
연번	소재지	지목	지적면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	소유자	
					성명	주소
-	경기 광주시 중부면 산성리 717	사	2,013.0	48.3	국유 (재정경제원)	
계			2,013.0	48.3		
【변경(안)】						
연번	소재지	지목	지적면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	소유자	
					성명	주소
-	경기 광주시 남한산성면 산성리 717	사	2,018.51	43.53	국유 (재정경제원)	
계			2,018.51	43.53		

2. 보호구역

가. 보물 「남한산성 수어장대」


【당초】 *문화재청 고시 제2021-173호						
연번	소재지	지목	지적면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	소유자	
					성명	주소
1	경기 광주시 남한산성면 산성리 815-1	사	2,380.0	2,212.9	국유(문화재청)	
2	경기 광주시 남한산성면 산성리 815-2	사	248.0	248.0	국유(문화재청)	
3	경기 광주시 남한산성면 산성리 815-3	임	2,780.0	2,780.0	경기도	경기 수원시 팔달구 효원로1
4	경기 광주시 남한산성면 산성리 산23	임	108,298.0	2,550.0	경기도	경기 수원시 팔달구 효원로1
5	경기 광주시 남한산성면 산성리 산26	임	298.0	298.0	국유(산림청)	
6	경기 광주시 남한산성면 산성리 산27	임	298.0	52.0	국유(문화재청)	
7	경기 광주시 남한산성면 산성리 산36	도	4,464.0	71.0	국유 (국토교통부)	
계			118,766.0	8,211.90		
【변경(안)】						
연번	소재지	지목	지적면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	소유자	
					성명	주소
1	경기 광주시 남한산성면 산성리 815-1	사	2,417.06	2,226.34	국유(문화재청)	
2	경기 광주시 남한산성면 산성리 815-2	사	250.06	250.06	국유(문화재청)	
3	경기 광주시 남한산성면 산성리 815-3	사	2,750.18	2,750.17	경기도	경기 수원시 영통구 도청로30
4	경기 광주시 남한산성면 산성리 815-4	임	2,310.90	2,310.90	경기도	경기 수원시 영통구 도청로30
5	경기 광주시 남한산성면 산성리 산26	임	273.11	273.11	국유(산림청)	
6	경기 광주시 남한산성면 산성리 산27	임	369.29	52.09	국유(문화재청)	
7	경기 광주시 남한산성면 산성리 산36	도	4,048.52	71.77	국유 (국토교통부)	
8	경기 광주시 남한산성면 산성리 산25	임	235.67	235.67	국유(산림청)	
계			12,654.79	8,170.11		

나. 보물 「남한산성 송렬전」

【당초】 *문화재청 고시 제2022-144호						
연번	소재지	지목	지적면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	소유자	
					성명	주소
1	경기 광주시 중부면 산성리 716	전	1,526.0	1.0	국유 (재정경제원)	
2	경기 광주시 중부면 산성리 717	사	2,013.0	1,964.7	국유 (재정경제원)	
3	경기 광주시 중부면 산성리 718-1	전	1,498.0	557.0	광주시	경기 광주시 행정타운로 50
4	경기 광주시 중부면 산성리 731-1	전	1,236.0	352.0	○○○	
5	경기 광주시 중부면 산성리 731-2	전	89.0	89.0	국유 (재정경제원)	
6	경기 광주시 중부면 산성리 1220	구	5,134.0	149.0	국유(문교부) 외 1인	
7	경기 광주시 중부면 산성리 산8	임	83,372.0	1,914.0	경기도	경기 수원시 팔달구 효원로1
8	경기 광주시 중부면 산성리 산9	임	793.0	793.0	국유(산림청)	
9	경기 광주시 중부면 산성리 산20	임	496.0	263.0	국유(산림청)	
계			96,157.0	6,082.7		
【변경(안)】						
연번	소재지	지목	지적면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	소유자	
					성명	주소
1	경기 광주시 남한산성면 산성리 716	전	1,596.79	287.94	국유 (재정경제원)	
2	경기 광주시 남한산성면 산성리 717	사	2,018.51	1,974.98	국유 (재정경제원)	
3	경기 광주시 남한산성면 산성리 718-1	전	1,479.97	558.79	광주시	경기 광주시 행정타운로 50
4	경기 광주시 남한산성면 산성리 731-1	전	862.50	4.18	○○○	
5	경기 광주시 남한산성면 산성리 731-2	전	102.47	102.47	국유 (재정경제원)	경기도 과천시 관문로 47
6	경기 광주시 남한산성면 산성리 1220	구	5,198.71	140.36	국유 (기획재정부)	
7	경기 광주시 남한산성면 산성리 717-2	임	1,667.81	1,667.81	경기도	경기 수원시 영통구 도청로30
8	경기 광주시 남한산성면 산성리 산19	임	636.26	636.26	국유 (산림청)	
9	경기 광주시 남한산성면 산성리 산20	임	305.64	212.02	국유 (산림청)	
10	경기 광주시 남한산성면 산성리 731-3	전	346.78	346.78	경기도	경기 수원시 영통구 도청로30
계			14,215.44	5,931.59		


【 지형도면 】

1. 보물 「남한산성 수어장대」




2. 보물 「남한산성 송렬전」

【당초】 *문화재청 고시 제2022-144호



【변경(안)】



검 토 사 항

【검토사항】

안건번호 건축 2024-02-016

16. 함양 벽송사 삼층석탑 주변 선원 건립 기본설계(안) 검토(3차)

가. 제안사항

‘23년도 국고보조사업으로 추진 중인 보물 「함양 벽송사 삼층석탑」 주변 선원 건립 기본설계(안)을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- ‘23년도 국고보조사업으로 추진 중인 보물 「함양 벽송사 삼층석탑」 주변 선원 건립 기본설계(안)에 대해 검토 받고자 하는 사항임.
- ※ ‘23년 문화재위원회 제11차 건축문화재분과 심의결과(2023.11.16.) : 부결
- 역사문화경관 저해
- ※ ‘24년 문화재위원회 제1차 건축문화재분과 심의결과(2024.01.18.) : 부결
- 역사문화경관 저해

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 함양 벽송사 삼층석탑
 - 소재지 : 경남 함양군 마천면 광점길 27-59
 - 지정일 : 1968. 12. 19.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경남 함양군 마천면 광점길 27-59
 - 문화재와 이격거리 : 문화재로부터 60m 이내

○ 변경내용 : 선원 건립

구 분	1안	2안	신청 안
평면	“ — ”자형 배치	“ ㄱ ”자형 배치	2동 배치
칸수	정면7칸, 측면2칸 =총 7칸	정면5칸, 측면4칸 =총 7칸	1동=정면4칸, 측면2칸 2동=정면3칸, 측면2칸
면적	152.46m ² (약 46.12평)	152.46m ² (약 46.12평)	1동=87.13m ² (약 26.36평) 2동=65.35m ² (약 19.77평)
지붕형태	팔작지붕	팔작지붕+회침	1동=팔작지붕 2동=맞배지붕
처마	겹처마(연목+부연)	겹처마(연목+부연)	겹처마(연목+부연)
건물높이	지반에서 +6.85m	지반에서 +6.85m	1동=+8.78m 2동=+6.85m

※ 문화재보수정비사업(총액)-설계(2023년)

- 사업예산 : 총 100백만원(국비 70백만원, 지방비 30백만원)

보고 사항

【보고사항】

안건번호 건축 2024-02-017

17. 중점관리 대상 문화재 모니터링 '23년 결과 및 '24년 계획 보고

가. 보고사항

국립문화재연구소는 '15년부터 중점관리 대상 문화재에 대한 주기적인 모니터링을 수행하고 있으며, '23년 모니터링 결과(26건) 및 '24년 계획을 다음과 같이 보고드립니다.

나. 보고사유

(1) 중점관리 대상 문화재 모니터링 근거 및 추진 현황

- '14년 중점관리 대상 문화재 선정
 - ※ 중점관리 대상 문화재 선정 및 모니터링 등에 관한 규정(청 훈령 제336호(2014.12.))
- '15년 국립문화재연구소 중점관리 대상 문화재 36건 대상 모니터링 시작
 - ※ 국보·보물 건조물 문화재의 보존·관리 규정(청 훈령 제585호, (2022.01.))
- '15~'24년 국립문화재연구소 중점관리 대상 모니터링 추진현황
 - 점검분야 : 구조안전, 보존과학, 생물피해 등

(단위: 건)

년도	중점관리 대상						조치결과		등급						
	국보	보물	사적	총계	계속	신규	점검 지속	점검 종료	A	B	C	D	E	F	기타
2015	18	15	4	37	-	-	31	6	-	8	27	-	2	-	-
2016	17	14	3	34	31	3	31	3	2	5	22	2	2	1	-
2017	17	14	3	34	31	3	29	5	3	11	13	1	6	-	-
2018	17	12	3	32	29	3	25	7	-	12	14	1	5	-	-
2019	19	12	2	33	25	8	26	7	1	7	9	4	9	-	3
2020	18	12	1	31	26	5	26	5	1	5	14	3	6	-	2
2021	17	12	1	30	26	4	26	4	-	5	15	2	5	-	3
2022	15	10	1	26	26	0	24	2	-	-	17	1	8	-	-
2023	13	12	1	26	24	2	25	1	-	-	20	1	2	-	3
2024	14	12	0	26	25	1									

* 등급: A(양호), B(경미보수), C(주의관찰), D(정밀진단), E(수리), F(즉시조치)

* 기타등급: 보존관리를 위한 예산이 반영되어 조치가 진행 중인 대상

다. 주요내용(보고사항)

(1) 2023년 모니터링 결과

- 대상 : 26건(국보 13건, 보물 12건, 사적 1건)
- 결과 : 주의관찰(C) 20건, 정밀진단(D) 1건, 수리(E) 2건, 기타 3건
 - 전체 모니터링 결과(26건) / 붙임 1
 - 주요 점검 결과(6건)

문화재명(지정)	주요 모니터링 결과	등급	비고
강진 무위사 극락보전 (국보)	○ '23년 수리 예정(예산 반영) - 지붕부 하중 불균형, 공포부 부재 파손, 서측 고주 부후 등에 대한 해체보수 필요 * '24년 해체보수 설계 및 덧집 설치 예정	기타	'15년 모니터링 시작 '19~'20년 경미보수(B) 의견 '21~'22년 수리(E) 의견
창덕궁 돈화문 (보물)	○ '23년 수리 예정(예산 반영) - 상층 좌우측 지붕 추녀마루 양성 균열과 추녀 및 외기 인접 당골막이 탈락 지속 - 협간 대들보 처짐 관찰, 상층 좌우측 처마부 흘러내림 진행 판단, 해체보수 필요 * '24년 해체보수 예정	기타	'18년 모니터링 시작 '19년 주의관찰(C) 의견 '20~'22년 수리(E) 의견
대구 파계사 원통전 (보물)	○ '23년 수리 예정(예산 반영) - 좌우 측면 지붕 처짐으로 인한 공포부 변형 및 파손, 연목 부후, 기와 흘러내림 등 손상에 대한 지붕부 해체보수 필요 * '24년 기둥이상 해체보수 예정	기타	'20년 긴급보수(내림마루) '21년 모니터링 시작 '21~'22년 수리(E) 의견
안동 법흥사지 칠층전탑 (국보)	○ '23년 보존처리 필요 - 기단 경사부(시멘트몰탈) 파손, 면석 풍화, 생물 피해 등에 관한 정밀조사 및 보존처리 필요 - 최상단 옥개부 파손 보존처리 필요 * '24년 기단부 보존 처리 및 종합정비계획 수립 예정	수리 (E)	'15년 모니터링 시작 '19년 주의관찰(C) 의견 '20년 정밀진단(D) 의견 '21~'22년 수리(E) 의견
경주 서악동 마애여래삼존입상 (보물)	○ '23년 보존처리 필요 - 암반 균열 및 절리, 생물피해에 대한 보존 상태 정밀조사를 통한 보존처리 필요 * '23년 정밀 모니터링(경주시 수행) 결과에 따라 '24년에 수리 예산 신청 예정	수리 (E)	'15년 모니터링 시작 '19년 정밀진단(D) 의견 '20~'22년 수리(E) 의견
달성 현풍 석빙고 (보물)	○ '23년 정밀진단 필요 - 석재 균열 및 파손, 표면 손상에 대한 정밀 조사를 통한 보존환경 개선방안 마련 필요 * '24년 정밀안전진단 용역 수행 중	정밀 진단 (D)	'15년 모니터링 시작 '19~'22년 정밀진단(D) 의견

(2) 2024년 모니터링 계획

- 점검대상 : 26건(국보 14건, 보물 12건) / 붙임 2
 - 지속점검 25건, 점검종료 1건, 신규 1건
- 변동사항(1건 종료 / 1건 신규)

구분	문화재명(지정)	사유
종료 대상 (1건)	경주 남산 열암곡 마애불 (사적)	<ul style="list-style-type: none"> ○ '15~'23년 모니터링 / 주의관찰(C) ○ 종료 사유 <ul style="list-style-type: none"> - 「국보·보물 건조물 문화재의 보존·관리 규정」에 따라 사적은 대상에서 제외 ○ 향후 계획 <ul style="list-style-type: none"> - 상시계측은 지속 예정
신규 (1건)	강릉 보현사 낭원대사탑비 (보물)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신규 사유 <ul style="list-style-type: none"> - '23년 12월 비신 파손(비신 중앙 및 우측 중단 수평균열 발생) ○ 향후 계획 <ul style="list-style-type: none"> - 문화재보존과학센터 모니터링 실시

- 모니터링 계획
 - 문화유산 보존현황에 따라 연간 1~4회 현장점검 실시
 - 후속 조치 완료 대상은 현장점검 및 검토를 통해 종료 여부를 결정할 예정임
- 결과보고서 작성 및 유관부서, 관리단체 등 통보
 - 2023년 결과 유관부서 및 관리단체 통보 : 2024년 4월(예정)
 - 중점 관리대상 문화재 모니터링 결과보고서 발간 : 2024년 6월(예정)

- 붙임 : 1. 2023년 중점관리 대상 문화재 모니터링 결과 1부
 2. 2024년 중점관리 대상 문화재 모니터링 계획 1부. 끝.

[붙임 1]

2023년도 중점관리 대상 문화재 모니터링 결과

연번	지정	문화재명	점검결과	향후계획	조치현황
1	국보	서울 송례문	주의관찰(C)	지속점검	
2	국보	강진 무위사 극락보전	기타	지속점검	'24년 해체보수 설계 및 덧집 설치 예정
3	국보	안동 범홍사지 칠층전탑	수리(E)	지속점검	'24년 기반부 보존 처리 및 종합정비계획 수립 예정
4	국보	영주 부석사 무량수전	주의관찰(C)	지속점검	'23년 북서측 추녀부 보수 완료
5	국보	경주 불국사 다보탑	주의관찰(C)	지속점검	
6	국보	경주 석굴암 석굴	주의관찰(C)	지속점검	
7	국보	경주 분황사 모전석탑	주의관찰(C)	지속점검	
8	국보	경주 첨성대	주의관찰(C)	지속점검	
9	국보	김제 금산사 미륵전	주의관찰(C)	지속점검	
10	국보	울주 천전리 각석	주의관찰(C)	지속점검	'24년 보존환경 영향분석 수행
11	국보	봉화 북지리 마애여래좌상	주의관찰(C)	지속점검	
12	국보	경북궁 근정전	주의관찰(C)	지속점검	
13	국보	울주 대곡리 반구대 암각화	주의관찰(C)	지속점검	
14	보물	서울 흥인지문	주의관찰(C)	지속점검	
15	보물	경주 서악동 마애여래삼존입상	수리(E)	지속점검	'23년 정밀 모니터링 수행(경주시)
16	보물	경주 석빙고	주의관찰(C)	지속점검	
17	보물	밀양 영남루	주의관찰(C)	지속점검	
18	보물	구례 화엄사 대웅전	주의관찰(C)	지속점검	
19	보물	창덕궁 돈화문	기타	지속점검	'24년 해체보수 예정
20	보물	경주 골굴암 마애여래좌상	주의관찰(C)	지속점검	'23년 보존 처리 수행(경주시)
21	보물	달성 현풍 석빙고	정밀진단(D)	지속점검	'24년 정밀안전진단 추진 중
22	보물	공주 마곡사 대웅보전	주의관찰(C)	지속점검	
23	보물	대구 파계사 원통전	기타	지속점검	'24년 기둥 이상 해체보수 예정
24	보물	창경궁 관천대	주의관찰(C)	지속점검	
25	보물	경주 불국사 대웅전	주의관찰(C)	지속점검	'24년 정밀안전진단 예정
26	사적	경주 남산 열암곡 마애불	주의관찰(C)	점검종료	'23년 건설기술연구원 모니터링 '24년 경주시 계측기 이관 예정
계	총 26건 (국보 13건, 보물 12건, 사적 1건)		C등급 : 20건 D등급 : 1건 E등급 : 2건 기타 : 3건	지속 : 25건 종료 : 1건	-

[붙임 2]

2024년도 중점관리 대상 문화재 모니터링 계획

연번	지정	대상 문화재	횟수	점검 분야			비고
				구조	보존	생물	
1	국보	서울 숭례문	2회	●			
2	국보	강진 무위사 극락보전	1회	●			하반기 가설덧집 설치(예정)
3	국보	안동 범홍사지 칠층전탑	2회	●			
4	국보	영주 부석사 무량수전	2회	●			
5	국보	경주 불국사 다보탑	1회		●		
6	국보	경주 석굴암 석굴	2회	●	●		진동계측(1회/년)
7	국보	경주 분황사 모전석탑	1회		●		
8	국보	경주 첨성대	2회	●	●		상시계측, 초분광 분석
9	국보	김제 금산사 미륵전	2회	●		●	흰개미 탐지견 조사 병행
10	국보	울주 천전리 각석	1회		●		
11	국보	봉화 북지리 마애여래좌상	1회		●		
12	국보	경복궁 근정전	2회	●		●	상시계측, 흰개미 탐지견 조사 병행
13	국보	울주 대곡리 반구대 암각화	1회	●			상시계측
14	국보	밀양 영남루	4회	●		●	흰개미 탐지견 조사 병행
15	보물	서울 흥인지문	2회	●			상시계측/진동(2회/년)
16	보물	경주 서악동 마애여래삼존입상	1회		●		초분광 분석
17	보물	경주 석빙고	2회	●			
18	보물	구례 화엄사 대웅전	2회	●			
19	보물	창덕궁 돈화문	1회	●			상시계측 하반기 가설덧집 설치(예정)
20	보물	경주 골굴암 마애여래좌상	1회		●		
21	보물	달성 현풍 석빙고	1회	●			정밀안전진단(모니터링 포함) 수행 예정
22	보물	공주 마곡사 대웅보전	2회	●		●	흰개미 탐지견 조사 병행 상시계측
23	보물	대구 파계사 원통전	1회	●			하반기 가설덧집 설치(예정)
24	보물	창경궁 관천대	1회		●		초분광 분석
25	보물	경주 불국사 대웅전	2회	●			
26	보물	강릉 보현사 낭원대사탑비	1회		●		
총 26건(신규 1건) (국보 14건, 보물 12건)			연4회 1건 연2회 12건 연1회 13건	18건	10건	4건	상시계측 6건 (연구원 수행)

※ 점검 횟수 및 분야는 문화재 보존현황에 따라 변동될 수 있음.

18. 국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고

가. 보고사항

충북 청주시 소재 국보 「청주 용두사지 철당간」 주변 JTBC <민생네컷> 방송촬영(유튜브) 등 허가신청 13건에 대하여 자체검토회의 등을 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고 드립니다.

나. 처리내용

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
소 계		13건	원안가결 11건 조건부가결 2건	
국보 청주 용두사지 철당간	충청북도 청주시 (○○○)	<input type="checkbox"/> JTBC <민생네컷> 방송촬영(유튜브) ○ 위치 : 청주시 상당구 남문로2가 48-19 * 보호구역 내 ○ 내용 : 방송촬영 - 해당문화재 앞 광장 내 즉석인화사진 (인생네컷) 부스(트레일러) 설치 및 시민 이용 - 촬영일 : '24.2.18. (일) - 예상시간 : 오전 9시 ~ 오후 6시 - 트레일러 크기 : 2.7×1.86×2.35(m) - 예상 이용인원 : 약 100명 - 촬영인원 : 10명 - 촬영장비 : 고프로 3대, DSLR 3대, 핸디카메라 2대 - 기타사항 : 보조배터리(슈퍼탱크) 이용 으로 별도 전기사용 없음	원안가결	'24.01.24

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p style="text-align: center;">보물 강화 장정리 석조여래입상</p>	<p style="text-align: center;">인천광역시 강화군 (○○○)</p>	<p>□ 단독주택 건립 및 진입로 조성(변경허가)</p> <p>○ 위치 : 강화군 하점면 장정리 284-99번지 외 10필지</p> <p>- 제3구역, 건물 1개동 증가로 개별심의 (보호구역에서 235m 이격)</p> <p>○ 내용 : 기존 진입로 2부지를 급수장시설로 변경 및 건축물 1동 추가</p> <p>- 신청면적 : 4,053㎡ (변경없음)</p> <p>- 건축면적 : 512.23㎡ (증 6.34㎡)</p> <p>- 연면적 : 860.92㎡ (증 6.34㎡)</p> <p>- 최고높이 : 7.5m (변경없음)</p> <p>- 건물동수 : 8동 (증 1동)</p> <p>- 구조 : 철근콘크리트</p> <p>- 용벽/석축 : 4.5m / 4m (변경없음)</p> <p>- 사업기간 : '23.3.~'25.3.</p> <p>※ 현상변경 허가이력</p> <p>• 단독주택 6동 건립 및 진입로 조성 : '22.6.17. 허가(심의)</p> <p>• 단독주택 7동 건립 및 진입로 조성(변경허가) : '23.3.20. 허가(자체)</p>	<p style="text-align: center;">원안가결</p>	<p style="text-align: center;">'24.01.24</p>
<p style="text-align: center;">보물 곡성 태안사 광자대사탑비</p>	<p style="text-align: center;">전라남도 곡성군 (○○○)</p>	<p>□ 태안사 성기암 무של전 건립</p> <p>○ 위치 : 곡성군 죽곡면 원달리 산 18-1</p> <p>- 제1구역, 개별심의(보호구역에서 280m 이격)</p> <p>○ 내용</p> <p>- 목적 : 노후한 무של전 철거 및 건립</p> <p>- 건축면적/연면적 : 68.31㎡ / 68.31㎡</p> <p>*기존 무של전 철거 : 60.54㎡</p> <p>- 규모 : 정면 3칸, 측면 2칸</p> <p>- 양식 : 소로수장집, 5량가, 맞배지붕</p> <p>- 최고높이 : 7.12m</p> <p>- 사업기간 : '24.3.~'24.12.</p> <p>- 소요예산 : 5억원(군비)</p>	<p style="text-align: center;">원안가결</p>	<p style="text-align: center;">'24.01.24</p>

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
보물 고흥 능가사 대웅전	전라남도 고흥군 (○○○)	<input type="checkbox"/> 주차장 및 야영장 가로등 설치 ○ 위치 : 고흥군 점암면 성기리 322-2번지 일원, 386-2번지, 산132-5번지 일원 * 제1구역, 개별검토(보호구역에서 104m 이격) ○ 내용 : 주차장 및 야영장 가로등 설치 - 종류 : 태양광 LED 가로등 - 규격 : 100W, 높이 5m - 수량 : 15주 • 팔영산야영장주차장 5주, 팔영산주차장 3주, 팔영산 야영장 7주 - 사업기간 : 착수일로부터 30일 - 소요예산 : 1억원(국비)	원안가결	'24.01.24
보물 장흥 보림사 서 승탑	전라남도 장흥군 (○○○)	<input type="checkbox"/> 태양광 패널 설치 ○ 위치 : 장흥군 유치면 봉덕리 150-1 * 제1구역, 개별심의(보호구역에서 490m 이격) ○ 내용 : 축사 지붕 슬레이트 석면 철거 및 태양광 패널 설치 - 총발전량 : 99.75kw - 모듈크기 : 2,465×1,134×35mm - 모듈수량 : 150개 - 최고높이 : 7m (2m 증가) - 사업기간 : '24.1.~'25.1. - 소요예산 : 1억원(민자)	원안가결	'24.01.24
보물 안성 객사 정청	경기도 안성시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 기존도로 확장(진입로 신설) ○ 위치 : 안성시 보개면 양복리 242-6번지 * 제2구역, 도로 확장으로 개별심의(보호 구역에서 244m 이격) ○ 내용 : 도로 확장 - 목적 : 자동차정비공장 예정 부지의 진입로 확보를 위해 기존 6m 도로에 접하여 도로 확장 - 확장면적 : 83㎡ - 마감 : 아스콘포장	원안가결	'24.01.24

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
보물 홍성 고산사 대응전	충청남도 홍성군 (○○○)	<input type="checkbox"/> 산림경영관리사 설치 및 작업로 개설 ○ 위치 : 홍성군 서부면 관교리 산48 * 제1구역, 개별심의(문화재에서 500m 이격) ○ 내용 : 산림경영관리사 설치 및 작업로 개설 - 토목공사 • 작업로(B=3.0), 116m • 관리사 설치(33㎡, 15㎡) - 복구공사 • 풀씨뿌리기(538.0㎡) • 소나무(H=0.5m), 210주 - 사업기간 : 허가일 ~ '26.11.30.	원안가결	'24.01.24
보물 화성 용주사 대응보전	경기도 화성시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 공동주택 신축 ○ 위치 : 화성시 송산동 202-66번지 일원 * 제6구역, 최고높이 32m이상(보호구역에서 460m 이격) * '18년 4차 건축분과위원회 : 원안가결 * '21년 11월 자체검토회의 : 원안가결 ○ 내용 : 공동주택 신축 - 사유 : 기허가 기간 만료로 신규신청, 확정측량에 따른 대지면적 변경 및 신재생에너지설비 변경(옥탑 태양광패널 → 지하 2층 주차장 지열설비)	원안가결	'24.02.05

구분	최초 허가 ('18년 4차)	변경허가 ('21년 11월)	금회
신청인	○○○	○○○	
대지면적	10,719㎡	10,866㎡	10,649㎡
건축면적	2,454.34㎡	2,514.66㎡	2,507.41㎡
연 면 적	34,052.2㎡	34,999.4㎡	34,922.8㎡
최고높이	48m	48.45m	48m
신재생 에너지	-	태양광시스템	지열시스템

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자												
보물 화성 용주사 대응보전	경기도 화성시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 도로 개설 ○ 위치 : 화성시 송산동 202-86번지 일원 * 제6구역, 도로 신설·확장(보호구역에서 450m 이격) * '19년 8월 자체검토회의 : 원안가결 ○ 내용 : 도시계획 도로 개설(3,677.3㎡) - 사유 : 기허가 기간 만료로 신규신청, 측량에 따른 도로명 및 면적 변경 및 신청인 변경 • 중로 2-6호선(B=15~23m, L=120m) • 소로 1-3호선(B=10m, L=100m) • 소로 1-5호선(B=10m, L=176m)	원안가결	'24.02.05												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>최초 허가 (19년 8월)</th> <th>금회</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신청인</td> <td>○○○</td> <td>○○○</td> </tr> <tr> <td>면적</td> <td>3,610㎡</td> <td>3,677.3㎡</td> </tr> <tr> <td>규격</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 중로 1-8호선 (B=23m, L=165m) 소로 1-3호선 (B=10m, L=100m) 소로 1-5호선 (B=10m, L=176m) </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 중로 2-6호선 (B=15~20m, L=120m) 소로 1-3호선 (B=10m, L=100m) 소로 1-5호선 (B=10m, L=176m) </td> </tr> </tbody> </table>	구분	최초 허가 (19년 8월)	금회	신청인	○○○	○○○	면적	3,610㎡	3,677.3㎡	규격	<ul style="list-style-type: none"> 중로 1-8호선 (B=23m, L=165m) 소로 1-3호선 (B=10m, L=100m) 소로 1-5호선 (B=10m, L=176m) 	<ul style="list-style-type: none"> 중로 2-6호선 (B=15~20m, L=120m) 소로 1-3호선 (B=10m, L=100m) 소로 1-5호선 (B=10m, L=176m) 		
구분	최초 허가 (19년 8월)	금회														
신청인	○○○	○○○														
면적	3,610㎡	3,677.3㎡														
규격	<ul style="list-style-type: none"> 중로 1-8호선 (B=23m, L=165m) 소로 1-3호선 (B=10m, L=100m) 소로 1-5호선 (B=10m, L=176m) 	<ul style="list-style-type: none"> 중로 2-6호선 (B=15~20m, L=120m) 소로 1-3호선 (B=10m, L=100m) 소로 1-5호선 (B=10m, L=176m) 														
보물 창녕 석빙고	경상남도 창녕군 (○○○)	<input type="checkbox"/> 스마트 버스승강장 설치 ○ 위치 : 창녕군 창녕읍 교리 248-1 일원 * 보호구역(문화재에서 36m 이격) - 개별심의 ○ 내용 : 스마트 버스승강장 설치 - 건축규모 : 36㎡ - 높이 : 2.4m / 최고높이 3m - 사업기간 : 착수일로부터 50일 - 사업비 : 70,000천원	원안가결	'24.02.05												

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
보물 제주향교 대성전	제주도 제주시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 한천 자연재해위험 개선지구 정비사업 (변경허가) ○ 위치 : 제주시 용담1동 2581-4 일원 * 제5구역, 교량 신설(보호구역에서 52~340m 이격) ○ 내용 : 재해위험개선지구 정비 - 사유 : 기허가된 정비사업 진행을 위한 교통우회용 임시가설교량 1개소 설치 • 하천 복개구간 철거 • 교량 3개소 재가설(합성형 라멘교) • 보도교 2개소 신설(합성형 라멘교) • 양안 캔틸레버 설치 (좌안 L=320m, B=13m, 우안 L=270m, B=13m) • 교량 접속도로, 상하수도 관로 이설, 터파기 등 토목공사 • (추가)임시가설교량 1개소 신설(3년 후 철거) • 기간 : 2023.11. ~ 2025.12. • 소요예산 : 380억원	원안가결	'24.02.05
보물 공주 계룡산 중약단	충청남도 공주시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 이동화장실 부지조성 및 설치 ○ 위치 : 공주시 계룡면 양화리 산1-1 * 제1구역, 개별심의(문화재에서 200m 이격) ○ 사업내용 : 이동화장실 부지조성 및 설치 - 사업면적 : 170㎡ - 규모 : 1동 / 지상1층 - 건축 및 연면적 : 19.5㎡ - 건폐율 / 용적율 : 11.47% - 콘크리트포장 : T=0.2, 102㎡ - 석축 쌓기 : H=1.0~3.0m, 47㎡ - 사업기간 : 허가일 ~ '26.12.31.	조건부가결 (주위 경관과 어울릴 수 있게 황토경화 포장 등 추가)	'24.01.24

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p style="text-align: center;">보물 영천 화남리 삼층석탑</p>	<p>경상북도 영천시 (○○○)</p>	<p><input type="checkbox"/> 농막(비닐하우스) 설치</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 영천시 신녕면 화남리 450 * 제1구역(문화재에서 320m 이격) ○ 내용 : 농막(비닐하우스) 설치 - 목적 : 농기구, 농자재 등 보관 - 구조 : 비닐하우스(강파이프/천막) - L 5m × W 4m × H 2.7m 	<p>조건부가결 (3년 존치기한 후 재검토)</p>	<p>'24.02.05</p>

